

Unité inter-départementale Haute-Garonne-Ariège
4 avenue Didier Daurat - CS 40 331
cedex
31776 Colomiers

Colomiers, le 03/10/2025

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 24/09/2025

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

Société Etienne Lacroix tous artifices

Route de Gaudiès
09270 Mazères

Références : 2025/477
Code AIOT : 0006802183

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 24/09/2025 dans l'établissement Société Etienne Lacroix tous artifices implanté Route de Gaudiès 09270 Mazères. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite s'inscrit dans le cadre d'un incident qui s'est produit le 19 septembre 2025 à 07h45 lors d'une opération de mélange dans une loge de préparation pyrotechnique. La fin de l'alerte POI a été déclarée à 08h27.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- Société Etienne Lacroix tous artifices
- Route de Gaudiès 09270 Mazères
- Code AIOT : 0006802183

- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil haut
- IED : Non

La société Etienne Lacroix, au sein du site de Mazères, réalise des opérations de conception, d'études et de fabrication de produits pyrotechniques, mettant en œuvre des compositions pyrotechniques en vue d'obtenir certains effets spécifiques (flamme, chaleur, bruit, fumée, gaz, pression, mouvement) pour le domaine militaire et de la défense.

Contexte de l'inspection :

- Accident

Thèmes de l'inspection :

- Explosifs
- Risque incendie

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;

- ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Rapport d'incident	Code de l'environnement du 28/09/2024, article 512 69	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection a permis de vérifier la bonne gestion, par l'exploitant, de l'incident survenu le 19 septembre 2025 en début de matinée.

L'exploitant a signalé rapidement le déclenchement du POI et la fin de l'alerte, aux différentes autorités dont la préfecture de l'Ariège, l'inspection des installations classées et le SDIS. Une fiche incident a été transmise dans l'après-midi. Cet incident, sans conséquence humaine, a été pris en charge par les pompiers internes. Le SDIS ayant été appelé, l'officier de liaison s'est rendu sur place et a constaté que les pompiers internes ont permis de contenir cet événement. Aucun déploiement supplémentaire n'a été nécessaire de la part du SDIS. Un rapport d'incident est demandé à l'exploitant afin d'analyser les causes et mettre en œuvre, si besoin, des actions correctives.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Rapport d'incident

Référence réglementaire : Code de l'environnement du 28/09/2024, article 512 69
Thème(s) : Risques accidentels, Rapport d'incident
<p>Prescription contrôlée :</p> <p>L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.</p> <p>Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant au préfet et à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les substances dangereuses en cause, s'il y a lieu, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures</p>

d'urgence prises, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident.

Constats :

Le 19 septembre vers 7h45, un opérateur donne l'alerte suite à l'apparition d'une épaisse fumée dans la loge de fabrication des produits pyrotechnique situé dans un bâtiment alimentant 90 % de la production pyrotechnique sur le site.

L'opérateur, installé dans une cabine "commande", séparée de la loge où est fabriqué le produit, donne l'alerte et le POI est activé. La levée de doute a été déclarée à 08h27 après avoir utilisé un drone pour la reconnaissance suivie de l'envoi d'un binôme qui a pu accéder à la loge pour constater que la combustion complète était terminée sans explosion pyrotechnique.

Cette combustion, générant de la poussière et de la suie, aurait duré moins d'une minute sans qu'aucune action d'extinction n'ait été nécessaire. L'information du déclenchement du POI et de la fin de l'alerte ont été signalées à l'inspection des installations classées dès 08h18.

La fabrication de ce mélange se réalise par étapes où plusieurs produits sont ajoutés successivement dans un mélangeur. L'incident est survenu durant l'étape qui consiste à mixer les éléments sans qu'aucune réaction chimique n'intervienne (voir partie confidentielle).

La structure bâtementaire de la loge et les portes en bois, constituant une barrière technique en cas d'accident, n'ont subi aucune dégradation. Seuls les équipements, dont le réseau d'air comprimé, présents dans la loge ont été endommagés.

Le jour de l'inspection, le nettoyage de la loge avait commencé pour permettre, dans les jours à venir, de déposer le mélangeur et d'expertiser l'ensemble des éléments le constituant.

L'exploitant a également présenté les rapports de maintenance préventive daté de mai 2025 des équipements équipant la loge. Ils sont sans observations.

Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

Comme permis par cet article en cas d'incident, il est demandé à l'exploitant de fournir :

1. un rapport d'analyse approfondie de l'évènement analysant les causes,
2. des propositions d'actions visant à éviter qu'un incident similaire ne se reproduise.

Type de suites proposées : Sans suite