

Unité inter-départementale Tarn-Aveyron
Cellule Carrières, Mines, Après Mines
Cité administrative, bât D
19 rue de Ciron.
81013 ALBI Cedex 09

Albi, le 07/06/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 24/05/2022

Contexte et constats

Publié sur



SAS SGM AGREGATS

Payssieyrou et Teyssonnières
81250 PAULINET

Références : 81 CCMAM 2022-23

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 24/05/2022 dans l'établissement SAS SGM AGREGATS implanté Payssieyrou et Teyssonnières 81250 PAULINET. L'inspection a été annoncée le 04/05/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection s'est déroulée dans le cadre du plan pluriannuel de contrôle. La précédente inspection a eu lieu le 4 juin 2019.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SAS SGM AGREGATS
- Payssieyrou et Teyssonnières 81250 PAULINET
- Code AIOT dans GUN : 0006802782
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

Cette carrière dont l'autorisation a été renouvelée le 17 février 2012 présente deux zones disjointes dont seule celle située au Sud, dite de Teyssonnières, voit son gisement exploité.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- identité de l'exploitation (panneau),
- registre et plans : plan d'exploitation,

- prévention des pollutions,
- aménagement de l'accès au site,
- phasage de l'exploitation,
- gestion des eaux pluviales,
- rejets aqueux, analyses.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées
 - les observations éventuelles
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Identité exploitation	Arrêté Préfectoral du 17/02/2012, article A1	/	Sans objet
Registres et plans	Arrêté Préfectoral du 17/02/2012, article A14	/	Sans objet
Prévention des pollutions	Arrêté Préfectoral du 17/02/2012, article A16-2	/	Sans objet
Accès au site	AP Complémentaire du 01/09/2020, article A4	/	Sans objet
Phasage de l'exploitation	AP Complémentaire du 01/09/2020, article A10-1A10-2	/	Sans objet
Gestion des eaux pluviales	AP Complémentaire du 01/09/2020, article A3	/	Sans objet
Rejets aqueux	AP Complémentaire du 01/09/2020, article A17-2-2-III	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats se rapportent au suivi de l'exploitation et aux travaux en cours pour l'aménagement de l'entrée principale du site.

2-4) Fiches de constats

Nom du point de contrôle : Identité exploitation

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/02/2012, article A1
Thème(s) : Risques chroniques, Panneaux
Prescription contrôlée : L'exploitant est tenu de mettre en place, à ses frais, sur chacune des voies d'accès au chantier, des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté.
Constats : La carrière possède deux accès dont un principal, celui de la zone de Teyssonnières, qui est emprunté par les poids-lourds transportant les granulats. Les deux accès sont munis d'un panneau comportant toutes les indications réglementaires prescrites.
Observations : Sans observation
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Registres et plans

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/02/2012, article A14
Thème(s) : Risques chroniques, Plan d'exploitation
Prescription contrôlée : L'exploitant établit et met à jour au moins une fois par an un plan de la carrière d'échelle adaptée à sa superficie. Sur ce plan sont reportés à minima : <ul style="list-style-type: none">- les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que de ses abords, dans un rayon de 50 mètres ;- les bords de la fouille ;- les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs, les pentes des pistes ;- les zones remises en état en différenciant les différents types de remise en état ;- la position des ouvrages visés à l'article A11 ci-dessus et, s'il y a lieu, leur périmètre de protection institué en vertu de réglementations spéciales.
Constats : L'exploitant a fait établir un plan de l'exploitation à jour au 24 décembre 2021. Ce plan représente uniquement la zone exploitée de Teyssonnières. Le plan précédent établi en juin 2019 reprenait l'ensemble du site y compris la zone de Payssieyrou. Sur cette dernière, le gisement n'étant pas exploité, la topographie n'évolue pas.
Observations : Sans observation
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Prévention des pollutions

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 17/02/2012, article A16-2
Thème(s) : Risques chroniques, Propreté et entretien de la VC14
Prescription contrôlée : L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté. Les bâtiments et installations sont entretenus en permanence. L'exploitant veille à la propreté et à l'entretien de la portion de la VC 14 qu'il utilise jusqu'à son embranchement avec la RD 164.
Constats : Le site est en bon état de propreté. Le voie communale n° 14 vient d'être remise en état récemment (1er trimestre 2022). L'exploitant déclare avoir participé aux travaux pour la portion qui est empruntée par les camions qui transportent les granulats de la sortie de la carrière jusqu'à l'embranchement avec la RD 164. Un débourbeur de roues est installé en sortie du site. Des travaux d'aménagement sont en cours au niveau du débouché de la piste de la carrière sur la VC 14. L'exploitant projette de les terminer avant la fin de l'année 2022.
Observations : Sans observation
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Accès au site

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 01/09/2020, article A4
Thème(s) : Risques chroniques, Aménagement de l'accès à la carrière
Prescription contrôlée : L'accès à la voie communale n° 14 (VC n° 14) est aménagée de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité publique. L'exploitant aménage une déviation de la VC n° 14 (Cf. annexe 2 du présent arrêté) afin de garantir la sécurité du public et de disposer d'un espace suffisant pour installer un laveur de roues et un pont bascule. Une signalisation spécifique est maintenue pour indiquer aux usagers de la VC n° 14 l'activité de la carrière. Un panneau de stop est placé à la sortie de la carrière ainsi que des panneaux de limitation de la vitesse à 30 km/h pour les poids-lourds empruntant la VC n° 14.
Constats : Depuis la précédente inspection en juin 2019, l'accès à la carrière a été élargi afin que les conducteurs des camions sortant aient une meilleure visibilité. L'aménagement de l'accès à la voie communale n° 14 est en cours. Il devrait prendre fin courant octobre 2022. Le laveur/débourbeur de roues est en place depuis environ 1 an. Un pont bascule sera installé à l'intérieur de la carrière dès que l'exploitation aura dégagé un espace suffisant pour l'implanter. Une signalisation de la sortie de la carrière et de limitation de la vitesse à 30 km/h est disposée sur la VC 14.
Observations : Sans observation
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Phasage de l'exploitation

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 01/09/2020, article A10-1A10-2
Thème(s) : Risques chroniques, Phasage de l'exploitation
Prescription contrôlée : Sur la zone de Teyssonnières, l'épaisseur maximale d'extraction est de 65 mètres et la cote minimale d'exploitation de 515 mètres. L'exploitation ne concerne que la zone de Teyssonnières et se déroule suivant les phases annexées (Cf. annexes 3 à 7 du présent arrêté). La hauteur des fronts de taille est limitée à 15 m séparés par des banquettes de dimensions compatibles avec la stabilité de la roche du massif. La largeur des banquettes ne peut-être inférieure à 10 m lors de l'exploitation et à 5 m à l'issue de la remise en état des fronts.
Constats : L'exploitation de la zone sud (celle de Teyssonnières) est dans sa phase 2 conformément à l'autorisation préfectorale. L'extraction atteint la cote de 520 m NGF. La hauteur des fronts est au maximum de 15 m. Conformément à l'autorisation préfectorale, il n'y a pas d'exploitation du gisement sur la zone nord (celle de Payssieyrou).
Observations : Sans observation
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Gestion des eaux pluviales

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 01/09/2020, article A3
Thème(s) : Risques chroniques, Bassins des eaux
Prescription contrôlée : Une série de 3 bassins est aménagée (Cf. annexe 1 du présent arrêté) avec les caractéristiques suivantes : Bassin 1 : 180 m ² ; 180 m ³ ; prof. 1 m mini ; rejet vers le ruisseau. Bassin 2 : 150 m ² et 150 m ³ ; prof. 1 m mini ; rejet vers le bassin 1. Bassin tampon : 25 à 30 m ² et 25 à 30 m ³ ; prof. 1 m mini ; pompe remontant les eaux vers le bassin 1.
Constats : Sur la zone sud (de Teyssonnières) les bassins n° 1 et 2 sont en place. Les eaux de ces bassins s'infiltrent et il n'y a pas de rejet dans le ruisseau de la Barthabié. Le bassin tampon sera créé lors des travaux d'aménagement de l'entrée du site avec la voie communale n° 14. Sur la zone nord (de Payssieyrou) un bassin recueille les eaux du site. Son rejet mène à un second bassin équipé d'une surverse dirigée vers le ruisseau de la Fage.
Observations : Sans observation
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Rejets aqueux

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 01/09/2020, article A17-2-2-III
Thème(s) : Risques chroniques, Analyses des rejets
Prescription contrôlée : L'exploitant fait effectuer selon la périodicité prévue ci-dessous (semestrielle), par un organisme agréé par le ministre de l'environnement, les mesures des émissions canalisées portant sur les rejets suivants : - secteur de Payssieyrou : rejet dans le ruisseau de la Fage ; - secteur de Teyssonnières : rejet dans le ruisseau de la Barthabié. Et sur les paramètres suivants : pH, T°C, MES, DCO et hydrocarbures. Ces résultats seront accompagnés de commentaires sur les causes des valeurs anormalement constatées ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. Les valeurs de référence doivent être notifiées sur les documents transmis.
Constats : Les résultats des deux dernières analyses montrent : - le respect de la fréquence semestrielle, - le respect des valeurs de rejet imposées par l'autorisation préfectorale.
Observations : Sans observation
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet