



**PRÉFET  
DE L'AVEYRON**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
d'Occitanie**

Unité inter-départementale Tarn-Aveyron  
ZAC de Bourran  
9 Rue de Bruxelles  
12000 Rodez

Rodez, le 28/05/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 21/05/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

**SA TPA**

rue de Las Plagnes  
15250 Reilhac

Références : 12-CARMIN-2024-21  
Code AIOT : 0006803037

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 21/05/2024 dans l'établissement SA TPA implanté Lieu-dit Gourdoux et Colombies Section E, parcelles 777, 801, 802, 803, 804 et 1468 12600 Brommat. L'inspection a été annoncée le 14/05/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite d'inspection a été réalisée dans le cadre de la visite initiale de la carrière suite au renouvellement de l'autorisation en juin 2023.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SA TPA
- Lieu-dit Gourdoux et Colombies Section E, parcelles 777, 801, 802, 803, 804 et 1468 12600 Brommat

- Code AIOT : 0006803037
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La carrière inspectée est une carrière de basalte autorisée par arrêté préfectoral pour une extraction moyenne de 15 000 tonnes par an. Cette carrière fonctionne par campagne de 3 semaines par an.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive

pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup>	Proposition de délais
2	Bornage	Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 2.1.2.2	Demande d'action corrective	3 mois
5	Eaux pluviales	Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 4.3.2	Demande d'action corrective	1 mois
6	Aire étanche	Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 7.3.1	Demande d'action corrective	1 mois
7	Biodiversité	Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 9.2.1	Demande de justificatif à l'exploitant	2 mois

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Situation parcellaire	Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 1.2.3	Sans objet
3	Phasage	Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 2.1.5.3	Sans objet
4	Surveillance poussières	Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 3.2.1	Sans objet
8	Biodiversité	Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 9.2.3	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Cette carrière ne fonctionne que par campagne de concassage de 3 semaines par an (avec 1 ou 2 tirs de mines).

Actuellement, un seul tir de mine a été réalisé en début d'année. La prochaine campagne de concassage est programmée pour le mois de juin prochain. A ce titre, les aménagements n'ont pas encore été réalisés sur le site de la carrière et le seront dans les prochains jours avant la prochaine campagne.

A noter qu'une grande partie du matériel de RTE est stocké sur le site de la carrière pour la maintenance des piliers haute-tension. A ce titre, il ne peut y avoir de co-activité actuellement (RTE étant prioritaire).

### 2-4) Fiches de constats

N° 1 : Situation parcellaire

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 1.2.3
--

<b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Emprise autorisation
<b>Prescription contrôlée :</b>  [...] L'emprise autorisée est d'une superficie totale de 4,85ha pour une superficie demandée en extraction de 6300m2 (cf. annexe 1 : plan cadastral). [...]
<b>Constats :</b>  L'exploitant respecte son emprise d'autorisation et d'extraction.
<b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>  -
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

#### N° 2 : Bornage

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 2.1.2.2
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Bornage
<b>Prescription contrôlée :</b>  Préalablement à la mise en exploitation, l'exploitant est tenu de placer : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des bornes en tout points nécessaires pour délimiter le périmètre de l'autorisation ;</li> <li>- des bornes de nivellement rattachées au niveau NGF, en tout point nécessaire pour vérifier les cotes minimales de l'extraction autorisée ;</li> <li>- ces bornes doivent demeurer en place, visibles et en bon état jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.</li> </ul> L'exploitant tient le plan de bornage à la disposition de l'inspection.
<b>Constats :</b>  Aucune borne n'a été retrouvée et l'exploitant ne dispose pas du plan de bornage au jour de l'inspection.
<b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>  Il est demandé à l'exploitant de procéder au bornage de son site.
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective
<b>Proposition de délais :</b> 3 mois

#### N° 3 : Phasage

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 2.1.5.3
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Extraction
<b>Prescription contrôlée :</b>

L'extraction située en zone Nord-Ouest du site est réalisée en <b>3 phases</b> d'une durée de <b>5 ans</b> chacune, selon le plan de phasage des <b>annexes 2 à 4</b> au présent arrêté.
<b>Constats :</b>  L'exploitant indique avoir effectué un tir de mine en début d'année depuis le renouvellement de l'autorisation en juin 2023. L'exploitation est en cohérence avec le plan de phasage (actuellement en phase 1).
<b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>  -
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

#### N° 4 : Surveillance poussières

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 3.2.1
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Poussières
<b>Prescription contrôlée :</b>  Une surveillance des retombées des poussières environnementales est effectuée par la méthode des plaquettes de dépôt, pendant une période de 1 mois, sur trois points (à l'Ouest à l'intersection du chemin d'accès à la carrière avec la RD 621 ; au Sud-Ouest près des habitations du hameau de Rueyres ; au Nord en limite du périmètre de la carrière) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• dans la première année de chaque phase d'exploitation et durant une campagne d'abattage et de traitement des matériaux ;</li> </ul> [...]
<b>Constats :</b>  L'exploitant indique ne pas avoir encore procédé à une campagne de concassage sur son site depuis le renouvellement de l'autorisation. A ce titre, il n' y a pas encore eu de campagne de mesures de poussières (la prochaine étant programmée pour juin 2024).
<b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>  Il est demandé à l'exploitant de procéder à la campagne de mesures de poussières lors de la prochaine campagne de concassage programmée pour juin.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

#### N° 5 : Eaux pluviales

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 4.3.2
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux
<b>Prescription contrôlée :</b>

<p>Les eaux pluviales recueillies par le carreau de l'exploitation s'écoulent vers un premier bassin et sont orientées vers un second bassin en contrebas et à l'Est de ce carreau.</p> <p><b>D'un volume minimal de 1420 m<sup>3</sup> et une surface minimale de 560 m<sup>2</sup>,</b> il assure la décantation des eaux pluviales avant tout rejet dans le milieu naturel.</p> <p>La position des bassins figure à l'<b>annexe 12</b>.</p> <p>Les caractéristiques du bassin avant rejet dans le milieu naturel figurent en <b>annexe 13</b>.</p>
<p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant dispose à ce jour d'un premier bassin relié par une canalisation à un point bas. Ce point bas (actuellement une flaque) sera aménagé en bassin à l'aide de merlons constitués d'argile. L'exploitant indique que ce second bassin ne sera que très peu rempli (la majorité des eaux s'infiltrant).</p> <p>Un point de rejet sera aménagé dans un merlon donnant sur le bassin versant de la Truyère.</p>
<p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Il est demandé à l'exploitant de procéder à l'aménagement de ce second bassin avant la campagne de juin.</p>
<p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>
<p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective</p>
<p><b>Proposition de délais :</b> 1 mois</p>

#### N° 6 : Aire étanche

<p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 7.3.1</p>
<p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Pollution accidentelle</p>
<p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau relié à un point bas orienté vers un séparateur d'hydrocarbures avant rejet vers le bassin de décantation.</p> <p>L'exploitant est tenu d'effectuer l'entretien courant (vidange) et le ravitaillement en carburant des engins uniquement sur cette aire étanche.</p> <p>[...]</p>
<p><b>Constats :</b></p> <p>Aucun engin n'était stationné sur le site de la carrière au jour de l'inspection. L'aire étanche n'est pas encore réalisée. L'exploitant indique disposer du séparateur d'hydrocarbures. Il indique également que cette aire sera aménagée avant la prochaine campagne programmée au mois de juin prochain. Aucune activité autre que le tir de mine n'a été réalisée sur le site depuis le renouvellement de l'autorisation.</p>
<p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Il est demandé à l'exploitant de procéder à l'aménagement de l'aire étanche avant la prochain campagne prévue au mois de juin.</p>

<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective
<b>Proposition de délais :</b> 1 mois

**N° 7 : Biodiversité**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 9.2.1
<b>Thème(s) :</b> Autre, Biodiversité
<b>Prescription contrôlée :</b>  Un piquetage est réalisé au Nord-Est du site pour délimiter la zone où est présent le Saxifrage de Prost. La galerie d'environ 30 m de longueur, creusée dans le basalte, présente au Sud du site est conservée en l'état et fermée par une grille ou une porte ajourée permettant le passage des chiroptères et en particulier le Grand Rhinolophe.
<b>Constats :</b>  Au jour de l'inspection, la zone où est localisée le Saxifrage de Prost était inaccessible (ronciers). La galerie creusée dans le basalte est condamnée en partie inférieure par 2 grilles interdisant l'accès. La partie supérieure est laissée libre pour permettre le passage de chiroptères.
<b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>  Il est demandé à l'exploitant de confirmer le piquetage de la zone protégée autour du Saxifrage de Prost.
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant
<b>Proposition de délais :</b> 2 mois

**N° 8 : Biodiversité**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 9.2.3
<b>Thème(s) :</b> Autre, Biodiversité
<b>Prescription contrôlée :</b>  Les pelouses pionnières situées dans la partie Nord du site dont 800 m <sup>2</sup> sur les 10 800 m <sup>2</sup> cartographiés seront détruites avec l'avancée de l'exploitation. Une surface d'au moins 1000 m <sup>2</sup> est débroussaillée jusqu'au niveau du sol dans la zone en défens de 53 m sous le pylône EDF située à l'Est, afin de permettre la reconstitution de pelouses pionnières sur le socle rocheux. La délimitation de la zone à débroussailler est faite avec un expert naturaliste.
<b>Constats :</b>  Actuellement, aucune pelouse pionnière n'a été détruite.
<b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>

-

**Type de suites proposées :** Sans suite