



**PRÉFET
DE L'AVEYRON**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
d'Occitanie**

Unité inter-départementale Tarn-Aveyron
Cellule carrières, mines et après-mines
ZAC de Bourran
9 Rue de Bruxelles
12000 Rodez

Rodez, le 05/11/2024

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 08/10/2024

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

SA TPA

rue de Las Plagnes
15250 Reilhac

Références : 12-CARMIN-2024-38
Code AIOT : 0006803037

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 08/10/2024 dans l'établissement SA TPA implanté Lieu-dit Gourdoux et Colombies Section E, parcelles 777, 801, 802, 803, 804 et 1468 12600 Brommat. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite d'inspection s'inscrit dans le récolement des actions correctives de la précédente inspection du 21 mai 2024.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SA TPA
- Lieu-dit Gourdoux et Colombies Section E, parcelles 777, 801, 802, 803, 804 et 1468 12600

- Brommat
- Code AIOT : 0006803037
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La carrière inspectée est une carrière de basalte autorisée par arrêté préfectoral en date du 18 juin 2023 pour une extraction moyenne de 15 000 tonnes par an. Cette carrière fonctionne par campagne de 3 semaines par an.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection ⁽¹⁾	Proposition de délais
1	Bornage	Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 2.1.2.2	Avec suites, Demande d'action corrective	Demande d'action corrective	2 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
2	Eaux pluviales	Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 4.3.2	Avec suites, Demande d'action corrective	Sans objet
3	Aire étanche	Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 7.3.1	Avec suites, Demande d'action corrective	Sans objet
4	Biodiversité	Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 9.2.1	Avec suites, Demande de justificatif à l'exploitant	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Depuis l'inspection du 21 mai dernier, l'exploitant s'est remis en conformité sur la plupart des points inspectés. Néanmoins, il subsiste une non-conformité sur la mise en place des bornes sur site.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Bornage

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 2.1.2.2
Thème(s) : Risques accidentels, Bornage
Point de contrôle déjà contrôlé : <ul style="list-style-type: none">lors de la visite d'inspection du 21/05/2024

<ul style="list-style-type: none"> • type de suites qui avaient été actées : Avec suites • suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Demande d'action corrective
<p>Prescription contrôlée :</p> <p>Préalablement à la mise en exploitation, l'exploitant est tenu de placer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des bornes en tout points nécessaires pour délimiter le périmètre de l'autorisation ; - des bornes de nivellement rattachées au niveau NGF, en tout point nécessaire pour vérifier les cotes minimales de l'extraction autorisée ; - ces bornes doivent demeurer en place, visibles et en bon état jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site. <p>L'exploitant tient le plan de bornage à la disposition de l'inspection.</p>
<p>Constats :</p> <p>Au jour de l'inspection, le site n'était pas borné et l'exploitant ne disposait d'aucun plan.</p> <p>Celui-ci a, depuis l'inspection, transmis le plan de bornage du site à jour.</p>
<p>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</p> <p>Il est demandé à l'exploitant de procéder au bornage de son site.</p>
<p>Type de suites proposées : Avec suites</p>
<p>Proposition de suites : Demande d'action corrective</p>
<p>Proposition de délais : 2 mois</p>

N° 2 : Eaux pluviales

<p>Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 4.3.2</p>
<p>Thème(s) : Risques chroniques, Eaux</p>
<p>Point de contrôle déjà contrôlé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • lors de la visite d'inspection du 21/05/2024 • type de suites qui avaient été actées : Avec suites • suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Demande d'action corrective
<p>Prescription contrôlée :</p> <p>Les eaux pluviales recueillies par le carreau de l'exploitation s'écoulent vers un premier bassin et sont orientées vers un second bassin en contrebas et à l'Est de ce carreau.</p> <p>D'un volume minimal de 1420 m³ et une surface minimale de 560 m², il assure la décantation des eaux pluviales avant tout rejet dans le milieu naturel.</p> <p>La position des bassins figure à l'annexe 12.</p> <p>Les caractéristiques du bassin avant rejet dans le milieu naturel figurent en annexe 13.</p>
<p>Constats :</p>

<p>L'inspection a constaté le creusement d'un bassin mais ne correspondant pas aux prescriptions en terme de surface et de volume.</p> <p>L'exploitant a procédé dès le lendemain de l'inspection à la modification de celui-ci pour respecter les exigences de l'arrêté préfectoral.</p>
Type de suites proposées : Sans suite

N° 3 : Aire étanche

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 7.3.1
Thème(s) : Risques chroniques, Pollution accidentelle
<p>Point de contrôle déjà contrôlé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • lors de la visite d'inspection du 21/05/2024 • type de suites qui avaient été actées : Avec suites • suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Demande d'action corrective
<p>Prescription contrôlée :</p> <p>Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau relié à un point bas orienté vers un séparateur d'hydrocarbures avant rejet vers le bassin de décantation.</p> <p>L'exploitant est tenu d'effectuer l'entretien courant (vidange) et le ravitaillement en carburant des engins uniquement sur cette aire étanche.</p> <p>[...]</p>
<p>Constats :</p> <p>L'exploitant a créé une aire étanche pour le ravitaillement des engins. Celle-ci est reliée à un séparateur d'hydrocarbures dont le rejet des eaux traitées s'effectue dans le second bassin nouvellement créé.</p>
Type de suites proposées : Sans suite

N° 4 : Biodiversité

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 18/06/2023, article 9.2.1
Thème(s) : Autre, Biodiversité
<p>Point de contrôle déjà contrôlé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • lors de la visite d'inspection du 21/05/2024 • type de suites qui avaient été actées : Avec suites • suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Demande de justificatif à l'exploitant
<p>Prescription contrôlée :</p> <p>Un piquetage est réalisé au Nord-Est du site pour délimiter la zone où est présent le Saxifrage de</p>

Prost.

La galerie d'environ 30 m de longueur, creusée dans le basalte, présente au Sud du site est conservée en l'état et fermée par une grille ou une porte ajourée permettant le passage des chiroptères et en particulier le Grand Rhinolophe.

Constats :

Au jour de l'inspection, l'exploitant n'avait pas procédé à la signalisation de l'espèce protégée. L'exploitant a transmis quelques jours après l'inspection les photographies du piquetage de la zone délimitée dorénavant par une rubalise.

Type de suites proposées : Sans suite