

Unité inter-départementale Tarn-Aveyron  
Cellule carrières – mines et après-mines

Rodez , le 25/03/2022

## **Rapport de l'inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 14/03/2022

### **Partie nominative**

#### **SAS COSTE TRAVAUX PUBLICS**

Le Maurel et les Faysses  
12360 CAMARES

Affaire suivie par : CHAMBON Valérie  
Téléphone : 07.63.77.60.11  
Courriel : valerie.chambon@developpement-durable.gouv.fr  
Références : 2022/CARMIN-063



L'inspection des installations classées a réalisé une visite d'inspection le 14/03/2022 de l'établissement SAS COSTE TRAVAUX PUBLICS implanté Le Maurel et les Faysses 12360 CAMARES . Le présent rapport rend compte de cette visite. Cette partie contient des informations nominatives qui ne seront pas publiées sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>). Toute demande écrite de consultation ou transmission fera l'objet d'un examen selon les règles en vigueur.

#### **Les participants à l'inspection, représentant l'inspection des installations classées, sont :**

- CHAMBON Valérie , Unité inter-départementale Tarn-Aveyron , SCMAM , inspectrice de l'environnement

#### **Les participants à l'inspection, hors inspection des installations classées, sont :**

Benoit COSTE Responsable d'exploitation carrière commune de Camarès  
Gabriel GUIPAL Responsable d'exploitation carrière commune de Brusque

Vérificateur	Rédacteur
L'inspectrice de l'environnement 	L'inspectrice de l'environnement 
Laure ASSAID	CHAMBON Valérie

## **Rapport de l'inspection des installations classées**

### **Propositions à l'issue de la visite**

A l'issue de la visite d'inspection du 14/03/2022 de l'établissement SAS COSTE TRAVAUX PUBLICS implanté Le Maurel et les Faysses 12360 CAMARES , les constats établis et explicités dans la partie "contexte et constats" du rapport amènent l'inspection des installations classées à formuler à Madame la Préfète les propositions suivantes.

Au regard des constats réalisés durant la visite d'inspection, il n'est pas proposé de suites administratives.

Unité inter-départementale Tarn-Aveyron

Rodez , le 25/03/2022

Cellule carrières – mines et après-mines

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 14/03/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SAS COSTE TRAVAUX PUBLICS**

Le Maurel et les Faysses  
12360 CAMARES

Références : n° 12-CARMIN-2022-14

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 14/03/2022 dans l'établissement SAS COSTE TRAVAUX PUBLICS implanté Le Maurel et les Faysses 12360 CAMARES . L'inspection a été annoncée le 08/03/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La carrière à ciel ouvert de calcaire et schiste bleu-noir , sise aux lieux dit "Les Faysses, Le Maurel et la plaine" sur la commune de Camarès, est en phase de décision relative à une demande de renouvellement/extension pour une durée de 30 ans au bénéfice de la société COSTE TP. Il est à noter que la carrière précitée pourrait faire l'objet d'un changement d'exploitant au bénéfice de SAS GUIPAL dans les mois à venir, société déjà exploitante d'une carrière sur la commune de Brusque.

Prolongée pour 2 ans par APC n°2019.03.18.02 en date du 18 mars 2019, la carrière n'est plus en activité depuis mars 2021.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SAS COSTE TRAVAUX PUBLICS
- Le Maurel et les Faysses 12360 CAMARES
- Code AIOT dans GUN : 0006803040
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

L'inspection porte sur la conception à venir des travaux à réaliser relatifs à la collecte des eaux pluviales, et des accès régulièrement dégradés par les ruissellements d'eaux pluviales avant exploitation

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
- le constat établi par l'inspection des installations classées
- les observations éventuelles
- le type de suites proposées (voir ci-dessous)
- le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Conduite de l'exploitation	Arrêté Préfectoral du 05/04/2004, article Art. 14.7.2	/	Sans objet
Conduite de l'exploitation	Arrêté Préfectoral du 05/04/2004, article Art.14.8	/	Sans objet

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Sécurité au public	Arrêté Préfectoral du 05/04/2004, article Art.19	/	Sans objet
Rejets d'eau dans le milieu naturel	Arrêté Préfectoral du 05/04/2004, article Art.24.3.2	/	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La carrière de calcaire et schiste bleu-noir sur la commune de Camarès, est fortement déclinée. Les ouvrages actuels, relatifs à la collecte des eaux pluviales remplissent leur rôle. Toutefois dans la nouvelle configuration (signature de l'arrêté préfectoral en cours), il convient de les approfondir. Les accès jusqu'à la carrière (D902 à entrée de l'exploitation) feront l'objet d'un entretien régulier, notamment lors de pluies diluviennes.

### 2-4) Fiches de constats

**Nom du point de contrôle :** Conduite de l'exploitation

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 05/04/2004, article Art. 14.7.2
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Evacuation des matériaux
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant assure le nettoyage de la chaussée de la sortie sur la D 902
<b>Constats :</b> De conséquents ruissellements d'eaux pluviales (météo particulièrement dégradée les 12 et 13 mars) sont à l'origine de nids-de-poule et sillons sur la jonction d'accès à la carrière par la D902.
<b>Observations :</b> Il convient de procéder au remplissage des nids-de-poule et sillons.  L'exploitant transmettra auprès de l'inspection des installations classées, les justificatifs (photographies) dans un délai de 1 mois à compter de la réception du présent rapport.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**Nom du point de contrôle : Conduite de l'exploitation**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 05/04/2004, article Art.14.8
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Voirie
<b>Prescription contrôlée :</b> La contribution de l'exploitant à l'aménagement et à la remise en état des voiries est réglée conformément aux dispositions de la loi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière.
<b>Constats :</b> De conséquents ruissellements d'eaux pluviales (météo particulièrement dégradée les 12 et 13 mars) sont à l'origine de nids-de-poule et sillons sur le chemin communal menant (via D902) jusqu'à la carrière.
<b>Observations :</b> Il convient de procéder au remplissage des nids-de-poule et sillons.  L'exploitant transmettra auprès de l'inspection des installations classées, les justificatifs (photographies) dans un délai de 1 mois à compter de la réception du présent rapport.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**Nom du point de contrôle : Sécurité au public**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 05/04/2004, article Art.19
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Accès aux zones dangereuses
<b>Prescription contrôlée :</b> L'accès de toute zone dangereuse des travaux d'exploitation est interdit par une clôture solide et efficace, ou tout autre dispositif reconnu équivalent par l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement. Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, d'autre part à proximité des zones cloturées.
<b>Constats :</b> La carrière est divisée en 2 parties par un chemin communal (Ouest zone exploitation - Est zone installations). La clôture présente de façon perlée des fragilités de part et d'autre du chemin communal . La signalétique d'information de sécurité au public est présente.
<b>Observations :</b> Une réfection est prévue. L'exploitant transmettra auprès de l'inspection des installations classées les justificatifs (photographies) de la remise en état de la clôture dans un délai de 1 mois à compter de la réception du présent rapport.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**Nom du point de contrôle : Rejets d'eau dans le milieu naturel**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 05/04/2004, article Art.24.3.2
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Eaux de ruissellement et eaux d'hexaure
<b>Prescription contrôlée :</b> Un aménagement de capture et d'évacuation des eaux de ruissellement y compris sur la carreau de la carrière est réalisé. Les eaux de ruissellement en fond de fosse sont récupérées par gravité et traitées par un bassin de décantation avant rejet dans le milieu naturel (Le ravin de Maurel).
<b>Constats :</b> Les eaux de ruissellement de l'exploitation s'écoulent par gravité dans les bassins (Est et Ouest) de décantation avant rejet. La prescription suscitée, ne fait pas état du second bassin en aval de la zone Est (installations).
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet