

Unité inter-départementale Tarn-Aveyron
Cellule carrières – mines et après-mines

Rodez, le 04/03/2022

Rapport de l'inspection des installations classées

Visite d'inspection du 13/01/2022

Partie nominative

SARL ROUQUETTE TRAVAUX PUBLICS

Les Carrières
12220 LES ALBRES

Affaire suivie par : CHAMBON Valérie

Téléphone : 07.63.77.60.11

Courriel : valerie.chambon@developpement-durable.gouv.fr

Références : n° 12-CARMIN-2022-13


L'inspection des installations classées a réalisé une visite d'inspection le 13/01/2022 de l'établissement SARL ROUQUETTE TRAVAUX PUBLICS implanté Les Carrières 12220 LES ALBRES. Le présent rapport rend compte de cette visite. Cette partie contient des informations nominatives qui ne seront pas publiées sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>). Toute demande écrite de consultation ou transmission fera l'objet d'un examen selon les règles en vigueur.

Les participants à l'inspection, représentant l'inspection des installations classées, sont :

- CHAMBON Valérie, Unité inter-départementale Tarn-Aveyron, SCAM, inspecteur de l'environnement

Les participants à l'inspection, hors inspection des installations classées, sont :

- Eric ROUQUETTE Directeur Technique
- David FONTE Responsable Technique
- Maxime PLEINE CASSAGNE Chef de carrière

Vérificateur	Rédacteur
L'inspectrice de l'environnement	L'inspectrice de l'environnement
Laure ASSAID	 CHAMBON Valérie

Rapport de l'inspection des installations classées

Propositions à l'issue de la visite

A l'issue de la visite d'inspection du 13/01/2022 de l'établissement SARL ROUQUETTE TRAVAUX PUBLICS implanté Les Carrières 12220 LES ALBRES, les constats établis et explicités dans la partie "contexte et constats" du rapport amènent l'inspection des installations classées à formuler à Madame la Préfète les propositions suivantes.

Au regard des constats réalisés durant la visite d'inspection, il n'est pas proposé de suites administratives.

Unité inter-départementale Tarn-Aveyron
Cellule carrières – mines et après-mines

Rodez, le 07/03/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 13/01/2022

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

SARL ROUQUETTE TRAVAUX PUBLICS

Les Carrières

12220 LES ALBRES

Références : n° 12-CARMIN-2021-54

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 13/01/2022 dans l'établissement SARL ROUQUETTE TRAVAUX PUBLICS implanté Les Carrières - 12220 LES ALBRES. L'inspection a été annoncée le 29/11/2021. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La carrière à ciel ouvert de micaschiste et d'horthogneiss sise au lieu-dit " Les Carrières", sur la commune des Albres, a par arrêté préfectoral n° 2021-03-05-006 du 05 mars 2021, fait l'objet d'un renouvellement/extension pour une durée de 30 ans au bénéfice de la Société ROUQUETTE TRAVAUX PUBLICS.

La carrière était en activité le jour de l'inspection.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SARL ROUQUETTE TRAVAUX PUBLICS
- Les Carrières - 12220 LES ALBRES
- Code AIOT dans GUN : 0006804416
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

L'inspection porte sur des prescriptions générales, et certains travaux d'aménagement contenus dans le dossier déposé par l'exploitant (nouveau bornage et délimitation, végétalisation, sécurisation, stockage produits finis).

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées
 - les observations éventuelles
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Conception des installations	Arrêté Préfectoral du 05/03/2021, article Art. 3.1.2	/	Sans objet
Retombées de poussières dans l'environnement	Arrêté Préfectoral du 05/03/2021, article Art. 3.3	/	Sans objet

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Rejets des effluents aqueux	Arrêté Préfectoral du 05/03/2021, article Art. 4.3.3	/	Sans objet
Rejets des effluents aqueux	Arrêté Préfectoral du 05/03/2021, article Art.4.3.9	/	Sans objet
Prévention des risques	Arrêté Préfectoral du 05/03/2021, article Art. 7.1.1	/	Sans objet
Pollutions accidentelles	Arrêté Préfectoral du 05/03/2021, article Art. 7.3.1	/	Sans objet
Généralités	Arrêté Préfectoral du 05/03/2021, article Art.7.1.2	/	Sans objet
Généralités	Arrêté Préfectoral du 05/03/2021, article Art.1.3	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les travaux et aménagement réalisés et/ou en cours (gestion des eaux-stockage des produits finis-signalétique- végétalisation...) représentent une amélioration notable.

2-4) Fiches de constats

Nom du point de contrôle : Conception des installations

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/03/2021, article Art. 3.1.2
Thème(s) : Risques chroniques, Émissions diffuses et envols de poussières
Prescription contrôlée : L'exploitant prend les dispositions suivantes pour prévenir et limiter les envols de poussières
Constats : Les pistes de circulation et aires sont entretenues et arrosées (en période sèche et de grand vent) à l'aide d'une citerne mobile; Les engins transportant des matériaux de faibles granulométrie sont arrosés; Au niveau de la conception des installations de traitement, les postes primaire et tertiaire sont capotés; La vitesse des engins sur site est limitée à 20km/h (signalétique en place).
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Retombées de poussières dans l'environnement

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/03/2021, article Art. 3.3
Thème(s) : Risques chroniques, Plan de surveillance des émissions de poussières
Prescription contrôlée : L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mesure des retombées de poussières pour les activités autorisées par le présent arrêté
Constats : Un protocole de surveillance environnemental est réalisé sur site, avec la méthode d'analyse des retombées de poussières selon le principe des jauges OWEN (5 points de mesure : 1 témoin, 1 habitation, 3 carrières). Les campagnes de mesures durent 30 jours et sont réalisées tous les 3 mois. Le bilan 2021 sur 3 campagnes (carrière sans activité de décembre 2020 à avril 2021) montre un respect de la valeur fixée à 500mg/m2/jour.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Rejets des effluents aqueux

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/03/2021, article Art. 4.3.3
Thème(s) : Risques accidentels, Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
Prescription contrôlée : La conception et la performance des installations de traitement ou de décantation des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Les eaux de ruissellement sont collectées dans un bassin d'infiltration en partie inférieure du site. Ce bassin d'infiltration est dimensionné de manière à pouvoir traiter des événements pluviaux de fréquence décennale. Le volume du bassin est de 480 m³. Le bassin est équipé d'une surverse en sortie de bassin vers le fossé routier de la RD22 et un système permettant de l'obturer. Une des pentes du bassin est réalisé en pente douce afin de ne pas piéger des espèces animales. L'entrée de l'écoulement dans les bassins est située à l'opposée de la sortie afin de favoriser au maximum la décantation. Les dispositifs de rejet des effluents sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci. Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Les ouvrages sont desservis par un accès de service permettant leur entretien courant et toute intervention en cas de pollution accidentelle.
Constats : La totalité des eaux de ruissellement , s'écoulent jusqu'au bassin de décantation présent in situ au point le plus bas du site (entrée sud). Le bassin est équipé en son point le plus haut, d'une surverse PVC de 200mm de diamètre permettant le rejet des eaux à l'extérieur de la carrière dans le talweg routier parallèle à la D22.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Rejets des effluents aqueux

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/03/2021, article Art.4.3.9
Thème(s) : Risques accidentels, Contrôle des rejets d'eaux
Prescription contrôlée : En fonctionnement normal l'exploitation de la carrière ne rejette pas d'eau dans le milieu extérieur. En situation exceptionnelle, une analyse des eaux rejetées est réalisée sur les paramètres décrits ci-dessus. L'exploitant met en place un registre des rejets incluant notamment la pluviométrie associée à ces rejets exceptionnels.
Constats : Pas de constat d'une situation exceptionnelle nécessitant une analyse des eaux rejetées dans le milieu extérieur.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Prévention des risques

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/03/2021, article Art. 7.1.1
Thème(s) : Risques chroniques, Propreté de l'installation et de ses abords
Prescription contrôlée : L'ensemble du site et ses abords sont maintenus propres et régulièrement nettoyés et entretenus.
Constats : Le déroulement de la visite, a permis de vérifier l'ensemble du site et ses abords, l'intégralité est maintenue propre.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Pollutions accidentelles

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/03/2021, article Art. 7.3.1
Thème(s) : Risques accidentels, Rétentions et confinement
Prescription contrôlée : Le ravitaillement et l'entretien courant des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. Au point bas, un séparateur d'hydrocarbures est mis en place. Le séparateur d'hydrocarbures est vidangé autant que nécessaire. La cuve d'émulsion de bitume et son aire de dépotage sont positionnées sur aire étanche permettant de bloquer une éventuelle pollution. Ces aires sont en amont des décanteurs et du séparateur d'hydrocarbures.
Constats : Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier est réalisé suivant les prescriptions de l'AP précité. Les prescriptions relatives à la cuve d'émulsion de bitume et son aire sont également conformes. L'atelier et la zone de stockage des matériels à usage courant ont fait l'objet d'un réaménagement rationnel.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Généralités

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/03/2021, article Art.7.1.2
Thème(s) : Risques accidentels, Contrôle des accès
Prescription contrôlée : L'accès de toute zone dangereuse est interdit par une clôture efficace, ou tout au dispositif équivalent. Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux et d'autre à proximité des zones clôturées.
Constats : La clôture grillage à torsion galvanisé qui ceinture le site a fait récemment l'objet d'un renouvellement sur certaines portions, notamment au Nord et à l'Ouest.
Observations : Suite à des travaux intra site sur la limite d'autorisation Ouest (borne PAJ et PE 14) en parallèle de la D22, la clôture est endommagée sur environ 50 mètres. Les travaux de réfection sont en cours. L'exploitant transmettra auprès de l'inspection des installations classées les justificatifs (photographies) de la remise en état de la clôture dans un délai de 1 mois à compter de la réception du présent rapport.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Généralités

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 05/03/2021, article Art.1.3
Thème(s) : Autre, Conformité au dossier de demande d'autorisation
Prescription contrôlée : Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant et qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente autorisation. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
Constats : Conformément aux prescriptions de l'arrêté, le site a fait l'objet : <ul style="list-style-type: none">- d'un nouveau bornage, d'une réfection partielle des clôtures et de l'accès Ouest (borne PE2) à la carrière.- d'une gestion des eaux, 2 bassins : 1 dédié au stockage d'eau, et 1 bassin de décantation et de réception de l'ensemble des eaux de ruissellement.- de la création d'un local technique dédié à la gestion des eaux : 3 compteurs pour fiabilité des consommations des eaux par poste : arrosage pistes, stocks, installations.- le stock d'agrégat à usage de la station d'enrobage est sous tunnel, une zone pour stockage des produits finis est en cours de réalisation.- un trommel de lavage de gravillons en circuit fermé, prototype conçu par Rouquette TP (pour une qualité supérieure) est positionné in situ au Sud Ouest (parallèle à la D22).- la signalétique d'information au public et aux usagers (panneau d'exploitation-plan de circulation piétons et véhicules...) est présente.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet