

Unité départementale du Hainaut  
Zone d'activités de l'aérodrome  
BP 40137  
59303 Valenciennes

Valenciennes, le 13/05/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 30/01/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **VALORMET**

72 rue Faidherbe  
59360 Le Cateau-Cambrésis

Références : -  
Code AIOT : 0007004072

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 30/01/2026 dans l'établissement VALORMET implanté 72 rue Faidherbe 59360 Le Cateau-Cambrésis. L'inspection a été annoncée le 16/01/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Suite à une précédente inspection constatant le non respect des rejets d'eau pluviale polluée sur les paramètres DCO et DBO5 et proposant une astreinte financière, la sous préfecture a souhaité rencontrer l'exploitant.

A noter que la société fait déjà l'objet d'une mise en demeure sur le même thème en date du 13 janvier 2021.

La réunion a lieu à proximité du site dans une salle appartenant à la mairie.

L'exploitant et son conseil, la société Entime, expliquent travailler sur une proposition de hausse des valeurs seuils de rejets.

L'inspecteur de l'environnement explique que cela n'est pas envisageable sans une procédure

administrative complète avec enquête publique et que l'indice de qualité de la rivière accueillant les eaux étant de qualité 1 elle aurait peu de chance d'aboutir à une issue favorable.

ENTIME montre que depuis que le lieu de prélèvement a été modernisé et bétonné les résultats en DCO et DBO5 sont améliorés

après une visite sur le lieu de rejet on constate que l'eau transite par 15m de fossé avant de passer par le venturi en béton. VALORMET décide de bétonner cette partie et de la protéger puis de faire de nouvelles analyses.

L'engagement doit être pris par écrit par l'exploitant.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- VALORMET
- 72 rue Faidherbe 59360 Le Cateau-Cambrésis
- Code AIOT : 0007004072
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

Aujourd'hui, la Société VALORMET est autorisée à exploiter le site par arrêté préfectoral complémentaire du 11/03/2022 autorisant le changement d'exploitant. Les activités du site sont le transit de métaux, DEEE et déchets dangereux et non dangereux ainsi que le traitement de déchets (le site dispose d'une cisaille mobile). L'activité VHU a été abandonnée en 2019. Le site est constitué :

- d'un bâtiment de 1 860 m2 dans lequel se trouvent les bureaux d'exploitation, une zone de stockage des métaux non ferreux et une zone de stockage de batteries de capacité 20 tonnes ;
- d'une aire extérieure composée de différentes zones d'entreposage.

Le site est actuellement classé comme relevant de la directive IED (rubrique 3550) et relève également du régime de l'autorisation pour les rubriques 2718.1, 2790, 2791 et à enregistrement 2716 pour les rubriques 2713, 2714.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;

- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	20260130_Valormet_LeCateauCambresis	Arrêté Préfectoral du 07/01/2008, article 1.1	Sans objet

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Il n'est pas proposé de suite complémentaire à celles de l'inspection du 11 septembre 2025. L'exploitant doit prendre des engagements par écrit vis à vis de la préfecture concernant les travaux à faire sur son site.

## 2-4) Fiches de constats

N° 1 : 20260130\_Valormet\_LeCateauCambresis

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 07/01/2008, article 1.1
<b>Thème(s) :</b> Situation administrative, accompagnement sous préfecture

<b>Prescription contrôlée :</b>  article 1.1 de l'APA du 07 janvier 2008
<b>Constats :</b>  Lors de la visite d'inspection, il a été constaté qu'au niveau du point de rejet, l'eau transite par 15m de fossé avant de passer par le venturi en béton. Ce fossé, est susceptible de contribuer, par dépôt et entraînement de matières organiques et contact avec l'air et la lumière, à la dégradation de la qualité de l'effluent. A ce stade, il s'agit d'une hypothèse de l'exploitant, qui a indiqué lors de la réunion avoir décidé de bétonner cette partie et de la protéger puis de faire de nouvelles analyses. Monsieur le sous-préfet a demandé à l'exploitant de prendre des engagements écrits.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite