

Unité départementale de Lille
44 rue de Tournai
CS 40259
59019 LILLE

LILLE, le 15/02/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 09/02/2023

Contexte et constats

Publié sur 

MRR (exBriqueteries du Nord)

9ème Rue
Port Fluvial
CS30117
59000 Lille

Références : inspection du 09/02/2023
Code AIOT : 0007006516

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/02/2023 dans l'établissement MRR (exBriqueteries du Nord) implanté rue de l'Abbé de l'Epée 59790 Ronchin. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les installations exploitées par la société MRR sont à proximité immédiate de l'aire d'accueil des gens du voyage de Ronchin. A ce titre, de nombreux signalements pour des envols et retombées de poussières sur cette aire ont été faits en préfecture. La présente inspection est réalisée dans ce contexte et dans l'attente de la réalisation des mesures de poussières dans l'environnement prescrites par arrêté préfectoral du 06/11/2020 pour lesquelles l'exploitant a été mis en demeure par arrêté du 08/11/2022 avec un délai de 6 mois.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- MRR (exBriqueteries du Nord)
- rue de l'Abbé de l'Epée 59790 Ronchin
- Code AIOT : 0007006516
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société MRR exerce une activité de recyclage de déchets inertes. Le site de Ronchin constitue une plateforme de distribution de matériaux et de valorisation de déchets issus du secteur du BTP.

Un récépissé en date du 2 janvier 2014 a été délivré à la société Briqueteries du Nord au titre des rubriques suivantes:

- rubrique n° 2515-1: installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. La puissance installée des installations est supérieure à 40 kW mais inférieure ou égale à 200 kW;
- rubrique n° 2517: station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques. La superficie de l'aire de transit est supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m²;

Les exigences auxquelles l'exploitant doit se conformer pour faire fonctionner son installation sont définies par les dispositions annexées aux arrêtés du 30 juin 1997 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration sous les rubriques 2515 et 2517 de la nomenclature des installations classées.

Par arrêté de prescriptions spéciales du 6 novembre 2020, il a été demandé à l'exploitant la réalisation d'une évaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires.

Par arrêté de prescriptions spéciales du 22/11/2022, le préfet du nord a imposé des mesures complémentaires visant à prévenir et réduire les envols de poussières.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- [prévention et réduction des envols de poussières](#)

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Envol de poussières	AP de Mesures Spéciales du 22/11/2022, article 2	/	Sans objet
2	Envol de poussières	AP de Mesures Spéciales du 22/11/2022, article 2	/	Sans objet
3	Envol de poussières	AP de Mesures Spéciales du 22/11/2022, article 2	/	Sans objet
4	Envol de poussières	Arrêté Ministériel du 30/06/1997, article Annexe 1 – 3.4	/	Sans objet
5	Envol de poussières	Arrêté Ministériel du 30/06/1997, article Annexe 1 – 6.1	/	Sans objet
6	Envol de poussières	Arrêté Ministériel du 30/06/1997, article Annexe 1 – 6.4	/	Sans objet
7	Envol de poussières	Arrêté Ministériel du 30/06/1997, article Annexe 1 – 6.5	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspecteur n'a pas constaté d'envols particuliers de poussières le jour de la visite inopinée réalisée

en période humide et en l'absence de vent.

Plusieurs non-conformités ont été notées lors de l'inspection : absence de bassin de volume suffisant pour la récupération des eaux pluviales pour l'arrosage, absence d'écrtage des tas de produits à risque d'envol et absence d'affichage de l'obligation des bâchages de camion.

L'exploitant a rapidement remédié à ces non-conformités après la visite.

S'agissant de l'écrtage des tas de produits à risque d'envols, il convient que l'exploitant pérenise la mesure.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Envol de poussières

Référence réglementaire : AP de Mesures Spéciales du 22/11/2022, article 2
Thème(s) : Risques chroniques, 2.1. Bâchage des camions
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Les camions entrant et sortant du site et dont le chargement est susceptible de provoquer des envols de poussières sont obligatoirement bâchés. Cette obligation fait l'objet d'une information préalable des chauffeurs et d'un affichage visible par les chauffeurs à l'entrée du site. A défaut, un arrosage du chargement est réalisé.
Constats : Lors de la visite l'inspecteur a constaté le respect du bâchage lors de l'arrivée d'un camion. Aucun affichage de cette obligation n'a été constaté sur le site. Postérieurement à l'inspection, cet affichage a été mis en place par l'exploitant (photo transmise à l'inspection le 14/02/2023).
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Envol de poussières

Référence réglementaire : AP de Mesures Spéciales du 22/11/2022, article 2
Thème(s) : Risques chroniques, 2.2. Arrosage des pistes de circulation
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Un arrosage des pistes de circulation du site est réalisé par temps sec. Une procédure encadre ces opérations. Ces opérations sont consignées dans un registre. A ce titre, l'exploitant aménage sous 2 mois à compter de la notification du présent arrêté un ou des bassins de récupération des eaux pluviales afin d'alimenter les engins pour l'arrosage des pistes. La capacité totale de ces bassins est d'au minimum 200 m ³ .
Constats : L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter de procédure encadrant les opérations d'arrosage des pistes. Postérieurement à la visite et par courriel du 14/02/2023, l'exploitant a transmis le protocole d'arrosage de la plateforme (document du 01/02/2023) : arrosage à faire par temps sec, en heure ouvrée, en prélevant l'eau des bassins à l'aide d'un godet, à défaut à l'aide d'une citerne d'arrosage voire à partir d'eau du réseau de ville. Lors de la visite, l'exploitant n'avait pas aménagé un ou des bassins de récupération des eaux pluviales de volume suffisant. Lors des échanges sur site, il a indiqué que l'emplacement du bassin avait été défini et qu'il serait prochainement aménagé. Par courriel du 14 février 2023, l'exploitant a envoyé une photo du bassin de récupération nouvellement creusé.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : Envol de poussières

Référence réglementaire : AP de Mesures Spéciales du 22/11/2022, article 2
Thème(s) : Risques chroniques, 2.3. Stockages de matériaux de faible granulométrie
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Les tas de stockage de matériaux de faible granulométrie et forte siccité font l'objet d'un écrêtage/compactage systématique.
Constats : Lors de l'inspection et en raison notamment des conditions météorologiques, les produits stockés étaient humides et le risque d'envol très limité. Aucun des tas de matériaux n'était compacté ou écrêté. Postérieurement à la visite, l'exploitant a transmis des photos des tas de produits à risque d'envols écrêtés.
Observations : L'attention de l'exploitant est attirée sur la nécessité de procéder systématiquement à un écrêtage des produits à risque d'envol.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 4 : Envol de poussières

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 30/06/1997, article Annexe 1 – 3.4
Thème(s) : Risques chroniques, AM 25173.4. Propreté
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Constats : L'exploitant indique que la route publique d'accès au site est nettoyée une fois par semaine par un prestataire. Le jour de la visite, la voirie ne présentait pas de dépôts excessifs, d'autant que des travaux (creusement d'une tranchée en pleine voie) étaient en cours. Lors de l'inspection, réalisée de manière inopinée, l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier de ce nettoyage. Par courriel du 15/02/2023, il a fait parvenir à l'inspection copie des factures de cette prestation de nettoyage. Sur les mois de septembre 2022 à janvier 2023, en moyenne 2 nettoyages par mois ont été réalisés.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 5 : Envol de poussières

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 30/06/1997, article Annexe 1 – 6.1
Thème(s) : Risques chroniques, AM 25176.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits minéraux sont munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire autant que possible les envols de poussières. Le cas échéant, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage.
Constats : Lors de l'inspection deux opérations de criblage/concassage étaient en cours. L'inspecteur n'a pas noté d'émission visible de poussières liée à ces activités.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 6 : Envol de poussières

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 30/06/1997, article Annexe 1 – 6.4
Thème(s) : Risques chroniques, AM 2517 6.4. Stockages
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Les stockages extérieurs doivent être protégés des vents en mettant en place des écrans, chaque fois que nécessaire, ou être stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussières. En cas d'impossibilité de les stabiliser, ces stockages doivent être réalisés sous abri ou en silos.
Constats : Les produits sont stockés derrière une butte végétalisée dont la hauteur est bien supérieure au sommet des tas. De plus, postérieurement à la visite, les tas de produits à risque d'envol ont été écrêtés.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 7 : Envol de poussières

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 30/06/1997, article Annexe 1 – 6.5
Thème(s) : Risques chroniques, AM 25176.5 - Pistes de circulation
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées de manière à prévenir les envols de poussières. Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues de véhicules sont prévues en cas de besoin.
Constats : Les voiries du site sont en matériaux compactés et non recouvertes d'enrobé (ou béton). La route de desserte du site est nettoyée par l'exploitant une fois par semaine (cf. observation plus haut).
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet