

## Rapport de l'inspection des installations classées

### Propositions à l'issue de la visite

A l'issue de la visite d'inspection du 20/01/2022 de l'établissement PANZANI implanté 29 A 31 RUE LAVOISIER 92000 NANTERRE, les constats établis et explicités dans la partie "contexte et constats" du rapport amènent l'inspection des installations classées à formuler à Monsieur le Préfet les propositions suivantes.

Considérant les non-conformités relevées et les enjeux associés, il est proposé une **lettre de suite préfectorale** pour les dispositions contrôlées et rappelées ci-après :

- nom : Collecte des effluents - Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 24/07/2007  
article : 4.2.1 - délai : 2 mois à compter de la date de la lettre de suite

Unité départementale des Hauts-de-Seine  
Service Risques et Installations Classées de Paris et des  
Hauts-de-Seine  
167/177, avenue Joliot-Curie BP 102  
92013 Nanterre Cedex

Nanterre, le 21/01/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 20/01/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **PANZANI**

29 A 31 RUE LAVOISIER  
92000 NANTERRE

n° Dossier : 31434

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 20/01/2022 dans l'établissement PANZANI implanté 29 A 31 RUE LAVOISIER 92000 NANTERRE. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Par courriel en date du 20/01/2022, l'inspection a reçu une plainte d'un riverain: "Depuis quelques jours la STEP d'une usine, située juste après les centrales à béton du port de Nanterre en direction de Reuil, refoule sur le chemin de halage puis dans la Seine. L'eau semble un peu chargée trouble et odorante."

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- PANZANI
- 29 A 31 RUE LAVOISIER 92000 NANTERRE
- Code AIOT dans GUN : 0007405059
- Régime : A-IED
- Statut Seveso : Non concerné

Panzani est une ICPE soumise à autorisation pour la fabrication de pâtes alimentaires.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Le signalement sur le dversement d'eaux industrielles

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Propositions de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1)
Collecte des effluents	Arrêté Préfectoral du 24/07/2007, article 4.2.1	/	Lettre de suite préfectorale

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection des installations classées n'a pas constaté d'écoulement le jour de l'inspection, cependant elle a pu constater qu'il y avait eu des écoulements récents provenant de chez l'exploitant. Cet incident a eu lieu dans le cadre de travaux de la STEP.

### 2-4) Fiche de constats

**Nom du point de contrôle :** Collecte des effluents

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 24/07/2007, article 4.2.1
<b>Prescription contrôlée :</b> Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu aux chapitres 4.2 et 4.3 ou non conforme à leurs dispositions est interdit. [...]
<b>Constats :</b> Par courriel date du 20/01/2022, un riverain a signalé à l'inspection des installations classées que la STEP d'une usine, située juste après les centrales à béton du port de Nanterre en direction de Rueil, refoulait sur le chemin de halage puis dans la Seine et que l'eau semblait un peu chargée trouble et odorante.  L'inspection s'est rendue sur place le jour même. Aucun écoulement n'a été constaté. Cependant des flaques d'eau sur le chemin de halage au droit d'une STEP industrielle ainsi que la présence de traces d'écoulements récents sur le gazon depuis la STEP ont été constatées par l'inspection (cf photos en PJ).  Après identification, la STEP appartient à la société Panzani.  L'exploitant a indiqué à l'inspection être en cours de travaux sur cette STEP. Ces travaux ont entraîné un dysfonctionnement d'une pompe (elle disjoncte régulièrement). L'exploitant a indiqué ne pas avoir connaissance du déversement.  Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué demander immédiatement à l'entreprise sous-traitante de revenir dès le 21/01/2022 pour avancer les travaux et faire cesser le dysfonctionnement au plus vite. Il a également proposé de brancher différemment la pompe pour éviter qu'elle disjoncte et enfin proposé d'intégrer dans la ronde de sécurité la vérification du fonctionnement de cette pompe.  Non-conformité : contrairement à l'article 4.2.1. l'exploitant a déversé des effluents aqueux directement dans le milieu naturel et en dehors des limites de propriété du site (chemin de halage puis Seine). Durant la durée des travaux, puis pendant une durée de 15 jours suivant leur fin, l'exploitant devra s'assurer par tous moyens à sa disposition que la pompe fonctionne. Un compte-rendu des rondes effectuées ainsi que les modifications réalisées pour éviter les dysfonctionnement devra être transmis à l'inspection à l'issue de ce délai. Il devra tenir informer l'inspection de la fin des travaux. Enfin l'exploitant devra transmettre à l'inspection une fiche accident / incident du BARPI téléchargeable à l'adresse suivante : <a href="https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/en-cas-daccident/informer-linspection-des-installations-classees-dun-accident/">https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/en-cas-daccident/informer-linspection-des-installations-classees-dun-accident/</a>
<b>Type de suites proposées :</b> Avec suites
<b>Proposition de suites :</b> Lettre de suite préfectorale