

Orléans, le 22/11/2023

Unité départementale d'Eure-et-Loir
15 Place de la République
28019 CHARTRES

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 11/10/2023

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

SUEZ RV CENTRE OUEST

6 rue Gaspard Monge
ZAC de Conneuil
37270 Montlouis-sur-Loire

Références : 0010000445/TTa/RAPVI/IC230587-VAT20230656
Code AIOT : 0010000445

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 11/10/2023 dans l'établissement SUEZ RV CENTRE OUEST implanté La Garenne - la Sablonnière 28320 Bailleau-Armenonville. L'inspection a été annoncée le 22/09/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SUEZ RV CENTRE OUEST
- La Garenne - la Sablonnière 28320 Bailleau-Armenonville
- Code AIOT : 0010000445
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Installation de stockage de déchets non dangereux – post-exploitation

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Respect de prescriptions relatives au suivi post-exploitation

Les non-conformités de la précédente inspection datant du 26 mai 2015 n'ont pas été abordées.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection ⁽¹⁾	Proposition de délais
1	Surveillance générale	AP Complémentaire du 20/12/2019, article 9	/	Lettre de suite préfectorale	15 jours

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection sont détaillés dans les tableaux ci-dessous

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Surveillance générale

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 20/12/2019, article 9
Thème(s) : Autre, Surveillance générale
Prescription contrôlée : L'exploitant procède à des visites semestrielles du site afin de veiller à l'entretien général du site et au suivi des opérations. L'exploitant s'assure que les moyens nécessaires au suivi du site sont protégés contre les intrusions et notamment que les ouvrages de surveillance de la nappe sont maintenus en l'état, suffisamment protégés (notamment par des capots cadénassés). Le compte rendu de chaque visite est adressé à l'inspection dans le cadre du rapport annuel.
Constats : Le site n'est pas correctement protégé contre les intrusions. Le compte rendu de chaque visite n'est pas adressé à M. le Préfet dans le cadre du rapport annuel du suivi post-exploitation.
Observations : Le site de Bailleau-Armenonville dispose de deux piézomètres situés au nord du lieu-dit "La Garenne" et au sud du lieu-dit "La Sablonnière". Lors de la visite d'inspection, seul l'ouvrage du lieu-dit "La Garenne" a été inspecté. Ce dernier, bien que vieillissant, dispose d'un capot cadénassé.

La clôture située au sud du site "La Garenne", à gauche du portail d'accès, est éventrée sur environ 1 mètre, ne permettant pas d'assurer une protection efficace contre les intrusions.

L'exploitant réalise une visite trimestrielle du site. Une fiche de visite est complétée, mais elle n'est pas envoyée à M. le Préfet dans le cadre du bilan annuel du suivi-post exploitation.

Type de suites proposées : Avec suites

Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale

Proposition de délais : 15 jours