

Unité interdépartementale d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher
34 avenue Maunoury Porte J – BP 60723
41007 Blois Cedex

Blois , le 31/01/2024

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 14/12/2023

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

VAL DE LOIRE GRANULATS

Le Dolin - Le Bout de la Vallée Poiriou
41330 Averdon

Références : 2024-121

Code AIOT : 00100.03244

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 14/12/2023 dans l'établissement VAL DE LOIRE GRANULATS implanté Le Dolin - Le Bout de la Vallée Poiriou 41330 Averdon. L'inspection a été annoncée le 11/12/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Des dossiers de « porter à connaissance », déposés par l'exploitant en octobre 2019, février 2021 et juillet 2021 sont en cours d'instruction à la DREAL.

Le 31 octobre 2019, l'exploitant a sollicité l'autorisation d'augmenter le volume d'eau nécessaire pour éviter l'émission et la propagation des poussières émises par l'installation de traitement des matériaux et la circulation des véhicules sur les pistes.

Le 19 février 2021, l'exploitant a déposé un dossier de demande de modification des conditions de réaménagement, afin de conserver un forage nécessaire à l'exploitant agricole, propriétaire de la parcelle ZM 38. Cette modification nécessite également l'augmentation d'accueil des remblais inertes.

Le 12 juillet 2021, L'exploitant dépose une nouvelle demande en lien avec la demande du 19 février 2021 et concerne la modification des seuils d'acceptabilité des matériaux inertes afin de pouvoir accueillir des matériaux dits « 3+ ».

La visite a été effectuée dans le cadre du suivi de l'avancement de l'exploitation.

Suite au retard lié à la durée d'examen par l'inspection des installations classées des dossiers de « porter à connaissance », les constats effectués lors de la visite pourront faire l'objet de demande de compléments si besoin.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- VAL DE LOIRE GRANULATS
- Le Dolin - Le Bout de la Vallée Poiriou 41330 Averdon
- Code AIOT : 0010003244
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'exploitation est située sur le territoire de la commune d'AVERDON, lieu dit « Le Bout de la Vallée Poiriou » ;

Il s'agit d'une carrière de calcaire à ciel ouvert, dont la superficie totale, autorisée en 2016, est de 45 ha 41 a 64 ca pour une superficie totale exploitable de 27 ha 46 a 94 ca ;

La production maximale autorisée est de 350 000 tonnes par an, avec une moyenne annuelle de 180 000 tonnes ;

L'extraction est réalisée à sec, en gradins. La hauteur de chaque gradin n'excède pas 15 m ;

Les matériaux subissent une opération de concassage et de criblage sur une installation de 760 kW de puissance installée ;

L'abattage des matériaux est réalisé par emploi d'explosifs. L'extraction est ensuite effectuée à la pelle hydraulique ;

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Suivi de l'exploitation.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;

- ◆ les observations éventuelles ;
- ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
- ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Surveillance de l'exploitation (Extraction)	Arrêté Préfectoral du 02/05/2016, article 2.3.4	Sans objet
3	Prélèvements et consommation d'eau	Arrêté Préfectoral du 02/05/2016, article 4.1.1	Sans objet

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
2	Remblaiement (Apport de matériaux)	Arrêté Préfectoral du 02/05/2016, article 2.4.3.2	Sans objet
4	Conditions de remise en état du site	Arrêté Préfectoral du 02/05/2016, article 2.4.2	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection figurent dans les fiches de constats ci-dessous.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Surveillance de l'exploitation (Extraction)

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 02/05/2016, article 2.3.4
Thème(s) : Situation administrative, Plan de phasage
Prescription contrôlée : <i>L'exploitation de la carrière est conduite conformément aux plans de phasage des travaux et de remise en état du site annexés au présent arrêté. Toute modification du phasage ou du mode d'exploitation doit faire l'objet d'une demande préalable adressée au préfet avec tous les éléments d'appréciation.</i>
Constats : L'exploitant devra mettre à jour son plan de phasage.
Observations : L'exploitant a indiqué que pour conserver les installations de pompage existantes et les raccordements (canalisations et câbles électriques - dossier PAC de février 2021) et afin de réaménager la partie « nord-est » du site, une petite partie des phases 2b, 3 et 4 ont été exploitées.
Type de suites proposées : Susceptible de suites

N° 2 : Remblaiement (Apport de matériaux)

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 02/05/2016, article 2.4.3.2
Thème(s) : Risques chroniques, Remblayage partiel
Prescription contrôlée : <i>[...] Lorsqu'il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition...), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l'utilisation des seuls matériaux inertes.[...]</i> <i>[...]Les apports extérieurs sont limités à 35000 m3/ an en moyenne.</i>
Constats : Pas d'écart constaté: L'exploitant a indiqué que 88 853 Tonnes (soit 34848 m3) en apport de remblais (matériaux extérieur) ont été accueillis sur le site en 2023.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 3 : Prélèvements et consommation d'eau

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 02/05/2016, article 4.1.1
Thème(s) : Risques chroniques, Origine des approvisionnements en eau
Prescription contrôlée : <i>[...] L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations, le remplacement du matériel, pour limiter la consommation d'eau de l'établissement.</i> <i>L'utilisation d'eau pluviales non polluées est privilégiée dans les procédés d'arrosage des pistes et des stocks de produits ou de déchets non dangereux inertes, etc. Afin de limiter le plus possible la consommation d'eau, des dispositifs de brumisation ou équivalents sont privilégiés chaque fois que possible.</i> <i>Les eaux d'arrosage des pistes non revêtues et les eaux d'arrosage des stockages sont réutilisées chaque fois que possible.</i>

Constats : La consommation d'eau prélevée en 2023 (5 610 m ³) dépasse le volume prévu dans le dossier PAC du 31 octobre 2019 (5 500 m ³)
Observations : <p>Dans son dossier déposé le 31 octobre 2019, l'exploitant sollicitait l'autorisation de prélever un volume d'eau pour le rabattage des poussières et la production égale à 5 500 m³ /an, au lieu des 1 000 m³ autorisés dans l'AP.</p> <p>Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué vouloir modifier sa demande pour un volume de prélèvement de 6500 ou 7 000 m³.</p> <p>Le dossier devra être actualisé en conséquence.</p>
Type de suites proposées : Susceptible de suites

N° 4 : Conditions de remise en état du site

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 02/05/2016, article 2.4.2
Thème(s) : Risques chroniques, Réaménagement
Prescription contrôlée : <p><i>[...] La remise en état doit être réalisée conformément au dossier de demande d'autorisation et aux plans annexés au présent arrêté.</i></p> <p><i>[...]- la mise en place d'un merlon paysager au nord de l'emprise du site dans la première année suivant la signature de l'arrêté préfectoral,[...]</i></p>
Constats : L'inspection a constaté que le merlon coté "sud-ouest" est quasiment terminé, les plantations seront effectuées au cours du 1er semestre 2024.
Observations : <p>L'exploitant a indiqué que l'achat des terrains coté "est" est en cours, ce qui permettra de finaliser le dimensionnement du merlon en place.</p>
Type de suites proposées : Sans suite