

Unité départementale du Loiret
DREAL Centre - UD 45 - 5 avenue Buffon
Bureaux - 3 rue du Carbone - Orléans la Source
CS 96407
45064 Orléans Cedex 2

Orléans, le 21/11/2025

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 23/10/2025

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

BARDAT (ex PLAISANCE)

La tour de Bourges
45220 Triguères

Références : n° 528/2025
Code AIOT : 0010003626

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 23/10/2025 dans l'établissement BARDAT (ex PLAISANCE) implanté Les Sablonnières 45220 Douchy-Montcorbon. L'inspection a été annoncée le 08/09/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite a été réalisée pour contrôler le respect des prescriptions de l'arrêté de mise en demeure du 17 décembre 2024.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- BARDAT (ex PLAISANCE)
- Les Sablonnières 45220 Douchy-Montcorbon

- Code AIOT : 0010003626
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

L'exploitation est située aux lieux-dits «Les Sablonnières» et «Les Grandes Noues» sur le territoire de la commune de DOUCHY-MONTCORBON. Il s'agit d'une carrière à ciel ouvert de sable rouge dont la superficie autorisée est de 6 ha 23 a 81 ca. La production maximale autorisée est de 30 000 tonnes par an, pour une moyenne annuelle de 19 000 tonnes. Le site dispose d'un arrêté d'autorisation de poursuivre l'activité du 8 février 2021.

Lors de l'extraction, les opérations de transport sont uniquement effectuées par des camions appartenant à la société. L'exploitant précise que l'extraction de la carrière s'effectue uniquement par campagnes en fonction des besoins et des conditions météorologiques.

Contexte de l'inspection :

- Suite à mise en demeure

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se

- conformer à la prescription) ;
- ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Néant

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Mesures périodiques des niveaux sonores	Arrêté Préfectoral du 08/02/2021, article 6.2.3.	Avec suites, Mise en demeure, respect de prescription	Levée de mise en demeure
2	Quantité maximale extraite	Arrêté Préfectoral du 08/02/2021, article 1.2.3.	/	Sans objet
3	Respect du plan de phasage	Arrêté Préfectoral du 08/02/2021, article 2.3.3.	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection figurent dans le tableau ci-dessus.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Mesures périodiques des niveaux sonores

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 08/02/2021, article 6.2.3.
Thème(s) : Risques chroniques, Mesures périodiques des niveaux sonores
Point de contrôle déjà contrôlé : <ul style="list-style-type: none"> • lors de la visite d'inspection du 08/08/2024 • type de suites qui avaient été actées : Avec suites • suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Mise en demeure, respect de prescription

- date d'échéance qui a été retenue : 19/06/2025

Prescription contrôlée :

[...] Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée 6 mois au maximum après la mise en service de l'installation puis tous les 3 ans dans le cas générique. [...]

Constats :

Lors des deux dernières inspections (en 2022 et en 2024), il avait été relevé un écart relatif à la périodicité des contrôles des niveaux sonores. Au vu de ces écarts, une mise en demeure a été prononcée le 17 décembre 2024.

Constat 2025 :

A la demande de l'inspection, l'exploitant a présenté le rapport de contrôle acoustique réalisé sur la carrière de Douchy-Montcorbon par la société ENCEM le 7 octobre 2025 en période d'activité. L'analyse de ce rapport permet de constater que les activités exercées ne sont pas à l'origine de nuisances sonores pour les tiers et respectent les valeurs réglementaires en limite de propriété ainsi qu'au niveau des zones à émergence réglementée.

L'écart est soldé.

La mise en demeure du 17/12/2024 est levée.

Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

L'exploitant procède à une mesure des niveaux sonores lors des prochaines opérations d'extraction.

Type de suites proposées : Sans suite

Proposition de suites : Levée de mise en demeure

N° 2 : Quantité maximale extraite

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 08/02/2021, article 1.2.3.

Thème(s) : Autre, Quantité maximale extraite

Prescription contrôlée :

Les matériaux extraits sont des sables rouges et de la craie.

La quantité maximale de matériaux extraits de la carrière est de 30 000 tonnes/an (avec une moyenne de 19 000 tonnes/an).

Constats :

L'exploitant n'a quasiment pas exploité le gisement de sables rouges sur cette carrière (320 t en 2024 et encore moins en 2025). D'après lui, les sables sont plus difficiles à commercialiser pour la société Bardat qui est surtout reconnue pour les marnes calcaires utilisées en amendement. Une réflexion est en cours pour trouver un débouché aux sables rouges.

Pas d'écart relevé sur ce point.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 3 : Respect du plan de phasage

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 08/02/2021, article 2.3.3.
Thème(s) : Autre, Respect du plan de phasage
<p>Prescription contrôlée :</p> <p>L'exploitation de la carrière est conduite conformément aux plans de phasage des travaux et de remise en état du site annexés au présent arrêté. Toute modification du phasage ou du mode d'exploitation doit faire l'objet d'une demande préalable adressée au préfet avec tous les éléments d'appréciation.</p>
<p>Constats :</p> <p>L'exploitant prend du retard sur le plan de phasage initialement prévu. Toutefois, il est toujours cohérent avec le montant des garanties financières.</p> <p>Pas d'écart relevé sur ce point.</p>
Type de suites proposées : Sans suite