

Unité interdépartementale Nièvre-Yonne
Pôle Carrières, Matériaux, Déchets
17 rue de la Plaine des Isles
89000 AUXERRE

Auxerre, le 03/06/22

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 24/05/2022

Contexte et constats

Publié sur



SUEZ RV YONNE METAUX

23, route de Chamvres
ZI des Lanieres
89300 JOIGNY

Références :

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 24/05/2022 dans l'établissement SUEZ RV YONNE METAUX implanté 23, route de Chamvres ZI des Lanieres 89300 JOIGNY. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Lors du contrôle inopiné mené la semaine précédente, l'inspection des installations classées a constaté qu'aucun contrôle radiologique des déchets entrants n'était opéré sur le site de Joigny depuis environ 2 mois. Cette situation a donné lieu à un arrêté de mesures d'urgences (APMU) portant sur le rétablissement des contrôles et une levée de doute sur le stock présent. Cette levée de doute a été réalisée le 24 mai 2022 par le SDIS de l'Yonne en présence de l'inspection des ICPE. Le présent rapport porte sur cette intervention.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SUEZ RV METAUX YONNE
- 23, route de Chamvres ZI des Lanieres 89300 JOIGNY
- Code AIOT dans GUN : 0025400024
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

SUEZ RV METAUX YONNE exploite à Joigny des installations de tri transit de déchets.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- déchets
- radioactivité

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées
 - les observations éventuelles
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

L'inspection des installations classées a par ailleurs noté le mauvais état du cours d'eau au sein duquel l'exploitant rejette ses eaux, avec présence de poissons morts. Ce sujet fera l'objet d'un contrôle dédié prochainement.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats ne font pas l'objet de propositions de suites administratives.

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le contrôle radiologique a été rétabli et la levée de doute n'a pas révélé de déchets radioactifs sur site. Le fonctionnement normal du site peut reprendre. Toutefois, au regard de ce récent événement, l'inspection des installations classées recommande le suivi d'une formation de sensibilisation au risque radiologique par l'ensemble du personnel concerné.

2-4) Fiches de constats

Nom du point de contrôle : Radioactivité

Référence réglementaire : AP de Mesures d'Urgence du 23/05/2022, article 1er
Thème(s) : Risques accidentels, Déchets autorisés
Prescription contrôlée : La société SUEZ RV YONNE METAUX exploitant une installation de tri-transit de déchets sur le territoire de la commune de Joigny est tenue : sous un délai de 1 jour à compter de la date de notification du présent arrêté : de n'admettre aucun déchet sur le site jusqu'à rétablissement d'un contrôle radiologique adéquat. Ce contrôle doit permettre de s'assurer de l'absence de radioactivité de chaque déchet entrant en étant pratiqué avec un matériel adéquat, par des personnes dûment formées à la détection et à la gestion des déclenchements de portique et selon des procédures clairement établies, conformément aux dispositions de l'article 37.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 29 juillet 2005
Constats : Le 24 mai 2022, l'inspection des installations classées a pu constater le déplacement du portique de détection de la radioactivité : précédemment installé au niveau de la voie de circulation contre le bâtiment administratif qui a été condamnée pour travaux, le portique a été implanté sur l'autre voie, accessible à la circulation et systématiquement empruntée par les véhicules entrants sur le site avec les déchets. Par courriel du 25 mai 2022, l'exploitant a transmis le certificat de conformité du portique de détection de la radioactivité établi le même jour par la société BERTHOLD (fabricant du portique). Le contrôle radiologique systématique de tout flux de déchet entrant a donc été rétabli le 25 mai 2022. L'inspection des installations classées considère que les suites données à l'APMU sur ce point sont satisfaisantes.
Observations : L'inspection des installations classées attire l'attention de l'exploitant sur la nécessité de déplacer une nouvelle fois le portique et de faire procéder à un nouveau contrôle de conformité à l'issue des travaux pour le remettre dans sa configuration définitive sur l'autre voie de circulation, tout en maintenant un contrôle radiologique systématique des flux entrants pendant le déplacement, à défaut en suspendant les admissions de déchets.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Radioactivité

Référence réglementaire : AP de Mesures d'Urgence du 23/05/2022, article 1er
Thème(s) : Risques accidentels, Levée de doute
Prescription contrôlée : La société SUEZ RV YONNE METAUX exploitant une installation de tri-transit de déchets sur le territoire de la commune de Joigny est tenue : sous un délai de 1 semaine à compter de la date de notification du présent arrêté : de faire effectuer une levée de doute radiologique sur les stocks de déchets présents par le SDIS de l'Yonne ou par un organisme agréé en radioprotection.
Constats : Toute la journée du mardi 24 mai 2022, la cellule NRBC du SDIS de l'Yonne a procédé à la levée de doute radiologique des stocks de déchets présents sur le site, avec l'accord de la société SUEZ RV YONNE METAUX et en présence de l'inspection des installations classées. Le contrôle a porté sur un stock de déchets métalliques de 150 tonnes environ, conditionnés en vrac et en bennes. L'intervention n'a pas révélé de déchets radioactifs présents. L'inspection des installations classées considère que les suites données à l'APMU sur ce point sont satisfaisantes.
Observations : L'inspection des installations classées recommande l'organisation d'une formation de sensibilisation au risque radiologique pour les agents du site de Joigny au regard des récents événements.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet