

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 07/02/2022

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

DELAHAYE (GAEC)
L'Etang Neuf
49280 LA SEGUINIÈRE

Références : 2022_02_07 Rapport GAEC DELAHAYE

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 07/02/2022 dans l'établissement DELAHAYE (GAEC) implanté L'Etang Neuf 49280 LA SEGUINIÈRE. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Action coup de poing en lien avec l'unité de méthanisation

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- DELAHAYE (GAEC)
- L'Etang Neuf 49280 LA SEGUINIÈRE
- Code AIOT dans GUN : 0054902774
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED - MTD

Élevage de volailles de plus de 40 000 emplacements sur litière (poulets dindes) et cheptel allaitant de 79 vaches pour un effectif de 214 animaux. Le fumier est épandu, exporté en méthanisation et en compostage et les effluents liquides sont épandus.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées
 - les observations éventuelles
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Propositions de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la <u>précédente</u> inspection (1)
Stockage des effluents en zone vulnérable	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-III	/	Lettre de suite préfectorale

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Aménagement des locaux – Imperméabilité – Étanchéité	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-I	/	Sans objet

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Stockage des effluents	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-II	/	Sans objet
Tuyauteries et canalisations des effluents	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-III	/	Sans objet
Collecte et stockage des effluents	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-I	/	Sans objet
Collecte des eaux de pluie	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 24	/	Sans objet
Rejets directs d'effluents	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 25	/	Sans objet
Rejets directs d'effluents	Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 26	/	Sans objet
Réalisation de la déclaration d'accident ou de pollution accidentelle	Code de l'environnement du 27/12/2013, article R.512-69	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La gestion de l'entreposage sur la future parcelle doit être améliorée pour répondre aux exigences du programme national nitrates.

Cette pratique est possible sous condition et elle nécessite un enregistrement dans le cahier d'épandage.

Le digestat solide ne doit pas être contaminé postérieurement à son arrivée sur le site.

2-4) Fiches de constats

Nom du point de contrôle : Aménagement des locaux – Imperméabilité – Étanchéité

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-I
Thème(s) : Élevage, Pollution
Constats : La fumière non couverte permet le stockage du fumier et du digestat solide. Les jus sont correctement canalisés et il n'a pas été constaté de fuite au milieu. La fosse bateau béton réceptionne l'ensemble des effluents liquides pour un épandage ultérieur
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Stockage des effluents

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-II
Thème(s) : Élevage, Pollution
Constats : La fumière de 285 m ² (parcelle n° 129) ne présente aucun désordre et la fosse bateau béton (parcelle n° 129) est correctement protégée. La fosse ne dispose pas de regard de contrôle, le niveau de remplissage est correct et aucun désordre constaté visuellement. Aucune trace de débordement constatée
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Tuyauteries et canalisations des effluents

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 11-III
Thème(s) : Élevage, Pollution
Constats : La fumière non couverte 3 murs dispose d'un point bas et la canalisation reliant l'ouvrage à la fosse est en état de fonctionnement.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Collecte et stockage des effluents

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-I
Thème(s) : Élevage, Pollution
Constats : Aucun jus non collecté aux abords de la fumière.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Stockage des effluents en zone vulnérable

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 23-III
Thème(s) : Élevage, Pollution
Constats : Le fumier des bovins sont destinés soit à la méthanisation (500 t) soit stocké puis épandu (300 t). Le digestat est entreposé sur la fumière qui ne dispose pas de séparation physique et les tas sont espacés (fumier coté gauche - digestat coté droit) entre eux. Le purin du fumier s'écoule vers le point bas et il contamine le stockage de digestat solide. Cette pratique est à revoir de manière à ne pas avoir de contamination du déchet de méthanisation (inversion des tas ou séparation physique étanche entre les deux produits). Le fumier des volailles est exporté chez Ets Guilbaud (composteur - Beaupreau) au moment du vide sanitaire et il est directement mis en caissons. Il a été constaté la présence d'un tas entreposé au champ (parcelle 0174 sud-ouest) qui n'est pas couvert et dont l'emplacement est identique d'une année sur l'autre (cf. Géoportail et GoogleMaps). Cette pratique est interdite (retour sur le même emplacement pas avant 3 ans) et il faut couvrir le tas (paille par exemple). Il a été constaté la présence d'une zone très mouillée au sud du lieu de stockage (à l'intérieur de la forêt).
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale

Nom du point de contrôle : Collecte des eaux de pluie

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 24
Thème(s) : Élevage, Pollution
Constats : Le pan de toiture qui est limitrophe de la fumière dispose d'une gouttière et aucun désordre n'a été constaté.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Rejets directs d'effluents

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 25
Thème(s) : Élevage, Pollution
Constats : Aucun rejet direct d'effluent vers les eaux souterraines n'a été constaté.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Rejets directs d'effluents

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 26
Thème(s) : Élevage, Pollution
Constats : Aucun rejet direct d'effluent vers les eaux superficielles n'a été constaté.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Nom du point de contrôle : Réalisation de la déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

Référence réglementaire : Code de l'Environnement du 27/12/2013, article R.512-69
Thème(s) : Élevage, Accident
Constats : Aucun accident ou incident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 sur le site.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet