



**PRÉFÈTE  
DE MEURTHE-ET-MOSELLE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
Grand Est**

Service Prévention des Risques Anthropiques  
5 rue Hinzelin  
CS 50551  
POLYGONE – bâtiment G&H  
57009 Metz Cedex  
spra.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

Metz, le 27/06/25

## **Rapport de l'Inspection de l'environnement**

Visite d'inspection du 23/06/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **EASTEAM**

16 Place de l'Iris

--

TOUR CB 21

92400 Courbevoie

Code AIOT : 0100000318

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 23/06/2025 dans l'établissement EASTEAM implanté 1, chemin du Vaquene - 54410 Laneuveville-devant-Nancy. L'inspection a été annoncée le 10/06/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 23/06/2025 dans l'établissement NOVASTEAM, implanté 1, Chemin du Vaquene à Laneuveville-devant-Nancy. Cette inspection réactive fait suite à un incident rencontré pendant le transport de livraison d'un générateur de vapeur LOINTEK n° 2450102 lors de la traversée du pont Gabriel-Fauré à Jarville-la-Malgrange en février 2025. La visite a pour objectif de s'assurer de la situation de l'équipement sous pression et du respect des prescriptions relatives aux risques accidentels que peuvent présenter ces installations.

Le référentiel de contrôle est le suivant :

- Code de l'environnement
- Arrêté ministériel du 20 novembre 2017 modifié relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simple.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- EASTEAM
- 1, chemin du Vaquene - 54410 Laneuveville-devant-Nancy
- Code AIOT : 0100000318
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société EASTEAM est autorisée à poursuivre l'exploitation de l'installation de préparation et l'unité de valorisation énergétique de combustibles solides de récupération (CSR) implantées sur le territoire de la commune de Laneuveville-devant-Nancy en lieu et place de la société SUEZ RV France par l'arrêté préfectoral complémentaire n°2024-0266 en date du 05 décembre 2024.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection de l'environnement à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se

- conformer à la prescription) ;
- ♦ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup>	Proposition de délais
1	Condition de vérification, d'expertise	Code de l'environnement du 28/12/2016, article L. 557-56	Prescriptions complémentaires	Avant mise en service

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite d'inspection a porté sur la situation du générateur de vapeur LOINTEK n° 2450102 implanté sur le site de la société EASTEAM sur le territoire de la commune de Laneuveville-devant-Nancy (54410).

L'Inspection de l'environnement est chargée, en application de l'article L. 557-46 du code de l'environnement, de la surveillance des équipements sous pression.

Les constats établis par l'inspection de l'environnement ont mis en évidence les constats suivant :

- le générateur de vapeur LOINTEK n° 2450102 présente des déformations visibles au niveau du fond bombé soudé et de pattes de support du calorifuge.

## 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Condition de vérification, d'expertise**

<b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 28/12/2016, article L. 557-56
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Equipements sous pression
<p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d'entretien, d'expertise ou d'utilisation d'un produit ou d'un équipement en vue de remédier au risque constaté, aux frais de l'opérateur économique, de l'exploitant ou de l'utilisateur concerné.</p> <p>Elle peut également prescrire l'arrêt de l'exploitation du produit ou de l'équipement en cas de danger grave et imminent.</p>

<p><b>Constats :</b></p> <p>L'inspection visuelle du générateur de vapeur LOINTEK n°2450102 a permis de constater que l'équipement présente des déformations visibles au niveau du fond bombé soudé et de pattes de support du calorifuge.</p> <p>Il est à noter que des Contrôles Non Destructifs ont été entrepris par la société EUTY sur le générateur de vapeur LOINTEK n°2450102 préalablement à la visite d'inspection sans que les résultats soient transmis au futur exploitant SUEZ.</p>
<p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>
<p><b>Proposition de suites :</b> Prescriptions complémentaires</p>