

Unité interdépartementale Vaucluse-Arles
CITE ADMINISTRATIVE Bâtiment 1 Cours Jean Jaurès
84905 Avignon

Avignon, le 19/06/2024

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 23/04/2024

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

ITP

Zone du Bois de Leuze
23 avenue Marie Curie
13310 Saint-Martin-de-Crau

Références : D-00442-2024/LRAR N°1A 204 774 9455 3
Code AIOT : 0006412634

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 23/04/2024 dans l'établissement ITP implanté Zone du Bois de Leuze 23 avenue Marie Curie 13310 Saint-Martin-de-Crau. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- ITP
- Zone du Bois de Leuze 23 avenue Marie Curie 13310 Saint-Martin-de-Crau
- Régime : Déclaration avec contrôle
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société ITP, créée en 2011, exploite sur la commune de Saint-Martin-de-Crau un centre de tri, transit et regroupement de déchets relevant de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

Elle dispose d'un récépissé de déclaration en date du 28/04/2017 pour ses activités classées sous les rubriques n° 2713 et 2714 et d'un second récépissé de déclaration en date du 22/09/2020 pour ses activités classées sous la rubrique n° 2716.

La dernière visite d'inspection du site avait eu lieu le 10/05/2023 et avait consisté à vérifier les suites données à l'arrêté préfectoral du 25/05/2022 portant imposition de mesures immédiates prises à titre conservatoire suite à l'incendie du 16/05/2022 sur le site de la société ITP.

Contexte de l'inspection :

- Récolement suite à mise en demeure (arrêté préfectoral de mise en demeure du 05/09/2023).

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

À chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection ⁽¹⁾	Proposition de délais
1	Contrôle externe des installations	AP de Mise en Demeure du 05/09/2023, article 1	Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective	1 mois avant fin 2024
2	Conditions de reprise de l'activité	AP de Mise en Demeure du 05/09/2023, article 1	Demande de justificatif à l'exploitant	avant fin 2024
4	Justification de non-classement ICPE rubriques n° 2515 et 2794	Code de l'environnement du 01/03/2017, article L512-8	Demande de justificatif à l'exploitant	1 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire
3	Bâtiment sinistré_Suspension d'activité	AP de Mise en Demeure du 05/09/2023, article 1

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La reconstruction du bâtiment sinistré est achevée et l'activité de mise en balle de cartons et plastiques a repris au sein du bâtiment. L'exploitant a fait procéder à différents contrôles de ses installations et études visant à s'assurer que les conditions de reprise de ses activités sont réunies, répondant ainsi à plusieurs points de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 05/09/2023.


Pour autant, différents justificatifs en matière de conformité des installations restent à produire, parmi lesquels l'examen de la conformité des installations relevant de la rubrique n° 2714 au regard des prescriptions ministérielles applicables, avec une attention particulière à porter sur les dispositions applicables en matière de comportement au feu du bâtiment.

Enfin, il est également noté que la mise en conformité générale des installations d'ITP en matière d'étanchéité des sols et de capacité à former rétention des eaux et matières répandues reste à finaliser, selon une échéance retenue à fin d'année 2024.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Contrôle externe des installations

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 05/09/2023, article 1
Thème(s) : Autre, Vérification de conformité avant reprise des activités
Prescription contrôlée : La société ITP, exploitant une installation de tri, transit, regroupement de déchets non dangereux, sise Zone du Bois de Leuze, 23 avenue Marie Curie sur la commune de Saint-Martin-de-Crau, est mise en demeure de respecter les dispositions des articles 2, 6 et 7 de l'arrêté préfectoral n° 2022-157-URG en date du 25 mai 2022, sous un délai immédiat à compter de la notification du présent arrêté : [...] • Article 6 : en faisant réaliser un contrôle de ses installations par un organisme tiers indépendant dûment qualifié préalablement à la reprise des activités exercées dans le bâtiment sinistré. Ce contrôle doit conclure à la conformité des installations au regard des prescriptions ministérielles applicables. [...]
Constats : <i>Pour rappel, lors de la précédente visite d'inspection du 10/05/2023, l'exploitant avait indiqué avoir convenu avec l'organisme auditeur d'un contrôle en fin d'année 2023, une fois que le plus gros des travaux et remises aux normes seront achevés.</i> L'exploitant a fourni : - le rapport n° E61B423249 du 11/12/2023 relatif au contrôle des installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2716 « Transit, regroupement, tri de déchets non dangereux non inertes » réalisé le 30/11/2023 par l'organisme Socotec Environnement. Il s'agit d'un contrôle périodique réalisé par un organisme agréé, conformément aux dispositions de l'article L512-11 du code de l'environnement. Le référentiel réglementaire utilisé est l'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Le bilan de ce contrôle est le suivant : 0 non-conformité majeure et 0 autre non-conformité. Premièrement, il est nécessaire de préciser que ce contrôle a porté sur les installations relevant de la rubrique n° 2716, activité réalisée sur l'aire extérieure tel que représenté sur le plan ci-dessous :



Les règles en matière d'implantation (point 2.1) et de comportement au feu (point 2.3) sont identifiées comme sans objet dans le cadre de ce contrôle par l'auditeur, considérant l'absence de bâtiment.

Or le point 2.1 traite également le cas des entreposages en extérieurs, en stipulant que : « [...] ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage en extérieur) sont éloignées des limites du site de a minima 1,5 fois la hauteur, avec un minimum de 20 mètres, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m²) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120 ».

Dans le cas présent, l'aire d'entreposage extérieure est positionnée en limite de site, à l'angle sud-ouest. Afin d'établir la conformité de l'installation, l'exploitant doit justifier que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m²) restent à l'intérieur du site.

Deuxièmement, il est nécessaire d'apporter des précisions quant à la conformité de l'installation en matière de rétention des sols (point 2.7). Pour rappel, la disposition prévoit que : « Le sol des aires et des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des métaux, alliages de métaux, des déchets ou des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement ». Le rapport d'audit conclut à la conformité de l'installation de transit, regroupement, tri de déchets non dangereux non inertes en indiquant en observation : « dalle de béton formant une rétention (projet pour 2024) ». À ce sujet, il convient de préciser les éléments suivants :

- À date, seule une partie de l'aire extérieure du site sur laquelle sont effectuées les activités de transit, regroupement, tri de déchets non dangereux non inertes dispose d'une surface étanche (dalle béton). Cette partie n'est actuellement pas reliée à un dispositif de récupération des eaux muni d'un équipement de traitement de type séparateur hydrocarbure.
- Depuis la précédente visite d'inspection du 10/05/2023, l'exploitant a fait réaliser une première phase de travaux qui a consisté en la mise en place d'une partie du réseau de collecte des eaux de ruissellement et eaux susceptibles d'être souillées, avec la mise en place d'un second séparateur hydrocarbure équipé d'une vanne martelière, ainsi que la collecte des eaux pluviales issues de la toiture du bâtiment

reconstruit.

- L'exploitant s'est rapproché d'un architecte et a fourni un plan en date du 22/11/2023 relatif au projet de la 2^e phase des travaux, consistant à imperméabiliser la zone extérieure manquante et à finir le réseau de collecte des eaux de ruissellement de la plateforme extérieure.
- L'exploitant déclare avoir fait chiffrer les travaux et qu'ils seront exécutés avant la fin de l'année 2024.

Troisièmement, il est nécessaire d'apporter des précisions quant à la nature du contrôle réalisé et le référentiel choisi. Le bâtiment sinistré abritait les activités déclarées sous la rubrique n° 2714 « Transit, regroupement, tri de cartons, plastiques... ». L'article 6 de l'arrêté préfectoral n° 2022-157-URG du 25/05/2022 portant imposition de mesures immédiates prises à titre conservatoire suite à l'incendie du 16/05/2022 imposait que préalablement à la reprise d'activité, l'exploitant s'assure de la conformité de son exploitation aux prescriptions ministérielles applicables en faisant réaliser un contrôle par un organisme tiers indépendant dûment qualifié. Or, comme indiqué plus haut, le contrôle réalisé le 30/11/2023 a porté uniquement sur les activités déclarées sous la rubrique n° 2716 « Transit, regroupement, tri de déchets non dangereux non inertes », non réalisées dans le bâtiment sinistré.

La réalisation de ce contrôle ne répond que partiellement à l'obligation reprise dans l'arrêté de mise en demeure du 05/09/2023 en ce sens que le contrôle effectué n'examine pas la conformité des installations relevant de la rubrique n° 2714 au regard des prescriptions ministérielles applicables.

L'arrêté ministériel de prescriptions générales relatif aux installations déclarées sous la rubrique n° 2714 est le même que celui relatif aux installations déclarées sous la rubrique n° 2716. La société ITP disposant d'un récépissé de déclaration pour la rubrique n° 2714 antérieur au 1^{er} juillet 2018 (RD du 28/04/2017), les dispositions qui lui sont applicables sont définies par l'annexe III de l'AM du 06/06/2018. L'organisme d'audit déclare qu'en matière de comportement au feu du bâtiment, certaines dispositions ne sont pas applicables aux installations d'ITP, mais que néanmoins l'exploitant s'est conformé volontairement à ces dispositions.

Postérieurement à la visite, il est vérifié et confirmé par l'Inspection des installations classées que les dispositions du point 2.3 « Comportement au feu » sont applicables aux installations déclarées après le 10/03/2011, donc applicables à ITP.

Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

→ Il est demandé à l'exploitant de justifier la conformité de son installation de transit, regroupement, tri de déchets non dangereux non inertes en matière d'implantation, en fournissant les documents attestant que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m²) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120.

→ Il est demandé à l'exploitant de transmettre à l'Inspection des installations classées le bon de commande relatif à la deuxième phase des travaux, consistant à imperméabiliser la zone extérieure manquante et à finir le réseau de collecte des eaux de ruissellement de la plateforme extérieure.

→ Il est demandé à l'exploitant de transmettre à l'Inspection des installations classées les éléments de justification (factures et photos) de la mise en conformité générale de son activité de transit, regroupement, tri de déchets non dangereux non inertes en matière de rétention des sols, conformément aux dispositions du point 2.7 de l'arrêté ministériel de prescription générales applicables du 06/06/2018 susvisé, suite à la réception des travaux et avant la fin de l'année 2024.

→ Il est demandé à l'exploitant de compléter le contrôle de ses installations par l'examen de la conformité des installations relevant de la rubrique n° 2714 au regard des prescriptions ministérielles applicables. Une attention particulière sera portée à la définition des dispositions applicables, notamment en matière de comportement au feu du bâtiment.

Type de suites proposées : Avec suites

Proposition de suites : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Proposition de délais : Respectivement 1 mois et avant fin 2024

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 05/09/2023, article 1
Thème(s) : Autre, Réalisation de diagnostics et contrôles
Prescription contrôlée : La société ITP, exploitant une installation de tri, transit, regroupement de déchets non dangereux, sise Zone du Bois de Leuze, 23 avenue Marie Curie sur la commune de Saint-Martin-de-Crau, est mise en demeure de respecter les dispositions des articles 2, 6 et 7 de l'arrêté préfectoral n° 2022-157-URG en date du 25 mai 2022, sous un délai immédiat à compter de la notification du présent arrêté : [...] • Article 7 : en transmettant à l'Inspection des installations classées, préalablement à la remise en service du bâtiment de stockage de balles et de broyage de déchets, les compte-rendus des diagnostics suivants, accompagnés le cas échéant des programmes de mise en conformité, ainsi que d'une attestation de conformité délivrée par un organisme compétent validant la réalisation effective des travaux de mise en conformité identifiés : ◦ structures (toiture, charpente, murs...) du bâtiment de stockage des balles à expédier, ◦ rétention et canalisations diverses, ◦ installations électriques, ◦ installations concernées par l'incendie (broyeur,...) et les dispositifs de sécurité associés (capteur de température,...).
Constats : <i>Pour rappel, lors de la précédente visite d'inspection du 10/05/2023, l'exploitant avait estimé l'achèvement du bâtiment pour fin septembre 2023.</i> La reconstruction du bâtiment sinistré est achevée. Lors de la visite d'inspection, l'exploitant a fourni : - un document produit par l'organisme Socotec Construction (Agence d'Avignon) daté du 21/09/2023 relatif au diagnostic solidité du bâtiment reconstruit après incendie, suite à sa visite sur site du 06/11/2023. [Il est à noter une incohérence au niveau des dates]. Le diagnostic a consisté en un état des lieux basé sur une inspection visuelle avec avis sur les plans d'exécution. Le document conclut à la conformité aux plans des structures principales du bâtiment reconstruit et en l'absence de défauts de mise en œuvre particulier. - le rapport référencé 11814562/2.1.1.R du 27/11/2023 relatif à la visite périodique de vérification des installations électriques réalisée le même jour par l'organisme Bureau Véritas Exploitation (agence d'Aix-en-Provence). La vérification n'a fait l'objet d'aucune observation pour ce qui concerne les installations vérifiées. Le rapport mentionne toutefois les éléments de l'installation non vérifiables (le monte charge car hors tension et les points lumineux de la zone de recyclage carton et du hangar car hors de portée (> 3 m)). - le rapport référencé E61B423187 de mai 2023 relatif au dimensionnement des besoins en eau et en rétention réalisé par l'organisme Socotec Environnement (Pôle Sud d'Aix-en-Provence). Ce rapport vise à définir le dimensionnement des besoins en eaux pour la défense extérieure contre l'incendie selon le guide technique D9 et le dimensionnement des rétentions en eaux d'extinction selon le guide technique D9A. Il détermine un besoin en eau de 60 m³/h, soit 120 m³ pour une intervention de 2 heures. Le poteau incendie PI n° 155 est situé à moins de 200 mètres du site et délivre un débit de 73 m³/h selon le dernier contrôle réalisé en 2022. Pour ce qui concerne le dimensionnement de la rétention, le rapport détermine un besoin d'une capacité de collecte de 134 m³. - un plan (à l'échelle 1/500) en date du 22/11/2023 relatif au projet de la 2^e phase des travaux. Sur ce plan figure un volume de rétention de 270 m³. L'exploitant précise que les travaux d'imperméabilisation de l'aire extérieure seront réalisés de façon à créer une rétention sur la voirie d'un volume de 270 m³. L'organisme d'audit précise que ce volume de rétention viendra en complément de la rétention existante de 110 m³ propre au bâtiment reconstruit. Comme indiqué dans le constat du point de contrôle précédent, depuis la précédente visite d'inspection du 10/05/2023, l'exploitant a fait réaliser une première phase de travaux qui a consisté en la mise en place d'une partie du réseau de collecte des eaux de ruissellement et eaux susceptibles d'être souillées, avec la mise en place d'un second séparateur hydrocarbure équipé d'une vanne martelière, ainsi que la collecte des eaux pluviales issues de la toiture du bâtiment reconstruit. L'exploitant s'est engagé sur une réalisation de la 2^e phase

des travaux telle que figurant au plan avant la fin de l'année 2024. Il souhaitait au préalable recueillir l'avis de la DREAL sur ce projet avant de commander la réalisation des travaux.

Pour ce qui concerne les installations concernées par l'incendie, l'exploitant a confirmé ne plus réaliser d'activité de broyage au sein du bâtiment reconstruit. Seules des activités de mise en balle par presse et d'entreposage des balles de cartons et plastique avant expédition sont réalisées.

Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

→ Il est demandé à l'exploitant de s'assurer que l'ensemble des éléments de l'installation soit vérifiable lors de la prochaine visite périodique de vérification des installations électriques et en particulier le monte charge et les points lumineux de la zone de recyclage carton et du hangar. Le rapport de contrôle sera à transmettre à l'Inspection des installations classées.

Type de suites proposées : Avec suites

Proposition de suites : Demande de justificatif à l'exploitant

Proposition de délais : Avant fin 2024

N° 3 : Bâtiment sinistré_Suspension d'activité

Référence réglementaire : AP de Mise en Demeure du 05/09/2023, article 1

Thème(s) : Autre, Mesures conservatoires

Prescription contrôlée :

La société ITP, exploitant une installation de tri, transit, regroupement de déchets non dangereux, sise Zone du Bois de Leuze, 23 avenue Marie Curie sur la commune de Saint-Martin-de-Crau, est mise en demeure de respecter les dispositions des articles 2, 6 et 7 de l'arrêté préfectoral n° 2022-157-URG en date du 25 mai 2022, sous un délai immédiat à compter de la notification du présent arrêté :

- Article 2 : en suspendant l'ensemble des activités exercées dans le bâtiment sinistré jusqu'à satisfaction des dispositions édictées à l'article 7 et en évacuant les balles de déchets valorisés de plastique et de carton entreposées.

[...]

Constats :

Comme mentionné dans les constats du point de contrôle précédent, la reconstruction du bâtiment sinistré est achevée et l'exploitant a fait procéder à différents contrôles de ses installations et études visant à s'assurer que les conditions de reprise de ses activités sont réunies.

Le jour de la visite, il est constaté que l'activité de mise en balle de cartons et plastiques a repris au sein du bâtiment.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 4 : Justification de non-classement ICPE rubriques n° 2515 et 2794

Référence réglementaire : Code de l'environnement du 01/03/2017, article L512-8

Thème(s) : Situation administrative, _

Prescription contrôlée :

Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.

[...]

Extrait de la nomenclature ICPE :

2515	1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2. La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant			
		E	-	26.11.12
	a) Supérieure à 200 kW	D	-	30.06.97
	b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW			
2794	Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux. La quantité de déchets traités étant :			
		E	-	06.06.18
	1. Supérieure ou égale à 30 t/j	D	-	18.05.18
	2. Supérieure ou égale à 5 t/j, mais inférieure à 30 t/j			

Constats :

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 17/05/2022, l'exploitant avait été invité à vérifier le classement des activités de la société ITP au regard des rubriques n° 2515 (broyage de minéraux) et 2794 (broyage de déchets végétaux non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

L'exploitant n'ayant pas donné suite à cette demande, cette dernière a été réitérée lors de la dernière visite d'inspection du 10/05/2023. Un examen a également été demandé au regard de la rubrique n° 2791 (traitement de déchets non dangereux).

L'exploitant n'a toujours pas donné suite à cette demande de justification de non-classement ICPE.

Lors de la visite, l'exploitant indique que cette commande a été passée auprès de l'organisme d'audit, en tant que bureau d'étude. Ce dernier a confirmé la réalisation prochaine d'un bilan de classement des activités « déchets » exercées sur le site d'ITP. Il a été convenu la transmission de ce bilan accompagné des différents justificatifs nécessaires dans les prochains jours.

Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

→ Il est demandé à l'exploitant de justifier le non-classement de ses activités au regard des rubriques n° 27xx concernant les activités déchets pour lesquelles la question se pose quant au regard des déchets présents en transit et aux équipements et machines utilisées sur le site d'ITP. Dans le cas où le volume d'activité franchirait un seuil de classement, il appartiendra à l'exploitant de régulariser sa situation administrative.

Type de suites proposées : Avec suites

Proposition de suites : Demande de justificatif à l'exploitant

Proposition de délais : 1 mois