

Unité départementale d'Eure-et-Loir
15 Place de la République
28019 Chartres

Chartres, le 17/03/2026

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 06/03/2026

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

AS24

La Maladrerie RN20
28310 Toury

Références : IC260230
Code AIOT : 0010011100

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 06/03/2026 dans l'établissement AS24 implanté La Maladrerie RN20 28310 Toury. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- AS24
- La Maladrerie RN20 28310 Toury
- Code AIOT : 0010011100
- Régime : Déclaration avec contrôle
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Station-service en libre-service.

Thèmes de l'inspection :

- AR - 3

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection ⁽¹⁾	Proposition de délais
6	Vérification des installations électriques	Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 3.6	Demande d'action corrective	1 mois

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection ⁽¹⁾	Proposition de délais
7	Appareils incendie	Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 4.2	Demande d'action corrective	1 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Rubrique 1435 (station-service)	Code de l'environnement du 06/03/2026, article R.512-47-I	Sans objet
2	Contrôle périodique rubrique 1435 – Réalisation	Code de l'environnement du 06/03/2026, article R.512-57-I	Sans objet
3	Contrôle périodique rubrique 1435 – Suivi des NCM	Code de l'environnement du 06/03/2026, article R.512-59	Sans objet
4	Protection des appareils de distribution	Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 2.12	Sans objet
5	Propreté	Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 3.4	Sans objet
8	Etat des flexibles	Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 4.9.3	Sans objet
9	Arrêt d'urgence	Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 4.9.4	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les constats relevés lors de cette inspection sont détaillés dans les tableaux ci-dessous.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Rubrique 1435 (station-service)

Référence réglementaire : Code de l'environnement du 06/03/2026, article R.512-47-I
Thème(s) : Situation administrative, Déclaration
Prescription contrôlée : I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. -- Rubrique 1435 Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules. Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : 1. Supérieur à 20 000 m ³ (E)

2. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³ (DC) Nota : Essence = tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.
<u>Visite d'inspection du 6 mars 2026</u> Par courriel du 20 février 2026, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées le récapitulatif de carburant liquide distribuée pour l'année 2025. La quantité globale de carburant distribuée est de 10 294 m³. Le volume annuel de carburant liquide distribué n'atteint pas les 20 000 m³ (seuil du régime de l'enregistrement). Par conséquent, le volume annuel de carburant liquide distribué est cohérent avec la situation administrative de l'établissement (régime de la déclaration avec contrôle périodique). Pour ce faire, le site dispose d'une déclaration initiale datée du 15 juin 1994, modifiée le 24 mai 2000, le 16 mars 2011 et le 26 mars 2015. <u>Constat : Pas de non-respect constaté.</u> Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Contrôle périodique rubrique 1435 – Réalisation

Référence réglementaire : Code de l'environnement du 06/03/2026, article R.512-57-I
Thème(s) : Situation administrative, Contrôle périodique
Prescription contrôlée : La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation ("European Cooperation for Accreditation " ou " EA ").
<u>Visite d'inspection du 6 mars 2026</u> Par courriel du 2 février 2026, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées le rapport de contrôle ICPE pour la rubrique 1435 réalisé par l'entreprise BUREAU VERITAS et daté du 11 mars 2022 pour une visite du 14 janvier 2022. Le rapport indique que le dernier contrôle périodique s'est tenu le 27 octobre 2016. Considérant que la demande effectuée par AS24 pour le dernier contrôle périodique a eu lieu le 21 juillet 2021, l'inspection des installations classées considère que la périodicité de contrôle est respectée. La société BUREAU VERITAS possède l'accréditation COFRAC dédiée au groupe 3 "gaz ou liquide inflammable". <u>Constat : Pas de non-respect constaté.</u> Type de suites proposées : Sans suite

N° 3 : Contrôle périodique rubrique 1435 – Suivi des NCM

Référence réglementaire : Code de l'environnement du 06/03/2026, article R.512-59
Thème(s) : Situation administrative, Contrôle périodique
Prescription contrôlée : Lorsque le rapport de visite mentionné à l'article R. 512-59 fait apparaître des non-conformités majeures telles que définies à l'article R. 512-58, l'exploitant adresse à l'organisme de contrôle par écrit et dans les trois mois qui suivent la réception du rapport de visite un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour y remédier. Après avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dans un délai maximal d'un an à compter de la réception du rapport de visite, l'exploitant adresse une demande écrite à l'organisme agréé qui a réalisé le contrôle initial pour que soit réalisé un contrôle complémentaire ne portant que sur les prescriptions dont la méconnaissance a entraîné des non-conformités majeures. Ce contrôle complémentaire est effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de la demande de l'exploitant. L'organisme agréé adresse à l'exploitant un rapport complémentaire à son rapport de visite initial dans un délai d'un mois après la visite.[...]
<u>Visite d'inspection du 6 mars 2026</u> Le rapport mentionné au point précédent mentionne les non-conformités suivantes : • Absence de couverture anti-feu (Non-conformité majeure) • Présence de flexibles touchant le sol. Un contrôle complémentaire a eu lieu le 3 mai 2023 faisant suite à la demande de la société AS24 en date du 16 février 2023. Le rapport complémentaire indique que l'ensemble des non-conformités majeures constatées lors du contrôle périodique du 14 janvier 2022 ont été levées. <u>Constat : Pas de non-respect constaté.</u>
Type de suites proposées : Sans suite

N° 4 : Protection des appareils de distribution

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 2.12
Thème(s) : Risques accidentels, Appareils de distribution
Prescription contrôlée : [...] Les appareils de distribution sont ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d'îlots de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues.
<u>Visite d'inspection du 6 mars 2026</u> Sur place, l'inspection des installations classées constate que les appareils de distribution sont ancrés et isolés du sol en étant placés sur des îlots d'une hauteur supérieure à 0,15m. <u>Constat : Pas de non-respect constaté.</u>
Type de suites proposées : Sans suite

N° 5 : Propreté

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 3.4
--

Thème(s) : Risques accidentels, Propreté
Prescription contrôlée : L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté. [...]
<u>Visite d'inspection du 6 mars 2026</u> Sur place, l'inspection des installations classées constate que le site est maintenu en bon état. <u>Constat : Pas de non-respect constaté.</u>
Type de suites proposées : Sans suite

N° 6 : Vérification des installations électriques

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 3.6
Thème(s) : Risques accidentels, Installations électriques
Prescription contrôlée : Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé.
<u>Visite d'inspection du 6 mars 2026</u> Par courriel du 2 février 2026, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées le compte-rendu de vérification périodique des installations électriques de la société BUREAU VERITAS relatif à la vérification en date du 30 septembre 2025. Ce document indique un écart, à savoir l'absence d'un dispositif de coupure sur l'alimentation basse tension de l'enseigne haute tension extérieure. Le rapport de maintenance annuel interne à l'entreprise identifie cette remarque mais n'indique pas les actions à entreprendre. Dans l'attente, une non-conformité est relevée. <u>Constat : Le rapport de vérification périodique présente un écart concernant l'absence d'un dispositif de coupure sur l'alimentation basse tension de l'enseigne haute tension extérieure.</u>
Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Demande d'action corrective
Proposition de délais : 1 mois

N° 7 : Appareils incendie

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 4.2
Thème(s) : Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie
Prescription contrôlée :

D'une façon générale, l'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et au moins protégée comme suit :

- de deux appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal DN 100 situés à moins de 100 mètres de la station-service (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours). Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé qui est en mesure de fournir un débit minimum de 60 mètres cubes par heure pendant au moins deux heures ; la pression dynamique minimale des appareils d'incendie est de 1 bar sans dépasser 8 bars;
- d'un système d'alarme incendie (ou tout moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours dans le cas des installations sans surveillance) ;
- sur chaque îlot de distribution, d'un système manuel commandant en cas d'incident une alarme optique ou sonore ;
- d'un dispositif permettant de rappeler à tout instant aux tiers les consignes de sécurité et les conduites à tenir en cas de danger ou d'incident, au besoin par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs haut-parleurs ;
- pour chaque îlot de distribution, d'un extincteur homologué 233 B. Pour l'aviation, l'extincteur est conforme aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 susvisé ;
- pour l'aire de distribution des stations-service et à proximité des bouches d'emplissage de réservoirs des stations délivrant des liquides inflammables, d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, des moyens nécessaires à sa mise en œuvre ; la réserve de produit absorbant est protégée par couvercle ou partout dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries ;
- pour chaque local technique, d'un extincteur homologué 233 B ;
- pour le stockage des marchandises et le sous-sol, d'un extincteur homologué 21 A-144 B 1 ou un extincteur homologué 21 A-233 B et C ;
- pour le tableau électrique, d'un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes) ;
- sur l'installation, d'au moins une couverture spéciale antifeu.

[...]

Les dispositifs cités ci-dessus sont en nombre suffisant et correctement répartis et, dans tous les cas, les agents d'extinction sont compatibles avec les carburants éthanolés. Pour les installations de distribution, les moyens de lutte contre l'incendie prescrits dans les paragraphes précédents pourront être remplacés par des dispositifs automatiques d'extinction présentant une efficacité au moins équivalente. Ce type de dispositifs est obligatoire pour les installations fonctionnant en libre-service sans surveillance et pour les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers.

Cette disposition est obligatoire à compter du 30 juin 2010 pour les installations existantes. Une commande de mise en œuvre manuelle d'accès facile double le dispositif de déclenchement automatique de défense fixe contre l'incendie. Cette commande est installée en dehors de l'aire de distribution

Visite d'inspection du 6 mars 2026

Sur place, l'inspection des installations classées observe la présence des éléments suivants :

- Système d'extinction automatique spécifique pour les distributeurs automatiques de carburant (D.A.C). Par courriel du 2 février 2026 l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées le rapport de vérification du système d'extinction automatique relatif à la visite de la société DESAUTEL du 30 septembre 2025. Après remplacement de divers joints, le parc est jugé conforme.
- Un dispositif de commande de mise en œuvre manuelle installée en dehors de l'aire de distribution,
- Produit absorbant (1 bac à sable d'une capacité supérieure à 100 litres). Sur ce point, l'inspection des installations considère qu'il est nécessaire de réaliser un remplissage du bac à sable. De plus,

l'inspection constate l'absence de moyen pour la mise en œuvre du produit (ex : pelle), - Une couverture spéciale anti-feu, - Un système manuel présent sur chaque îlot commandant, en cas d'incident, une alarme sonore à destination des usagers. De plus, en cas d'activation, l'alerte est également retransmise à la télésurveillance et au service technique de la société AS24. Un numéro de téléphone est également inscrit au niveau des appareils de distribution n°2 et 8 afin de joindre le service Truck assistance. - Une notice présente sur l'ensemble des appareils de distribution et indiquant les consignes de sécurité à respecter. - Une notice (en anglais et en français) présente au niveau de la première borne de paiements indiquant la conduite à tenir en cas d'alerte. Cette notice pourra être utilement ajoutée au niveau de l'ensemble des bornes de paiements afin d'en faciliter la lecture en cas d'urgence. De plus, par courriel du 2 février 2026, l'exploitant transmet le rapport d'intervention en date du 30 septembre 2025 de la société DESAUTEL relatif au parc "équipements de sécurité". Ce dernier indique la mise en service des équipements suivants : Couverture anti-feu, extincteur poudre ABC 9kg et extincteur CO2 2kg. Constat : • <u>Quantité de matériaux absorbant insuffisante.</u> • <u>Absence de moyen permettant la mise en œuvre de la réserve d'absorbant (ex : pelle).</u> • <u>Consigne à tenir en cas d'urgence non-visible en permanence par l'ensemble des usagers.</u> Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé. Type de suites proposées : Avec suites Proposition de suites : Demande d'action corrective Proposition de délais : 1 mois

N° 8 : Etat des flexibles

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 4.9.3
Thème(s) : Risques accidentels, Flexibles
Prescription contrôlée : [...]Un dispositif approprié empêche que le flexible ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol. Le flexible est changé après toute dégradation. [...]
<u>Visite d'inspection du 6 mars 2026</u> Sur place et hors ADBLUE, l'inspection des installations classées constate que les flexibles ne sont pas en contact avec le sol et sont en bon état.

Constat : Pas de non-respect constaté.

Cependant, l'inspection des installations classées attire l'attention de l'exploitant sur le flexible de la pompe n°8 d'ADBLUE qui touche le sol.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 9 : Arrêt d'urgence

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article 4.9.4

Thème(s) : Risques accidentels, Dispositifs de sécurité

Prescription contrôlée :

[...] Pour les cas d'une exploitation en libre-service sans surveillance, l'installation de distribution est équipée :

- d'un dispositif d'arrêt d'urgence situé à proximité de l'appareil permettant de provoquer la coupure de l'ensemble des installations destinées à la distribution ;
- d'un dispositif de communication permettant d'alerter immédiatement la personne désignée en charge de la surveillance de l'installation. [...]

Visite d'inspection du 6 mars 2026

Sur place, l'inspection des installations classées constate que l'installation est équipée d'un dispositif d'arrêt d'urgence permettant de provoquer la coupure de l'ensemble des installations. En cas d'urgence, les alertes sont retransmises à la télésurveillance et au service de la maintenance de la société AS24 (24h/24h).

Constat : Pas de non-respect constaté.

Type de suites proposées : Sans suite