

Unité Interdépartementale 25-70-90  
5 Voie Gisèle Halimi  
BP 31269  
25000 BESANÇON

BESANÇON, le 17/02/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 20/06/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **ENERGIES DU PLATEAU CENTRAL**

20 avenue de la Paix  
67000 STRASBOURG

Références : UID257090/SPR/VIM/NP 2023- 0217B  
Code AIOT : 0003300424

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 20/06/2022 dans l'établissement ENERGIES DU PLATEAU CENTRAL implanté 25110 AUTECHAUX. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

L'inspection est réalisée dans le cadre de l'action régionale 2022 "chiroptères". L'objectif est de constater sur site si les plans de bridage chiroptères sont effectivement mis en oeuvre. L'inspection a été réalisée au coucher du soleil et en binôme.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ENERGIES DU PLATEAU CENTRAL
- 25110 AUTECHAUX
- Code AIOT : 0003300424
- Régime : Néant
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

INNERGEX exploite un parc éolien composé de 13 aérogénérateurs (Rougemont 1) sur les communes de Autechaux, Verne, Trouvans, Vergranne et Rillans. Le parc est autorisé par arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2014. Le plan de régulation pour la protection des chiroptères a été défini suite au suivi environnemental réalisé par Silva environnement et mis en oeuvre début 2021.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- bridage chiroptères

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Numérotation des éoliennes	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14	/	Sans objet
2	Bridage chiroptère	Arrêté Préfectoral du 19/12/2014, article 13	/	Sans objet
3	Attractivité de la plateforme	Arrêté Préfectoral du 19/12/2014, article 8.1	/	Sans objet

**2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Les conditions météorologiques n'ont pas permis de vérifier la mise en place du bridage pour la totalité des éoliennes.

**2-4) Fiches de constats**

**N° 1 :** Numérotation des éoliennes

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14
<b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Identification des éoliennes
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Chaque aérogénérateur est identifié par un numéro, affiché en caractères lisibles sur son mât. Le numéro est identique à celui généré à l'issue de la déclaration prévue à l'article 2.2.
<b>Constats :</b> Les 13 aérogénérateurs sont identifiés par des numéros inscrits en gros caractères lisibles sur le mât : de E01 - ROU à E06-ROU, E08 – ROU, E09 – ROU, E14 – ROU, E15 – ROU, E25 – ROU à E27 – ROU. La concordance entre cette identification et les données saisies sur OREOL n'a pu être vérifiée par l'inspection (problème d'accès à OREOL pour ce parc).
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

N° 2 : Bridage chiroptère

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 19/12/2014, article 13
<b>Thème(s) :</b> Autre, Biodiversité
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant [...] prend [...] les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement [...].  Les conditions de bridage retenues par l'exploitant visant à protéger les chiroptères sont issues de l'analyse des suivis environnementaux : éoliennes concernées, vents, température, horaires et sont présentées dans le plan de bridage annexé.
<b>Constats :</b> Un passage au pied des 13 éoliennes a été réalisé avant le coucher du soleil de 19h45 à 20h19. Il a été constaté que toutes les machines étaient en fonctionnement sauf E02 et E08. Un passage au pied des 13 éoliennes a été réalisé une fois le soleil couché (pas de pluie ce jour là), les constats sont les suivants (température donnée par le véhicule de l'inspection) : <ul style="list-style-type: none"><li>- E1 : Passage à 23h45 - température 21 °C - éolienne en fonctionnement.</li><li>- E2 : Passage à 23h47 - température 21 °C - éolienne à l'arrêt.</li><li>- E3 : Passage à 23h48 - température 21 °C - éolienne en fonctionnement.</li><li>- E4 : Passage à 23h50 - température 20 °C - éolienne en fonctionnement.</li><li>- E5 : Passage à 23h51 - température 20 °C - éolienne en fonctionnement.</li><li>- E6 : Passage à 23h53 - température 20 °C - éolienne en fonctionnement.</li><li>- E8 : Passage à 00h09 - température 20 °C - éolienne en fonctionnement.</li><li>- E9 : Passage à 00h10 - température 20 °C - éolienne en fonctionnement.</li><li>- E14 : Passage à 00h22 - température 20 °C - éolienne en fonctionnement.</li><li>- E15 : Passage à 00h23 - température 20 °C - éolienne en fonctionnement.</li><li>- E25 : Passage à 00h02 - température 20 °C - éolienne en fonctionnement.</li><li>- E26 : Passage à 00h03 - température 20 °C - éolienne en fonctionnement.</li><li>- E27 : Passage à 00h04 - température 20 °C - éolienne en fonctionnement.</li></ul> Un courriel a été envoyé à l'exploitant le 21/06/2022 afin d'obtenir les relevés SCADA de température, de vitesse de vent, les courbes de puissance relevées lors de la nuit de l'inspection ainsi que le plan de bridage mis en place. L'exploitant a communiqué ces éléments par courriel en date du 22/06/2022. Les données SCADA indiquent : <ul style="list-style-type: none"><li>- E1 : 23h50 : 7,84 m/s - température 22,57 °C - en rotation - bridage inapplicable (4 m/s, 10°C).</li><li>- E2 : 23h50 : pas de donnée SCADA - machine en cours de maintenance.</li><li>- E3 : 23h50 : 9,22 m/s - température 22,16 °C - en rotation - bridage inapplicable (4 m/s, 10°C).</li><li>- E4 : 23h50 : 10,22 m/s - température 22,02 °C - en rotation - bridage inapplicable (4 m/s, 10°C).</li><li>- E5 : 23h50 : 10,52 m/s - température 22,34 °C - en rotation - bridage inapplicable (4 m/s, 10°C).</li><li>- E6 : 23h50 : 10,9 m/s - température 22,57 °C - en rotation - bridage inapplicable (4 m/s, 10°C).</li><li>- E8 : 00h10 : 10,05 m/s - température 21,87 °C - en rotation - bridage inapplicable (4 m/s, 10°C).</li><li>- E9 : 00h10 : 9,99 m/s - température 21,78 °C - en rotation - bridage inapplicable (4 m/s, 10°C).</li><li>- E14 : 00h20 : 10,85 m/s - température 21,47 °C - en rotation - bridage inapplicable (4 m/s, 10°C).</li><li>- E15 : 00h20 : 10,18 m/s - température 21,41 °C - en rotation - bridage inapplicable (4 m/s, 10°C).</li><li>- E25 : 00h00 : 9,84 m/s - température 21,58 °C - en rotation - bridage inapplicable (4 m/s, 10°C).</li><li>- E26 : 00h00 : 9,67 m/s - température 21,66 °C - en rotation - bridage inapplicable (4 m/s, 10°C).</li><li>- E27 : 00h00 : 10,27 m/s - température 21,76 °C - en rotation - bridage inapplicable (4 m/s, 10°C).</li></ul> Les conditions météorologiques ne contraignaient donc pas à activer le plan de bridage.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

### N° 3 : Attractivité de la plateforme

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 19/12/2014, article 8.1
<b>Thème(s) :</b> Autre, Biodiversité
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Chaque éolienne est positionnée au sein d'une plate-forme décapée, dont la surface maximale est de 25 ares. [...] Afin de limiter l'attraction de la base des éoliennes pour la faune, les plates-formes ne sont pas végétalisées. De plus, leur entretien est réalisé sans produit phytosanitaire.
<b>Constats :</b> La situation est identique pour tous les mâts, à savoir une plateforme de grutage minéralisée en tout-venant, mais la base située au pied du mât est laissée en herbe. Interrogé à posteriori sur cette question, l'exploitant a indiqué qu'il réalise une fauche régulière afin d'entretenir la zone et éviter son attractivité pour la faune. En effet, il a été constaté que la végétation est entretenue et ne se développe pas de manière sauvage.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

