

[illegible]

Grenoble

Rapport de l'Inspection des installations classées

[illegible]

Contexte et constats

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 13/01/2026 dans l'établissement SIEGL implanté 202, Chemin du Violet 38690 Le Grand-Lemps. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

L'inspection a été réalisée dans le cadre du plan pluriannuel de contrôle de l'inspection. Elle a porté sur les suites données aux demandes adressées à l'issue de la dernière inspection de l'installation en novembre 2024 ainsi que sur la surveillance des rejets de la station de traitement des eaux usées et le plan de gestion des solvants.

[illegible]

- [illegible]

[illegible][illegible]

Thème(s) : Situation administrative, Situation administrative

[illegible][illegible]

Le tableau d'activité de l'article 1.1 des prescriptions annexées à l'arrêté préfectoral n°2008-00377 du 3 janvier 2008 modifié susvisé est remplacé par le tableau ci-dessous :

[illegible]

Constats :

[illegible]

- L'impression « table »,
- L'impression « Jet d'encre ».

L'impression sur les tables consiste à coller les textiles sur les tables pour les maintenir en place. Des opérateurs viennent alors appliquer des cadres sur la bande de textile collée pour y déposer les couleurs une à une (un cadre par couleur) et d'autres produits servant à fixer les couleurs ou à donner des propriétés aux produits. Un temps de séchage peut être requis avant l'application de la couleur suivante. Les tables sont nettoyées avant qu'une autre colle y soit appliquée (elles varient suivant les textiles à maintenir).

L'impression « jet » d'encre repose sur des imprimantes numériques qui permettent d'appliquer un

l'autorisation.
L'exploitant devra préciser la puissance thermique nominale en MW de chacun des deux générateurs de vapeurs du site et indiquer si ces deux générateurs peuvent fonctionner simultanément ou s'il existe une impossibilité physique de fonctionnement simultané.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Demande d'action corrective
Proposition de délais : 1 mois

N° 2 : Suites de l'inspection du 05/11/2024

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 03/01/2008, article 2.4.5.3 et 2.4.6
Thème(s) : Risques accidentels, incident sur la STEP
Prescription contrôlée : 2.4.5.3 Eaux industrielles résiduaires : Les installations de traitement sont correctement conçues, exploitées, surveillées et entretenues. La dilution des effluents ne doit en aucun cas, constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté. 2.4.6 Qualité des effluents rejetés Les effluents devront être exempts : - de matières flottantes ... Constat dressé lors de l'inspection du 5/11/2024 : L'inspection des installations classées a réalisée une inspection le 05/11/2024 suite au signalement de l'exploitant du 4/11/2024 relatif à une coloration du ruisseau « Le Barbaillon » détectée par les riverains le dimanche 3/11/2024. L'exploitant a procédé à des prélèvements dans le Barbaillon en 3 points et a envoyé ces échantillons pour les faire analyser. Les résultats des analyses de ces prélèvements ne sont pas encore connus de l'inspection des installations classées. Le 5/11/2024, l'inspection des installations classées a pu constater conjointement avec l'OFB : - la présence de boues décrites dans la fiche d'incident/accident transmise par l'exploitant et proche de la cuve du traitement biologique. - la présence de boues mousseuses qui flottaient sur la surface du Barbaillon tout proche du rejet. L'exploitant les a récupérées pendant l'inspection. L'OFB a indiqué ne pas avoir constaté de mortalité de poissons dans le Barbaillon. L'exploitant a estimé que lors de cet incident, la quantité de boues relâchée hors du bassin biologique était inférieure à 5 mètres cubes. Ce débordement (sur le sol en interne du site) de boues activées depuis le bassin biologique de la station d'épuration a pour cause un excès d'aération dans le bassin biologique qui a conduit la boue à mousser puis à déborder. Une partie de ces boues a percolé dans le terrain autour de la cuve de traitement biologique et s'est infiltrée dans un drain qui collecte les eaux pluviales de la zone. Des sondes ont par ailleurs été récemment installées par l'exploitant pour perfectionner la

conduite de l'installation afin de garantir la conformité des paramètres, l'exploitant était dans une phase de test pour trouver les paramétrages idéaux (optimisation des cycles d'aération des bassins biologiques afin de traiter la DCO et l'azote), un problème d'automatisme a empêché l'arrêt des aérateurs programmé après 300 minutes de marche.

Le 6 novembre 2024, l'exploitant a indiqué avoir procédé au nettoyage du drain avec de l'eau propre et avoir récupéré ces eaux. Ce même jour il a procédé au bouchage temporaire du drain relié au Barbaillon. Dans le même temps, entre le 4 et le 7 novembre 2024, la partie visible des boues a pu être pompée et envoyée en destruction.

Par mail du 7/11/2024, l'inspection des installations classées demandait notamment à l'exploitant de détourner les eaux pluviales (par exemple vers la STEP) qui sortiront du drain tant qu'elles ne respectent pas les (valeurs limites d'émission) VLEs applicables à la SIEGL.

Le plan d'action de l'exploitant transmis par mail du 13/11/2024, indique par ordre chronologique que :

- Pour le 12/11/2024, l'exploitant a indiqué avoir testé avec l'entreprise SOGEA une sonde capacitive pour mesurer le niveau du bassin biologique.
- Pour le 13/11/2024, l'exploitant conjointement avec l'entreprise SOGEA a mis en place le relevage des eaux du drain ainsi que leur analyse (pour contrôle des VLE) avant tout rejet dans le Barbaillon.
- Pour le 26/11/2024, aurait lieu la correction du défaut d'automatisme et des tests avec un automaticien (société V2A)
- Pour le 31/12/2024, l'exploitant prévoit la mise en place d'une organisation d'astreinte pour la STEP
- Pour le 31/01/2025, l'exploitant prévoit de mettre en place :
 - un report d'alarme 24 heures sur 24 (avec SMS, appel à définir)
 - l'installation d'une caméra pour visualiser le bassin biologique à distance
 - la possibilité de l'accès à distance sur la supervision de la STEP
 - la création d'une rétention béton reliée au bassin de secours autour du bassin biologique

Demande d'action adressée à l'issue de l'inspection :

L'exploitant transmettra :

- les justificatifs concernant les rapports d'analyses sur la conformité ou non des eaux pluviales sortant du drain d'eau pluviale sous son contrôle.
- les justificatifs de destruction des boues.

Constats :

L'exploitant a transmis à l'inspection les bordereaux de suivi de déchet dangereux numérotés :

- BSD-20241118-3N7TSB6RJ,
- BSD-20241118-TT9G1WQ20.

Ces derniers montrent que les déchets issus de l'incident de novembre 2024 ont été enlevés par une entreprise agréée et apportés dans une installation de regroupement de déchets dangereux avant d'être valorisés. L'exploitant a eu recours à son prestataire habituel pour le traitement de ces

déchets.

Au cours de l'incident de novembre 2024, les effluents de la STEP avaient été rejetés à travers le drain des eaux pluviales de la zone de la STEP. Le drain a été nettoyé et l'exploitant a réalisé différentes mesures pour évaluer la qualité des eaux pluviales et vérifier la possibilité de les rejeter. Depuis l'incident, le drain est fermé par un ballon et les eaux pluviales collectées dans la zone sont pompées vers la STEP pour être traitées.

L'inspection a constaté sur le terrain que le rejet des eaux pluviales de la STEP était fermé et que le système de pompage était toujours en place. L'inspection a constaté la mise en place d'une dalle en béton pour la rétention des effluents des bassins de la STEP en cas de débordement ainsi que la présence de deux sondes servant à mesurer le niveau du bassin. L'exploitant a également indiqué à l'inspection qu'un système d'alerte par SMS asservi aux sondes avait bien été mis en place pour être prévenu des débordements et qu'il réfléchissait à la mise en place d'un système de vidéo-surveillance afin de compléter ce système d'alerte et d'être en mesure de lever le doute à distance ;

Des analyses sur les eaux pluviales ont été réalisées mensuellement de décembre 2024 à mars 2025, les paramètres mesurés et les valeurs limites employées sont ceux de l'arrêté préfectoral relatif au rejet de la STEP. Les résultats ont été transmis à l'inspection le 21 mai 2025 et ils présentaient des dépassements par rapport à la valeur limite de concentration du zinc lors des quatre analyses et d'un dépassement dans le cas du phosphore. L'exploitant expliquait les dépassements relatifs au zinc par la constitution des toitures en zinc des locaux situés dans la zone de la step. Le dépassement de la VLE en Phosphore peut s'expliquer selon lui par le fait que les eaux pouvaient être stagnantes (peu de pluie lors du dépassement).

L'exploitant a présenté deux analyses supplémentaires à l'inspection lors de la visite, une réalisée le 20 novembre 2025 et une le 16 décembre 2025. Les mêmes paramètres ont été analysés mais l'exploitant a également relevé le débit de la pompe lors des mesures (83 l/min) et a inséré les résultats dans un tableur pour déterminer les flux en plus des concentrations.

Les valeurs limites en concentration en zinc étaient toujours dépassées, la concentration en zinc était de 137 µg/l en novembre 2025 et de 187 µg/l en décembre 2025 contre une valeur limite autorisée de 50 µg/l pour les effluents rejetés par la station de traitement. Le débit de la pompe était quant à lui de 83 litres par min et l'exploitant indique que les flux en zinc sont de 0,1 mg/j ou de 0,2 mg/j.

A noter à titre de comparaison que la valeur limite en concentration définie par l'arrêté ministériel de référence du 2 février 1998 est de 0,8 mg/m³ et n'a été dépassé que lors du premier essai réalisé en décembre 2024.

L'inspection a remarqué que les flux présentés dans le document sont incorrects et qu'à ces niveaux de concentration, le flux de zinc se situerait en fait à 5,4 mg et 8 mg pour 40 l d'effluents rejetés. Or, ce volume correspond à un volume pompé durant une trentaine de secondes et ne permet donc pas de se positionner sur le respect de la valeur limite en flux défini par l'arrêté préfectoral qui est de 23 g par jour pour le zinc.

Ce point n'a pas pu être discuté avec l'exploitant, il a été relevé sur la base des documents fournis lors de l'inspection à l'issue de cette dernière qui montrent que si la pompe fonctionnait sur une durée de 24 h, le flux de zinc contenu dans les eaux pluviales pourraient contenir autour de 15,6 à 23 grammes par jour ce qui est équivalent à la valeur limite en flux définie par l'arrêté préfectoral

complémentaire de 2022 pour le rejet des effluents industriels alors qu'aucun rejet en zinc n'est autorisé pour les eaux pluviales de l'installation.

L'exploitant a répondu aux demandes adressées par l'inspection mais il n'est pas possible de conclure à la conformité de ce point puisque les eaux pluviales sont détournées vers la STEP du site et que des dépassements y sont constatés (voir constat n°6).

Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

Afin de se positionner sur l'acceptabilité du rejet direct des eaux pluviales situé à proximité de la STEP, l'exploitant réalisera des analyses de ces eaux pluviales dans un délai de 3 mois. Il retirera au cours de cette période le ballon obstruant le rejet et réalisera trois mesures de l'ensemble des paramètres réglementés sur des prélèvements 24h proportionnels au débit.

Les résultats statuant sur le respect des concentrations et flux autorisés (en prenant en compte le flux lié au pluvial et le flux en sortie de station interne) **seront transmis dans les 8 jours suivant la réception des rapports d'analyses.**

Type de suites proposées : Demande d'action corrective

N° 3 : Suites de l'inspection du 15/11/2024

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 03/01/2008, article 2.4.2.1 et 3.1.1

Thème(s) : Risques accidentels, Suivi des prélèvements

Prescription contrôlée :

Article 2.4.2.1 (Prélèvements) de l'article 2 (prescriptions applicables à l'ensemble de l'établissement) l'Arrêté préfectoral d'autorisation N°2008-00377 du 3 janvier 2008

... La quantité maximale d'eau prélevée sera limitée à 150 000 m³/an et 60 m³/h

...Le forage doit être soigneusement entretenu. Il doit être contrôlé et rénové en temps utile si sa productivité apparaît en baisse...

Article 3.1.1 (utilisation de l'eau) de l'article 3 (prescriptions particulières) de l'Arrêté préfectoral d'autorisation N°2008-00377 du 3 janvier 2008

L'utilisation de l'eau devra être limitée par des systèmes qui en favorisent l'économie. Les moyens à mettre en œuvre pour maîtriser la gestion de l'eau pourront être :

- la pose de compteurs dans chaque atelier

...

Constat dressé lors de l'inspection du 5/11/2024 :

- Il a été constaté la remise en état de la canalisation du forage (proche du compteur général et de la machine de lavage des cadres). L'exploitant a transmis à ce titre une facture de la société PG PROCESS datée du 31/08/2023. d'un montant de 7868 euros (pour notamment des travaux de modification de la tuyauterie PVC et un prolongement du piquage de l'eau de forage).

- L'exploitant a transmis plusieurs factures notamment deux provenant de la société KEYENCE relatives à des poses de débitmètres, plusieurs capteurs de débit, câbles et accessoires divers pour un montant global de 52 000 euros.

Il a été constaté le 5/11/2024:

- qu'au niveau du compteur général l'index du nouveau compteur site installé le 8/08/2023 était de: 68629 m³

- que le tableau de suivi des compteurs indique que depuis août 2023 aucune consommation d'eau sur le prélèvement de secours sur le Barbaillon et que la consommation d'eau de ville depuis cette date s'établit à 1890 mètres cubes (compteurs non relevés le jour de l'inspection).

La limite annuelle de prélèvement de 150 000 m³/an est donc respectée.

- qu'il existe huit plans des différents réseaux d'alimentation en eau pour chaque atelier que ceux-ci étaient assemblés dans leur version papier sur site mais qu'ils ne sont pas assemblés numériquement ce qui n'en facilite pas sa lecture.

Demande d'action adressée à l'issue de l'inspection :

Demande de justificatifs :

- assembler en un seul document les différents plans des réseaux d'alimentation en eau
- fournir la facture du compteur général (installation du 8/08/2023)
- indiquer les dates de relevés des index (et non pas seulement le mois)

Constats :

Une attestation relative à la pose d'un compteur Flostar par la société PG process et un document précisant les journées de relevage de ce compteur courant 2024 ont été transmis à l'inspection le 20/12/2024. Ces documents répondent à la demande d'action corrective et l'inspection a constaté sur le terrain la présence d'un plan unique en version papier.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 4 : Surveillance des rejets

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 28/02/2022, article 2

Thème(s) : Risques chroniques, MoFréquence de surveillance

Prescription contrôlée :

L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs visés au IV de l'article L.212-1 du code de l'environnement. Elle doit respecter les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Bièvre Liers Valloire.

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L.212-1 du code de l'environnement.

La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.

L'annexe 1 et 1bis et l'article 2-4-7 de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2008 modifié sont remplacés par les dispositions suivantes :

Le débit et le pH sont mesurés en continu. La température du rejet doit être inférieure à 30 °C et le pH doit être compris entre 5,5 et 8,5. Le débit maximal journalier des effluents est fixé à 500 m³/j, la moyenne

mensuelle maximale du débit journalier est fixée à 450 m³/j.

Code SANDRE	Substance	Concentration maximale journalière	Flux maximal journalier	Surveillance
1305	MES	12 mg/l	5,4 kg/j	trimestrielle
1314	DCO	150 mg/l	67,5 kg/j	trimestrielle
1313	DBO5	15 mg/l	6,75 kg/j	trimestrielle
7009	Indice hydrocarbures	5 mg/l	2,25 kg/j	trimestrielle
1551	Azote global	35 mg/l	16 kg/j	trimestrielle
1350	Phosphore	0,35 mg/l	0,16 kg/j	trimestrielle
1106	AOX	1 mg/l	0,45 kg/j	trimestrielle
1389	Cr	0,025 mg/l	12 g/j	mensuelle
1392	Cu	0,006 mg/l	5 g/j	mensuelle
1383	Zn	0,05 mg/l	23 g/j	mensuelle
1386	Ni	0,023 mg/l	10 g/j	trimestrielle
1382	Pb	0,009 mg/l	4 g/j	trimestrielle
1958	Nonylphénols	0,025 mg/l	11 g/j	trimestrielle

La colonne intitulée surveillance dans le tableau ci-dessus fixe la périodicité des contrôles qui doivent être réalisés par un organisme agréé.

L'exploitant doit définir les modalités de surveillance des rejets nécessaires au pilotage et au bon fonctionnement de sa station d'épuration. **Cette autosurveillance doit comporter a minima une analyse réalisée une fois par semaine par l'exploitant pour la DCO, les MES et l'azote global.** Les résultats de ces analyses sont archivés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les rejets ne doivent pas provoquer de coloration notable du milieu récepteur.

Le 3^{ème} alinéa de l'article 2-4-4 est remplacé par les dispositions suivantes : l'exploitant réalisera annuellement un bilan d'exploitation de la station d'épuration. Ce bilan sera tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Constats :

L'exploitant a présenté à l'inspection le contenu de la surveillance du rejet de la STEP de l'installation. Les paramètres dont la surveillance est imposée par l'arrêté préfectoral sont suivis :

- en continu : température, PH, débit ;
- plusieurs fois par semaine : MES, DCO, azote et phosphore,
- mensuellement : DBO5, Cuivre, Zinc, Chrome, Hydrocarbures totaux,
- trimestriellement : nonylphénols, Plomb, Nickel et AOX.

Les essais mensuels et trimestriels sont réalisés par un organisme extérieur et contiennent des paramètres supplémentaires qui ne sont pas visés par l'arrêté préfectoral (nitrites, orthophosphates, potassium etc.). Les fréquences de surveillance prévues par l'arrêté sont respectées. Le rapport mensuel de décembre 2025, rédigé par un organisme tiers, précise que le prélèvement a été réalisé par un salarié de la société SIEGL et ne présente pas les données physiques (PH, débit et par conséquent les flux sont également absents des résultats).
Demande d'action : Les mesures mensuelles et trimestrielles réalisées par un organisme tiers constituent des mesures comparatives qui doivent être exhaustives et permettre de vérifier le respect de l'ensemble des paramètres physico-chimiques encadrés par l'arrêté préfectoral en flux et concentration. Lors de ces contrôles, le pH, la température et le débit doivent être mesurés De plus, l'exploitant ne peut pas réaliser lui-même les prélèvements et confier la réalisation des analyses à un organisme tiers : l'ensemble de ces opérations doit être réalisé par un organisme agréé. L'exploitant se mettra en conformité dans un délai de deux mois.
Type de suites proposées : demande d'action corrective

N° 5 : Transmission des résultats de surveillance

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 28/04/2014, article 1
Thème(s) : Risques chroniques, transmission des résultats de surveillance
Prescription contrôlée : Sauf impossibilité technique, les résultats de la surveillance des émissions réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l'environnement sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet. La télédéclaration est effectuée dans les délais prescrits dans lesdits arrêtés dès lors que lesdites prescriptions imposent une transmission de ces résultats à l'inspection des installations classées ou au préfet.
Constats : Les résultats de la surveillance ont bien été déclarés dans GIDAF et correspondent aux résultats présentés par l'exploitant à l'inspection. L'inspection a pris connaissance du dernier rapport mensuels de surveillance réalisé par le prestataire de l'exploitant en décembre 2025. Ce rapport présente des résultats en concentration mais pas en flux. Les résultats déclarés dans GIDAF pour l'analyse mensuelle de décembre 2025 sont cohérents avec ceux présentés dans le rapport. Pour ce qui de la température, le PH et le

débit, ils sont issus de la surveillance réalisée par l'exploitant lui-même et les flux déclarés dans GIDAF sont calculés par l'exploitant.

Les limites de quantification sont cohérentes par rapport aux valeurs limites imposées aux rejets (une incohérence avait été relevée lors de la dernière visite d'inspection pour des limites de quantifications supérieures aux valeurs limites de concentration dont le nonylphénol).

Type de suites proposées : sans suites

N° 6 : Respect des VLE applicables aux rejets

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 28/02/2022, article 2

Thème(s) : Risques chroniques, Respect des VLE applicables aux rejets

Prescription contrôlée :

L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs visés au IV de l'article L.212-1 du code de l'environnement. Elle doit respecter les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Bièvre Liers Valloire.

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L.212-1 du code de l'environnement.

La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.

L'annexe 1 et 1bis et l'article 2-4-7 de l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2008 modifié sont remplacés par les dispositions suivantes :

Le débit et le pH sont mesurés en continu. La température du rejet doit être inférieure à 30 °C et le pH doit être compris entre 5,5 et 8,5. Le débit maximal journalier des effluents est fixé à 500 m³/j, la moyenne mensuelle maximale du débit journalier est fixée à 450 m³/j.

Code SANDRE	Substance	Concentration maximale journalière	Flux maximal journalier	Surveillance
1305	MES	12 mg/l	5,4 kg/j	trimestrielle
1314	DCO	150 mg/l	67,5 kg/j	trimestrielle
1313	DBO5	15 mg/l	6,75 kg/j	trimestrielle
7009	Indice hydrocarbures	5 mg/l	2,25 kg/j	trimestrielle
1551	Azote global	35 mg/l	16 kg/j	trimestrielle
1350	Phosphore	0,35 mg/l	0,16 kg/j	trimestrielle
1106	AOX	1 mg/l	0,45 kg/j	trimestrielle
1389	Cr	0,025 mg/l	12 g/j	mensuelle
1392	Cu	0,006 mg/l	5 g/j	mensuelle

1383	Zn	0,05 mg/l	23 g/j	mensuelle
1386	Ni	0,023 mg/l	10 g/j	trimestrielle
1382	Pb	0,009 mg/l	4 g/j	trimestrielle
1958	Nonylphénols	0,025 mg/l	11 g/j	trimestrielle

La colonne intitulée surveillance dans le tableau ci-dessus fixe la périodicité des contrôles qui doivent être réalisés par un organisme agréé.

L'exploitant doit définir les modalités de surveillance des rejets nécessaires au pilotage et au bon fonctionnement de sa station d'épuration. Cette autosurveillance doit comporter a minima une analyse réalisée une fois par semaine par l'exploitant pour la DCO, les MES et l'azote global. Les résultats de ces analyses sont archivés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les rejets ne doivent pas provoquer de coloration notable du milieu récepteur.

Le 3^{ème} alinéa de l'article 2-4-4 est remplacé par les dispositions suivantes : l'exploitant réalisera annuellement un bilan d'exploitation de la station d'épuration. Ce bilan sera tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Constats :

L'inspection a évalué le respect des valeurs limites définies par l'arrêté préfectoral à partir des déclarations GIDAF de l'exploitant sur l'année 2025.

Le système pointe des dépassements pour l'azote à tort dans la plupart des cas parce que la valeur limite définie par GIDAF est erronée par rapport à celle définie par l'arrêté préfectoral. Il n'y a eu qu'un dépassement sur l'année par rapport à la valeur limite en concentration.

De nombreux dépassements sont à signaler concernant la température et le PH. L'exploitant a identifié l'origine de ces dépassements, le câble relié à la sonde était défectueux et non pas la sonde elle-même. Il s'est appuyé sur des résultats issus d'appareils portatifs pour s'en assurer et le défaut de mesure a été corrigé.

D'autres dépassements ont été mesurés ponctuellement et trois d'entre eux concernaient des dépassements en flux pour le cuivre et le zinc, en juin et décembre 2025, les déclarations n'étaient pas accompagnées de commentaires.

Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

Le cadre GIDAF sera corrigé par l'inspection.

Le respect des valeurs limites relatives au PH et à la température devra être confirmé par les prochaines mesures.

Le respect des valeurs limites en Zinc et cuivre devra être confirmé par les prochaines mesures.

Type de suites proposées : observation

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 28-1 et 2.3.6
Thème(s) : Risques chroniques, plan de gestion des solvants
Prescription contrôlée : Article 28-1 de l'arrêté du 02/02/1998 <u>Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation.</u> Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation. Article 2.3.6 de l'arrêté d'autorisation du 03/01/2008 En période de fonctionnement normal, il Pourra être demandé par l'inspecteur des installations classées, en cas de besoin, des mesures de concentration ou de flux polluants à l'émission. En complément, il pourra être procédé dans l'environnement à des campagnes de mesures visant à contrôler les concentrations des polluants dangereux susceptibles d'être émis par les installations. <u>Un bilan quantitatif (plan de gestion des solvants) des émissions de COV émis à l'atmosphère sur l'ensemble du site sera établi annuellement.</u> Constats : L'exploitant a présenté à l'inspection son plan de gestion des solvants. Le document présente les données relatives à la consommation et aux différents rejets de solvants de 2020 à 2024. Les différents solvants ayant été utilisés dans l'installation ont été recensés à partir des fiches de données de sécurité, qui présentent les pourcentages de COV présents dans les produits. L'inspection a pu prendre connaissance de la fiche de donnée de sécurité du Vistasol C, une des principales colles employées dans l'installation, le pourcentage de COV présenté dans la fiche est de 73,6 % et il est cohérent avec celui présenté dans le PGS. La consommation annuelle de solvant est connue à partir d'un exercice d'inventaire, en considérant les produits achetés dans l'année et les produits stockés restant en fin d'année. L'exploitant a aussi indiqué à l'inspection que la mise en place de son nouvel ERP courant 2025 lui permettrait de faciliter ses exercices d'inventaire et la réalisation de son PGS. Le PGS présente les données relatives aux termes O1 (COV présents dans les rejets atmosphériques), O2 (COV présents dans les effluents aqueux), O4 (COV émis de façon diffuse) et O6 (COV présents dans les déchets). Les termes O1 sont nuls chaque année, le site ne disposant pas de rejets canalisés. Sur le terrain, l'inspection a pu constater qu'aucun système de captation n'était en place au niveau des tables. Au niveau de l'activité « jet d'encre », les séchoirs dans lesquels passent les tissus à l'issue de la phase d'impression sont équipés de systèmes d'extraction qui renvoient l'air vers un point de rejet

commun. L'exploitant considère que lors de cette phase, il n'y a pas de COV d'émis.

Les termes O2, O4 et O6 sont variables d'un produit à l'autre. Suivant leur utilisation, certains produits sont susceptibles d'être émis en diffus, dans les effluents aqueux ou dans les déchets. Suivant les produits, l'exploitant a associé des pourcentages de COV émis suivant ces termes. Ces pourcentages ont été déterminés à partir de mesures réalisées lors des différentes étapes du process, à partir de pesées et de soustraction.

La méthodologie mise en place par l'exploitant consiste à déterminer la part de COV émis en diffus par déduction, en soustrayant à la quantité de COV consommée la part de COV contenue dans les déchets, dans les effluents aqueux et en considérant que les autres termes (O1, O7 etc. sont nuls). Cela revient à poser l'équation suivante avec « F » la part de COV émis en diffus :

$$F = I1 - O2 - O6 = O4$$

Or, le terme O2 devrait être considéré dans les émissions diffuses et ne devrait donc pas être soustrait du terme I1 pour déterminer les émissions diffuses de l'installation.

Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :

Dans un délai de-trois mois, l'exploitant réalisera une mesure des COV rejetés à la sortie du rejet des séchoirs pour s'assurer qu'il n'y a pas de COV émis lors de cette étape du process.

Le PGS de l'exploitant présente deux défauts :

- L'équation employée pour déterminer les émissions totales (correspondant aux diffus en l'absence de rejet canalisé) est incorrecte,
- Le terme O5 correspondant à la part de COV détruite devrait être introduit et il semble être assimilé au terme O2 dans le PGS de l'exploitant.

Cela étant dit, les effluents aqueux de l'installation sont traités et une partie des COV contenus dans ces effluents est abattue. C'est pour cette raison que l'exploitant devrait introduire le terme O5 et déterminer ainsi les solvants rejetés en diffus dans les effluents aqueux (O2) et les solvants abattus par la station de traitement (O5).

Dans un délai de trois mois, l'exploitant établira son PGS relatif à l'année 2025 en suivant les préconisations du guide de l'INERIS. Il réalisera un PGS simplifié (partie 5.4), compte tenu de l'absence d'installation de traitement des rejets gazeux du site.

Il aura recours à l'équation (4) pour déterminer les émissions totales du site :

$$\text{Émissions totales} = O1 + \mathbf{O2} + O3 + \mathbf{O4} + O9 = \mathbf{I1 - O5 - O6 - O7 - O8}$$

Il devra se positionner sur les termes O2 et O5.

Il fournira également dans son PGS des éléments explicatifs sur les autres termes qui ne sont pas mentionnés dans son PGS actuellement et qui sont réputés nuls : pertes de solvants dans les produits finis (terme O3), ventes de solvants dans les produits finis (O7), recyclage de solvant sur le site (O8) et autre libération de solvants (O9).

Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Deux demandes d'action corrective
Proposition de délais : 3 mois