

Unité interdépartementale Savoie/Haute-Savoie

Annecy, le 21 mars 2024

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 18/03/2024

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

LES CARRIERES CHABLAISIENNES

6 rue Pasteur
74200 Thonon-Les-Bains

Références : 20240318-RAP-InspCarChabLyaud-vs
Code AIOT : 0006101824

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 18/03/2024 dans l'établissement Les Carrières Chablaisiennes implanté PLAINS BOIS 74 200 LYAUD. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Le 18 mars 2024, les conditions climatiques étaient venteuses et pluvieuses. L'inspection des installations classées a réalisé une inspection inopinée sur ce site afin de vérifier que les prescriptions concernant la propreté du site et de ses abords, l'entretien des voies d'accès et la propreté des voies de circulation étaient respectées.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- LES CARRIERES CHABLAISIENNES
- PLAINS BOIS 74200 Lyaud
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La Société « les Carrières Chablaisiennes » a été autorisée à poursuivre l'exploitation de la carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires fluvio-glaciaires sur la commune du Lyaud par arrêté préfectoral du 2 juillet 2019 pour une durée de 30 ans.

Le gisement est estimé à 3 900 000 tonnes. Le rythme d'extraction est de 200 000 tonnes/an en moyenne et 260 000 t/an au maximum et le remblayage total autorisé est de 3 200 000 t pour la remise en état.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet. Il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension,...

Il existe trois types de suites :

- « sans suite administrative » ;
- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée *a posteriori* du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée..

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Autre information |
|----|---|--|-------------------|
| 1 | Sécurité du site | Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 13 | Sans objet |
| 2 | Prévention des pollutions | Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 17 | Sans objet |
| 3 | Objectifs généraux | Arrêté Préfectoral du 02/07/2019, article 2.1.1. | Sans objet |
| 4 | Accès, voirie publique, circulation interne | Arrêté Préfectoral du 02/07/2019, article 2.1.4. | Sans objet |

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Au regard des constats réalisés durant la visite d'inspection, il n'est pas proposé de suite administrative.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Sécurité du site

| |
|--|
| Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 13 |
| Thème(s) : Risques chroniques, Propreté du site |
| Prescription contrôlée : Durant les heures d'activité, l'accès au site en exploitation est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, cet accès est interdit. |
| Constats : Le jour de l'inspection, le site était en activité. Les poids-lourds étaient contrôlés à l'entrée au niveau du bungalow (pont bascule). D'une manière générale, l'opératrice contrôle les entrées sur le site. |

Nous avons fait le tour du site par la route, des panneaux (situés sur les clôtures en périphérie du site) précisent que le site est interdit.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Prévention des pollutions

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 17

Thème(s) : Risques chroniques, Propreté du site

Prescription contrôlée :

L'inspection rappelle que la carrière exploitée sur la commune du Lyaud est une carrière alluvionnaire, donc génératrice de boue lors d'épisodes pluvieux.

Le jour de l'inspection, le temps était légèrement venteux et des pluies tombaient depuis la veille sur le secteur.

Nous avons constaté que :

les abords du site étaient maintenus en « bon état de propreté » : absence de papiers, boues, déchets sur la chaussée ;

les véhicules sortant de l'installation n'entraînaient pas de boues sur les voies de circulation publiques ;

les camions qui sortaient étaient bâchés ;

les voies de circulation publiques et les trottoirs n'étaient pas boueux : nous avons effectué plusieurs fois le trajet du Moulin d'Amphion (Lyaud) – Le Noyer (Allinges).

Constats :

L'exploitation ne générant pas de déchets d'extraction, il n'y a pas de stocks sur le site.

Type de suites proposées : Sans suites

N°3 : Objectifs généraux

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 02/07/2019, article 2.1.1.

Thème(s) : Risques chroniques, Propreté du site

Prescription contrôlée :

L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, etc. La végétation en périphérie du site devra être préservée et entretenue (plantations, engazonnement,...). Les bâtiments et installations sont entretenus en permanence.

Constats :

Le jour de l'inspection, nous avons constaté que :

- l'accès de la carrière depuis la route jusqu'au site d'extraction est goudronné sur toute sa longueur ;
- il n'y avait pas de boues ou de projections sur les côtés ;
- la végétation sur le chemin d'accès n'était pas recouverte de boue et plus généralement, la végétation était entretenue ;
- la chaussée au niveau du carrefour, à la sortie de l'accès de la carrière, ne présentait pas de trace de matériaux (cailloux ou blocs plus ou moins importants), boues, papiers, déchets ;
- les roues et le bas de caisse des camions qui sont sortis de la carrière lors de l'inspection étaient propres.

Type de suites proposées : Sans suite

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 02/07/2019, article 2.1.4.

Thème(s) : Risques chroniques, Propreté du site

Prescription contrôlée :

Des panneaux de signalisation réglementaires signalent la sortie de véhicules de chantier de la carrière et du risque de glissance. Ces panneaux sont entretenus et changés si nécessaire. Cette signalisation devra être conforme aux dispositions de l'I.I.S.R..

Le régime de priorité sera signalé par un stop positionné sur la sortie du site.

Les véhicules sortant de l'installation ne doivent pas être à l'origine d'envol de poussière ni entraîner de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation publiques.

Il existe un débourbeur à la sortie du site. La totalité des camions devront passer sur ce dispositif avant de sortir du site. Ce dispositif de traitement est conforme aux normes en vigueur. Il est nettoyé par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'équipement. Les fiches de suivi du nettoyage, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les voies de circulation publiques seront nettoyées autant que de besoin.

Avant la sortie, le bâchage des camions équipés est systématique. L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'installation. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et par une information appropriée (plan de circulation affiché a minima à l'entrée).

L'entretien de la voirie et des pistes permet une circulation aisée des véhicules par tous les temps et de limiter les bruits liés à la circulation.

Constats :

Le jour de l'inspection, nous avons constaté que les camions qui sortaient du site étaient bâchés. La totalité des camions qui sortaient du site passaient sur le laveur de roues. Ce dernier paraît efficace puisque nous avons constaté que les bas de caisse et les roues étaient propres. Ils n'entraînaient pas de boue sur la chaussée.

Nous avons stationné plusieurs minutes au niveau du Noyer et du Moulin d'Amphion : nous avons également constaté que des camions (de sociétés différentes) qui arrivaient sur le site étaient également bâchés.

Le chemin de liaison jusqu'au niveau du laveur de roues entièrement réalisé en enrobé était propre. Deux panneaux précisent que la vitesse est limitée à 15 km/h (l'arrêté préfectoral prescrit 20 km/h).

Un débourbeur est présent de même que la signalisation en sortie de site (panneau STOP, route glissante).

Nous n'avons pas contrôlé la périodicité de l'entretien du débourbeur.

Type de suites proposées : Sans suite