PRÉFET
DE LA SEINE-
SAINT-DENIS
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, De l'aménagement et des transports d'Île-de-France

Unité départementale de Seine-Saint-Denis
7 esplanade Jean Moulin
BP189
93003 BOBIGNY

BOBIGNY, le 14/12/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 30/11/2023

Contexte et constats

Publié sur GÉORISQUES

SEEGMULLER

4 rue Jacqueline Auriol
93350 Le Bourget

Code AIOT : 0007410191

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 30/11/2023 dans l'établissement SEEGMULLER implanté 4 rue Jacqueline Auriol 93350 Le Bourget. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (https://www.georisques.gouv.fr/).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SEEGMULLER
- 4 rue Jacqueline Auriol 93350 Le Bourget
- Code AIOT : 0007410191
- Régime : Néant
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le bâtiment est occupé par la société SEEGMULLER qui exerce une activité de garde meubles pour particuliers.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Situation administrative

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Situation administrative au titre des ICPE	Code de l'environnement du 01/01/2021, article Le R.511-9 et son annexe, rubrique 1510	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le site n'est pas classable au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement compte tenu des quantités stockées.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont accessibles et leur vérification est à jour (02/23)

2-4) Fiches de constats

N° 1 **:** Situation administrative au titre des ICPE

Référence réglementaire : Code de l'environnement du 01/01/2021, article Le R.511-9 et son annexe, rubrique 1510
Thème(s) : Situation administrative, Appréciation des dangers
Prescription contrôlée : Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques
Constats : Le site consiste en un entrepôt dédié à une activité de garde-meuble. Le public n'a pas accès à l'entrepôt. La surface de l'entrepôt est estimée à 2 000 m^2 et sa hauteur est estimée à 9 mètres. Le volume approximatif estimé est de 18 000 m^3. L'exploitant indique avoir une capacité de stockage de 600 caisses pesant de 600 à 800 kg en moyenne. Le poids total stocké dans une hypothèse majorante serait de 480 tonnes. L'intégralité des caisses est rarement utilisée selon ce dernier. Pour rappel, un entrepôt est classable sous la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dès lors qu'il dépasse les 5 000 m^3 **ET** que plus de 500 tonnes de matières combustibles y sont stockées. L'entrepôt possède des mesures de lutte contre l'incendie, notamment des extincteurs répartis dans l'entrepôt (vérifiés en février 2023). Au regard des constats, l'installation n'est pas e au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Cependant, l'Inspection invite l'exploitant à être vigilant vis-à-vis d'un potentiel classement en cas d'augmentation de sa capacité de stockage.
Type de suites proposées : Sans suite