PRÉFET
DES ARDENNES
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Grand Est**

**Unité départementale des Ardennes**
1 Place de la Préfecture - BP 60002
08005 Charleville-Mézières Cedex

Charleville-Mézières, le 7 septembre 2023

# Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 24/08/2023

## Contexte et constats

Publié sur GÉORISQUES

**LE PUISOT SAS**

2 rue Neuve
08300 Sorbon

**Références :** E2 – NiM/DeF – n° 23/380
**Code AIOT :** 0003014734

### 1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 24/08/2023 de l'établissement LE PUISOT SAS implanté Lieu-dit Le Puisot 08300 Sorbon. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (https://www.georisques.gouv.fr/).

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- LE PUISOT SAS
- Lieu-dit Le Puisot 08300 Sorbon
- Code AIOT : 0003014734
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La SAS Le Puisot exploite une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Sorbon. Ses activités sont encadrées par l'arrêté préfectoral d'enregistrement du 20 octobre 2021.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- la sureté du site ;
- la défense incendie ;
- la protection des milieux.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Si le point de contrôle provient d'une précédenteinspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Localisation des risques, classement en zones à risques d'explosion | AP de Mise en Demeure du 12/01/2023, article 1 | / | Sans objet |

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Si le point de contrôle provient d'une précédenteinspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Clôture de l'installation | AP de Mise en Demeure du 12/01/2023, article 1 | / | Sans objet |
| 3 | Moyens de lutte contre l'incendie | AP de Mise en Demeure du 12/01/2023, article 1 | / | Sans objet |
| 4 | Phase de démarrage des installations | AP de Mise en Demeure du 12/01/2023, article 1 | / | Sans objet |
| 5 | Collecte des effluents liquides | AP de Mise en Demeure du 12/01/2023, article 1 | / | Sans objet |

**2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

La visite d'inspection a permis de lever les non-conformités de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°2023-20 du 12 janvier 2023.

**2-4) Fiches de constats**

**N°** 1 **:** Localisation des risques, classement en zones à risques d'explosion

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** AP de Mise en Demeure du 12/01/2023, article 1 |
| **Thème(s) :** Risques accidentels, Zone ATEX |
| **Point de contrôle déjà contrôlé:** Sans Objet |
| **Prescription contrôlée:**<br>Conformité aux prescriptions de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 - Localisation des risques, classement en zones à risque d'explosion :<br><br>[...]<br>Le risque d'explosion ou toxique est reporté sur un plan général des ateliers et des stockages, affiché à l'entrée de l'unité de méthanisation, et indiquant les différentes zones correspondant à ce risque d'explosion tel que mentionné à l'article 4 du présent arrêté.<br>[...] |
| **Constats :** L'exploitant a mis à jour de plan de ses installations et l'a affiché à l'entrée du site. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |
| **Proposition de suites :** Sans objet |

**N°** 2 **:** Clôture de l'installation

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** AP de Mise en Demeure du 12/01/2023, article 1 |
| **Thème(s) :** Risques accidentels, Clôture |
| **Point de contrôle déjà contrôlé:** Sans Objet |
| **Prescription contrôlée:**<br>Conformité aux prescriptions de l'article 17 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 - Clôture de l'installation :<br><br>L'installation est ceinte d'une clôture permettant d'interdire toute entrée non autorisée. [...] |
| **Constats :** Le site est entièrement ceint d'une clôture. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |
| **Proposition de suites :** Sans objet |

**N°** 3 **:** Moyens de lutte contre l'incendie

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** AP de Mise en Demeure du 12/01/2023, article 1 |
| **Thème(s) :** Risques accidentels, Lutte contre l'incendie |
| **Point de contrôle déjà contrôlé:** Sans Objet |
| **Prescription contrôlée:**<br>Conformité aux prescriptions de l'article 23 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 - Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie :<br><br>L'installation est dotée [...] de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques. [...] |
| **Constats :** Le 7 août 2023, le SDIS des Ardennes a attesté que la réserve d'eau de 120 $m^3$ présente sur le site est suffisante et adaptée aux risques. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |
| **Proposition de suites :** Sans objet |

**N°** 4 **:** Phase de démarrage des installations

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** AP de Mise en Demeure du 12/01/2023, article 1 |
| **Thème(s) :** Risques accidentels, Démarrage des installations |
| **Point de contrôle déjà contrôlé:** Sans Objet |
| **Prescription contrôlée:**<br>Conformité aux prescriptions de l'article 36 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 - Phase de démarrage des installations :<br><br>L'étanchéité [...] des canalisations de biogaz [...] est vérifiée lors du démarrage.<br>[...] |
| **Constats :** L'exploitant a réalisé les tests d'étanchéité des canalisations de biogaz et des équipements de protection contre les surpressions et les dépressions début 2021. L'ensemble des PV de contrôle concluent sur une absence de fuite. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |
| **Proposition de suites :** Sans objet |

**N°** 5 **:** Collecte des effluents liquides

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** AP de Mise en Demeure du 12/01/2023, article 1 |
| **Thème(s) :** Risques accidentels, Pollution des milieux |
| **Point de contrôle déjà contrôlé:** Sans Objet |
| **Prescription contrôlée:**<br>Conformité aux prescriptions de l'article 38 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 - Collecte des eaux pluviales, des écoulements pollués et des eaux d'incendie :<br><br>Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.<br>[...] |
| **Constats :** L'exploitant a étanché la noue au moyen d'une bâche supprimant ainsi la liaison entre les effluents devant subir un traitement et le milieu naturel. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |
| **Proposition de suites :** Sans objet |