PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

**Direction Départementale de la Protection des Populations de Loire-Atlantique**

Service vétérinaire – Environnement
10 Boulevard Gaston Doumergue
BP 76315
44200 Nantes

Nantes, le 09/06/2022

# Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 31/05/2022

## Contexte et constats

Publié sur GÉORISQUES

**VOLPIN (SARL)**

295, rue de la Fontaine
44540 LE PIN

Références :

**1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 31/05/2022 dans l'établissement VOLPIN (SARL) implanté 295, rue de la Fontaine 44540 LE PIN. L'inspection a été annoncée le 26/04/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (https://www.georisques.gouv.fr/).

Inspection réalisée dans le cadre pluri-annuel de contrôles

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- VOLPIN (SARL)
- 295, rue de la Fontaine 44540 LE PIN
- Code AIOT dans GUN : 0054401237
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

La société VOLPIN est sépcialisée dans la découpe de dinde et de produits élaborés crus (pas de cuisson sur le site).

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- la sécurité (prévention des incendies, stockages, contrôle des installations électriques et des moyens d'intervention),
- l'autosurveillance des eaux usées industrielles et l'entretien des équipements
- la gestion des déchets

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle | Référence réglementaire | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la précédente inspection (1) |
|---|---|---|---|
| Volume d'activité | Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 1.1.2 | / | Lettre de suite préfectorale |
| Autosurveillance des eaux usées | Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 8.2.1 | / | Lettre de suite préfectorale |

| Nom du point de contrôle | Référence réglementaire | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Proposition de suites de l'inspection des installations classées à l'issue de la précédente inspection (1) |
|---|---|---|---|
| Installations électriques | Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 7.3.3 | / | Lettre de suite préfectorale |
| Contrôle des moyens d'intervention | Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 7.6.3 | / | Lettre de suite préfectorale |
| Consignes de sécurité | Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 7.6.5 | / | Lettre de suite préfectorale |
| Stockage | Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 7.3.2 | / | Lettre de suite préfectorale |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle | Référence réglementaire | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|---|---|---|---|
| Propreté | Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 2.3.1 | / | Sans objet |
| Installations d'emploi de gaz à effet de serre fluorés | Arrêté Ministériel du 26/05/2008, article 3.1.2 | / | Sans objet |
| Groupe électrogène | Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article {Non Renseigné} | / | Sans objet |
| Effluents liquides : conception et entretien des réseaux | Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 4.2.3 | / | Sans objet |
| Valeurs limites d'émission (VLE) rejets | Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 4.3.8 | / | Sans objet |
| Stockage et traitement des déchets | Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 5.1.2 | / | Sans objet |
| Rétentions et confinement | Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 7.5.3 | / | Sans objet |
| Contrôle des accès | Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 7.3.1 | / | Sans objet |

**2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Le site est globalement exploité dans le respect de la réglemantation des installations classées pour la protection de l'environnement malgré quelques non-conformités rélevées.
Cependant, le local de stockage d'emballages annexe est considéré comme présentant un risque quant à l'incendie (pas d'alarme et poste de maintenance trop proche du stockage de matériaux combustibles) et la sécurité des personnes (ilôt de cartons semblant instables).

**2-4) Fiches de constats**

**Nom du point de contrôle :** Volume d'activité

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 1.1.2 |
| **Thème(s) :** Situation administrative, Nature des installations |
| **Prescription contrôlée :**<br>Volume d'activité |
| **Constats :** Transformation de produits d'origine animale (rubrique 2221) : 10 T/jour autorisées par AP du 26 mai 2008<br>254 jour travaillés en 2021 et 2014 t de produits entrants soit 7,9 t/j (conforme)<br><br>Réfrigération (rubrique 1185) : 343 kg de gaz à effet de serre fluorés (dont R22) déclarés en 2013<br>La liste de 2013 n'est plus à jour. |
| **Type de suites proposées :** Avec suites |
| **Proposition de suites :** Lettre de suite préfectorale |

**Nom du point de contrôle :** Propreté

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 2.3.1 |
| **Thème(s) :** Risques chroniques, Nature des installations |
| **Prescription contrôlée :**<br>Entretien des abords de l'installation classée |
| **Constats :** Les abords du site sont bien tenus sans stockage inapproprié.<br>La végétation est bien entretenue. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |
| **Proposition de suites :** Sans objet |

**Nom du point de contrôle :** Installations d'emploi de gaz à effet de serre fluorés

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 26/05/2008, article 3.1.2 |
| **Thème(s) :** Risques chroniques, Surveillance des émissions |
| **Prescription contrôlée :**<br>Fluides autorisés et entretien des installations |
| **Constats :** Tunnel R404a et groupe 5 R449a contrôlés le 03/09/2021 par CLAUGER (fiches transmises) - charges respectivement de 7 (avec 7 kg récupérés) et 10 kg de fluides<br>centrale salle des machines R449a contrôlée le 20/07/2021 par CLAUGER (fiche transmise)<br>charge de 76,7 kg de fluide<br>Pas de pastilles bleues sur les installations mais date de la dernière vidange notée au marqueur sur certaines installations |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |
| **Proposition de suites :** Sans objet |

**Nom du point de contrôle :** Groupe électrogène

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article {Non Renseigné} |
| **Thème(s) :** Risques chroniques, Emissions dans l'air |
| **Prescription contrôlée :**<br>Vérification du groupe électrogène |
| **Constats :** Le site est équipé d'un groupe électrogène de 100 kWA (non classé)<br>Cet équipement est vérifié une fois par an par un garagiste (traçabilité non contrôlée) |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |
| **Proposition de suites :** Sans objet |

**Nom du point de contrôle :** Effluents liquides : conception et entretien des réseaux

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 4.2.3 |
| **Thème(s) :** Risques accidentels, Eau |
| **Prescription contrôlée :**<br>Risque de pollution diffuse par les eaux collectées |
| **Constats :** - curage du bac dégraisseur le 20/05/2022 par LJME : 6 $m^3$ enlevés (facture transmise), bon état constaté lors de l'inspection<br>- pas de séparateur à hydrocarbures |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |
| **Proposition de suites :** Sans objet |

**Nom du point de contrôle :** Valeurs limites d'émission (VLE) rejets

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 4.3.8 |
| **Thème(s) :** Risques chroniques, Eau |
| **Prescription contrôlée :**<br>Rejets aqueux (macropolluants) |
| **Constats :** Les résultats de l'analyse du 15/03/22 (autocontrôle - mesure uniquement des concentrations, pas de mesure du débit journalier) sont conformes.<br>Les résultats du contrôle inopiné de 2021 mettent en évidence un léger dépassement du débit journalier (6m3 au lieu de 5m3 autorisés) sans conséquence pour le fonctionnement de la station d'épuration ; l'exploitant a prévu d'améliorer son pré-nettoyage (grattage à sec). |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |
| **Proposition de suites :** Sans objet |

**Nom du point de contrôle :** Autosurveillance des eaux usées

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 8.2.1 |
| **Thème(s) :** Risques chroniques, Eau |
| **Prescription contrôlée :**<br>Fréquence d'analyses |
| **Constats :** La fréquence semestrielle des analyses d'eaux usées n'a pas été respectée : pas d'autosurvaillance entre 2018 et 2022<br>Une analyse réalisée le 15 mars 2022.<br>Une nouvelle analyse programmée les 18 et 19 juillet 2022 (recherche des macropolluants et des micropolluants (RSDE)) |
| **Type de suites proposées :** Avec suites |
| **Proposition de suites :** Lettre de suite préfectorale |

**Nom du point de contrôle :** Stockage et traitement des déchets

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 5.1.2 |
| **Thème(s) :** Risques chroniques, Traitement des déchets et sous-produits |
| **Prescription contrôlée :**<br>Modalités de stockage |
| **Constats :** Livre de compte transmis pour 2020, 2021 et 2022<br>enlèvements faits par SECANIM (sous-produits animaux catégorie 2) et SUEZ (DIB) – environ 2 enlèvements par mois<br>Pas de tri des déchets : la benne DIB contenait des cartons, des plastiques, etc... cela est acceptable compte-tenu de la faible quantité de déchets produite par le site (matières premières livrées en bacs plastiques réutilisables)<br>Des palettes en bois et des bacs plastiques sont stockés en extérieur à distance des bâtiments.<br>Les déchets dangereux (produits de maintenance) sont repris par le responsable maintenance et éliminés sur un autre site du groupe (Carhaix). |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |
| **Proposition de suites :** Sans objet |

**Nom du point de contrôle :** Installations électriques

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 7.3.3 |
| **Thème(s) :** Risques accidentels, Sécurité |
| **Prescription contrôlée :**<br>Vérification et entretien des installations électriques |
| **Constats :** vérification (rapport transmis) par SOCOTEC le 27/05/2021 : pas de danger constaté<br>24 observations dont la plupart avaient déjà été signalées<br>Dernière vérification (rapport transmis) par SOCOTEC le 20/05/2022<br>1 risque lié à l'absence ou à l'inadaptation de la protection contre les surintensités (corrigé – obtention du Q18)<br>25 observations dont la plupart avaient déjà été signalées<br>Le suivi des réparations n'est pas formalisé |
| **Type de suites proposées :** Avec suites |
| **Proposition de suites :** Lettre de suite préfectorale |

**Nom du point de contrôle :** Rétentions et confinement

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 7.5.3 |
| **Thème(s) :** Risques accidentels, Eau |
| **Prescription contrôlée :**<br>Stockage produit liquide « dangereux » |
| **Constats :** Tous les les produits susceptibles d'entrainer une pollution de l'eau observés étaient sur rétention (hydrocarbures dans le local de stockages des emballages, produits de nettoyage et de maintenance dans la salle des machines). |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |
| **Proposition de suites :** Sans objet |

**Nom du point de contrôle :** Contrôle des accès

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 7.3.1 |
| **Thème(s) :** Risques chroniques, Sécurité |
| **Prescription contrôlée :**<br>Sécurisation de l'établissement vis à vis des intrusions |
| **Constats :** Le site est entièrement clôturé et le bâtiment est équipé d'une alarme anti-intrusion. |
| **Type de suites proposées :** Sans suite |
| **Proposition de suites :** Sans objet |

**Nom du point de contrôle :** Contrôle des moyens d'intervention

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 7.6.3 |
| **Thème(s) :** Risques accidentels, Sécurité |
| **Prescription contrôlée :**<br>Présence + vérification périodiques |
| **Constats :** Vérification par ASI des 10 extincteurs, 10 blocs autonomes de sécurité et une trappe de désenfumage le 19/05/2022 (bulletin de visite transmis)<br>Les 3 détecteurs de fumées ont été vérifiés par MONNIER (facture du 02/03/2022 présentée) mais le prestataire ne s'est pas engagé sur la conformité des équipements. |
| **Type de suites proposées :** Avec suites |
| **Proposition de suites :** Lettre de suite préfectorale |

**Nom du point de contrôle :** Consignes de sécurité

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 7.6.5 |
| **Thème(s) :** Risques accidentels, Sécurité |
| **Prescription contrôlée :**<br>Affichage des consignes |
| **Constats :** Le site emploie une vingtaine de personnes.<br>Le personnel n'est pas formé à la lutte contre l'incendie ou à l'évacuation.<br>Une vue aérienne du site avec la localisation des zones à risques a été transmise.<br>Le plan d'évacuation est en cours de mise à jour en collaboration avec ASI. |
| **Type de suites proposées :** Avec suites |
| **Proposition de suites :** Lettre de suite préfectorale |

**Nom du point de contrôle :** Stockage

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 26/05/2008, article 7.3.2 |
| **Thème(s) :** Risques accidentels, Sécurité |
| **Prescription contrôlée :**<br>Absence de stockage de produits ou matériels de manière inadaptée |
| **Constats :** Le local de stockage d'emballages (cartons et plastiques) implanté à l'écart du bâtiment principal abrite également un atelier de maintenance, un groupe électrogène et sa cuve de fioul ainsi que des hydrocarbures en petites quantités.<br>Les différentes fonctions de ce local sans séparation sont incompatibles car présentant un risque d'incendie.<br>Par ailleurs, les ilots des emballages semblent instables (penchés). |
| **Type de suites proposées :** Avec suites |
| **Proposition de suites :** Lettre de suite préfectorale |