

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS : 04-05	Subdivision de : Manosque	Date: 19/03/2008
Inspecteurs	: JP Laborde – T Lefèvre + SDIS		
Exploitant	: SOPHIM		Code GIDIC : 064.00843
Site inspecté	: Peyruis		A ou D : A
Activité	: fabrication de produits pour la cosmétologie et la pharmacie		Priorité : P2
Objet de la visite	: récolement des prescriptions relatives aux moyens de lutte contre l'incendie		
Présentation du site inspecté			
Description succincte des installations inspectées			
Bâtiments de fabrication Bâtiments de stockage (matières premières et produits finis) Stockages extérieurs, cuvettes de rétention			
Contexte environnemental et socio-économique			
Site en zone d'activité en plein développement. Bonne santé économique Contexte local un peu difficile (relations avec la mairie, plaintes) Mise à jour de l'étude de dangers prescrite par APC afin de prendre en compte la nouvelle configuration du site			
Évolutions prévisibles (<i>augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés - augmentation/réduction des effectifs,</i>)			
Création de nouveaux bâtiments en cours d'achèvement : nouveaux stockages, agrandissement du bâtiment abritant l'hydrogénation. Nouvelles matières premières utilisées (végétales en plus d'animales), nouveaux produits fabriqués.			

Résultats de la visite d'inspection	
Description sommaire du déroulement de la visite (<i>sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...</i>)	
-	<u>Sujets évoqués</u> Moyens de lutte contre l'incendie POI Gestion des incidents/accidents
-	<u>Documents consultés</u> POI Suivi des moyens de lutte contre l'incendie Plans (réseaux,...)
-	<u>Lieux visités</u> Tout le site
-	<u>Autres remarques</u>
Conclusions de l'Inspection (<i>appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales</i>)	
Une attention particulière doit être accordée au suivi des écarts formulés lors de la visite. Impression partagée avec le SDIS de "dérives" en matière de vigilance concernant la sécurité Gestion (exemple : exploitation de nouvelles installations sans les équipements de sécurité nécessaires)	
Personnes rencontrées (<i>noms, fonctions, ...</i>)	
M. Margnat – directeur M. Palomba – responsable technique	

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection	
N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)
1	Étiquetage des fûts ou conteneurs insuffisant
2	Schéma du réseau des eaux pluviales à mettre à jour
3	Stockage de conteneurs hors rétention - SOLDEE
4	Moyens de lutte contre l'incendie à redéfinir avec le SDIS (prise en compte de l'évolution du site)