

FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : C.L.H.P.

En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement

Site inspecté : Carrière de Villeneuve

Date de l'inspection : 12/05/06

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

Signature de l'inspecteur

Représentant de l'exploitant

Nom, fonction et Signature

C.L.H.P.

RD 13 - Villeneuve

04130 VOLX

Tél : 04 92 38 40 62

GEMARCO Directeur d'Exploitation

Remarques de l'inspecteur :

- Lors des livraisons les chauffeurs doivent rester dans leur cabine. Vérifier que la consigne est bien respectée (pas le cas ce jour). Si besoin, la rappeler aux personnes chargées de la livraison client.

- Sous-cavage observé au niveau d'un bû recoin. Faire passer le pont. Dégrader la zone au pied du pont supérieure afin que les oryons puissent circuler en toute sécurité.

- Confirmer la mise en place effective de l'entretien de démarrage.

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

Rappel fait

+ Consigne affichée au pont bascule.

Fait Sept. 2006.

fait Sept. 2006.

V. Grand → T.L.