

Fiche d'information établissement SEVESO seuil haut

Nom de l'établissement	OCCITANIS
Adresse de l'établissement	Lieu-dit « mariole » - 81300 GRAULHET
Activité de l'établissement :	L'activité du site OCCITANIS consiste, en la stabilisation et au stockage de déchets dangereux provenant de différentes collectivités et industries du Sud-Ouest de la France (usines d'incinération, traitement de surface, chaufferies biomasse,...). Le site dispose, d'autre part, d'un centre de traitement biologique de terres polluées.
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre état membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur	Aucun des scénarios d'incidents simulés pour l'établissement n'est de nature à entraîner des effets transfrontaliers. Aucun des scénarii ne mène à la création d'un accident majeur.
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	Les phénomènes dangereux qui peuvent apparaître sont : - La création théorique d'une atmosphère explosive au sein du process en cas de mélange de certains déchets, l'occurrence de réception de ces déchets étant faible - Un risque d'incendie au niveau du stockage de carburant pour les véhicules à moteur Aucun des effets de ces 2 accidents identifiés ne sort des limites du site. Les phénomènes dangereux identifiés sur le site ne peuvent conduire à un accident majeur.
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	Le scénario explosion serait rendu possible le mélange en conditions particulière de certains déchets (entraînant la création d'hydrogène) <u>et</u> la présence d'un point chaud ou d'une flamme à l'intérieur du malaxeur <u>Mesures de maîtrise des risques :</u> L'établissement met en œuvre des mesures de maîtrise des dangers : • Identification des déchets à risques • Réalisation du traitement de ces déchets particuliers sous des formulations spécifiques pour éviter la génération d'hydrogène • Mise en place d'un détecteur d'hydrogène et de son contrat d'entretien • Consignes d'exploitation en cas d'alarme hydrogène. Le scénario incendie serait lié à une inflammation des stocks de carburant <u>Mesures de maîtrise des risques :</u> • Local sous clé accessible uniquement après autorisation • Cuves en plastique pour absence d'étincelles mécaniques • Absence d'électricité statique • Signalisation des dangers de la zone et formation des opérateurs • Moyens de lutte contre l'incendie à proximité