

FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendu sous 3 semaines après la visite d'inspection

Date de l'inspection : 01/08/2007

Site inspecté : Carrière de Puylobier


Exploitant : Lafarge Couverture 64-1318-P1

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



PIN DEMAI Patrice | Directeur Usine | 

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

Remarques de l'inspecteur :

1) Travailleur codé
 -> le personnel est équipé.
 -> le DSS doit être mis à jour.

2) L'exploitant a débuté en 2007 à finir la déblaiement du site fin 3^e trimestre 2007. Feraid'insp au la partie Nord.

3) Veillez à respecter la cote maximale de déblaiement (290NFS au Nord et 27 m de maximum)

DRIRE
20 AOÛT 2007
Subdivisions AIX

1/ Mise à jour du DSS avant fin décembre 2007

2/ Objectifs:
 - Mise en place de la clôture de la partie Nord avant fin Décembre 2007
 - Mise en place de l'ensemble de la clôture en 2008

3/ - Mise à jour du plan topographique sur l'ensemble du site (fin 2007)
 - Numérisation de la topographie naturelle du site (fin 2007)
 - Modélisation du mur de gisement (janvier 2008)