


**SMAV**  
CSDU LA VAUTUBIERE  
CD 19 CHEMIN DU COUSSOU  
13580 LA FARE LES OLIVIERS



**D.R.I.R.E.**  
**Subdivision Aix en Provence**  
A l'attention de Mr Mounier R.  
18, Chemin ROBERT  
13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 1

Le 12/09/06 à LA FARE LES OLIVIERS

REF : yv/yv/06/09/40


Monsieur Mounier,

Comme convenu, nous vous envoyons les réponses à votre fiche de remarque  
et également les plans d'exploitation (prévisionnel et définitif) de notre site.

Veillez, agréer Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Responsable d'Exploitation

YVAN VESPERINI

  
**SMA VAUTUBIERE S.A.S**  
C.S.D.U. La Vautubière  
Chemin du Coussou - C.D. 19  
13580 LA FARE LES OLIVIERS  
Tél. 04 90 45 45 60 - Fax 04 90 45 49 93  
SIRET 490 598 224 00015 - APE 900 B

# FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : SMA ENVIRONNEMENT -64-2022-P1

Site inspecté : La Vautubière

La Fare les Oliviers

Date de l'inspection : 24/08/2006

En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

Signature de l'inspecteur

Représentant de l'exploitant

Signature de l'inspecteur

Nom, fonction et Signature

Philippe KAPÉTEZ DG

## Remarques de l'inspecteur :

## Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

### Récolement de l'arrêté avant réouverture suite au changement d'exploitant

1) Faire procéder régulièrement au nettoyage et ramassage des plastiques à l'intérieur du site et à l'extérieur

1) Un ramassage journalier est réalisé par le personnel de la société SMAV à l'intérieur et à l'extérieur du site. Mis en place depuis le 01/09/06

2) Faire Transmettre à l'IIC une procédure pour le nettoyage.

2) Une instruction a été élaborée et permet le suivi des quantités de papiers/plastiques ramassés en terme de nombre de sacs remplis.

3) Optimiser, si nécessaire, le rabattement des odeurs (abs de turbarins implanter les ...)

3) Une étude sera réalisée d'ici fin octobre 2006 afin d'optimiser le rabattement des odeurs.

