

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS:	Subdivision de : Manosque	Date: 18/05/2007
Inspecteurs	: Thomas Lefèvre		
Exploitant	: APPIA Ubaye		
Site inspecté	: Méolans Revel	Code GIDIC	: 064.01403
Activité	: carrière	A ou D	: A
Objet de la visite	: récolement environnement + RGIE	Priorité	: P1
Présentation du site inspecté			
Description succincte des installations inspectées			
<i>Carrière et anciens fronts réaménagés</i>			
Contexte environnemental et socio-économique			
<i>Amélioration des relations avec les riverains. Activité stable (seule source d'approvisionnement pour la vallée)</i>			
Évolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,....)			
<i>Déplacement du pylône EDF à envisager (sauf si modification du projet routier) – à financer Revêtement en enrobé de la piste de la carrière (jusqu'au 1^{er} virage) Modification possible du projet d'aménagement routier (à confirmer avec le CG 04)</i>			

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués

Bruit, poussières, aménagement routier, stabilité, vibrations

- Documents consultés

Mesures de bruit, mesures de poussières, rapport OEP, CR réunion du comité de suivi

- Lieux visités

Carrière (fronts, stocks)

- Autres remarques

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales]

1 fiche écart établie (absence de merlon bord de piste vers le haut de la carrière)
Bonne tenue d'ensemble du site
Remarques 2006 levées.

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

M. SEUX Dominique – directeur technique

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)
1	Absence de merlon - soldée