

FICHE DE REMARQUES

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : LAFARGE COUVERTURE Site Inspecté : Carrière de Puylobrier - Richaume Sud - 064-01318-P1 Date de l'inspection : 13 juillet 2006

En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

Signature de l'inspecteur

Représentant de l'exploitant
Nom, fonction et Signature

B. Chevillon
D. VAN...

Remarques de l'inspecteur :

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

1) Améliorer le matériel mis à disposition des travailleurs isolés.
Revoir et adapter la procédure liée au travailleur isolé.

Achet matériel adapté en mine en place précédant à chute d'air par fin d'année 2006

2) Prevoir une clôture autour du site Y compris à proximité du transfo. Panneau.

Cette mine en place présente un problème particulier en investissement 2007 - 2 étapes de réhabilitation :
→ fermeture entre les deux semestres ultérieurs
→ semestre 2007.
→ Solde de travaux : septembr 2007.

3) Revoir et replacer les panneaux "Danger Carriers" - Pas de 50m maximum environ

Réhabilitation terminée fin 10 / 2006.