

Unité départementale des Ardennes  
1 Place de la Préfecture  
BP 60002  
08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, le  
19/12/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 22/11/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **MAROQUINERIE DES ARDENNES**

Avenue des Marguerites  
08120 Bogny-sur-Meuse

Références : E2 - LaP/DeF - n° 23/528  
Code AIOT : 0003014356

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22/11/2023 dans l'établissement MAROQUINERIE DES ARDENNES implanté ZI Ardennes-Emeraude Rue Maurice Périn 08090 Tournes. L'inspection a été annoncée le 18/10/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- MAROQUINERIE DES ARDENNES
- ZI Ardennes-Emeraude Rue Maurice Périn 08090 Tournes
- Code AIOT : 0003014356
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Dans le cadre du développement de son activité de maroquinerie et de ses filiales liées au métier du cuir, le groupe Hermès a été autorisé, par arrêté du 27 mai 2021, à exploiter une nouvelle maroquinerie à Tournes. Cette dernière vient en complément de l'usine de Bogny-sur-Meuse

exploitée par la société Maroquinerie des Ardennes. Le site relève de l'autorisation au titre de la rubrique n°2360 des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- le zonage et détection des zones à risque ;
- le confinement des eaux d'extinction incendie et ressources en eaux ;
- la formation du personnel et les consignes d'intervention.
- les caractéristiques des voies "engins" ;
- les dispositions constructives ;

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'Inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de

- l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                  | Référence réglementaire                           | Autre information |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Caractéristiques minimales des voies d'accès aux engins de secours | Arrêté Préfectoral du 27/05/2021, article 7.3.1.2 | Sans objet        |
| 4  | Bâtiments et locaux                                                | Arrêté Préfectoral du 27/05/2021, article 7.3.2   | Sans objet        |
| 5  | Confinement des eaux de sinistre                                   | Arrêté Préfectoral du 27/05/2021, article 7.6.5   | Sans objet        |
| 6  | Ressources en eau incendie                                         | Arrêté Préfectoral du 27/05/2021, article 7.7.3   | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                            | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Zonage des dangers internes à l'établissement                | Arrêté Préfectoral du 27/05/2021, article 7.2.2 | Sans objet        |
| 2  | Surveillance et détection des zones pouvant être à l'origine | Arrêté Préfectoral du 27/05/2021, article 7.5.2 | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                  | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|    | de risques                         |                                                 |                   |
| 7  | Formation du personnel             | Arrêté Préfectoral du 27/05/2021, article 7.4.3 | Sans objet        |
| 8  | Consignes générales d'intervention | Arrêté Préfectoral du 27/05/2021, article 7.7.4 | Sans objet        |
| 9  | Plan de secours interne            | Arrêté Préfectoral du 27/05/2021, article 7.7.5 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite d'inspection a été réalisée dans le cadre du récolement de début d'activité du site (exploité partiellement depuis le 05/12/2022). Il ressort de cette inspection que certains documents sont manquants et ne permettent pas de statuer sur la conformité du site avec la réglementation (caractéristiques des voies "engins", de la toiture du local de stockage de peaux, de la surface de désenfumage des ateliers et du hall) et un point n'est pas conforme à la prescription (absence de signalement du bassin de confinement des eaux d'extinction incendie). L'exploitant dispose d'un délai de 30 jours pour justifier du respect des prescriptions associées (constats classés en "susceptibles de suites").

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Zonage des dangers internes à l'établissement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/05/2021, article 7.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Dangers internes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente.</p> <p>Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.</p> <p>La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a présenté le plan des zonages à risque du site (local TGBT, local dépoussiéreur, zone des machines de coupe et zone de stockage du cuir). Les consignes à observer en cas d'incendie sont affichées dans le hall d'accueil du bâtiment.</p> <p>Par courriel du 05/12/2023, il a envoyé des photos justifiant l'affichage du plan des zones à risque dans le hall d'accueil, l'affichage "zone ATEX" au niveau des locaux des dépoussiéreurs et l'affichage des consignes associées au niveau des dépoussiéreurs. Ces consignes sont incluses</p>                                                                                                                                                 |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| dans le plan de secours.                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite |

**N° 2 : Surveillance et détection des zones pouvant être à l'origine de risques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/05/2021, article 7.5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Surveillance des zones à risques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le site est équipé d'un système de détection incendie couvrant la totalité du bâtiment avec déclenchement d'alarme automatique (détecteurs) ou manuel par boîtier déclencheur. La technologie des détecteurs est adaptée selon le local et la nature du risque.</p> <p>Un report des alarmes incendie et de sécurité est effectué au PC sécurité du groupe où une présence est effective 24 h/ 24 et 7 j/7. Les procédures sont adaptées en fonction des horaires et du type d'alarme.</p> <p>Conformément aux engagements dans l'étude de dangers, et le cas échéant en renforçant son dispositif, l'exploitant met en place un réseau de détecteurs d'incendie en nombre suffisant avec un report d'alarme au PC sécurité.</p> <p>L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.</p> <p>La surveillance d'une zone pouvant être à l'origine des risques ne repose pas sur un seul point de détection.</p> <p>La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.</p> <p>Le système de détection automatique incendie conforme aux référentiels en vigueur et mis en place sur l'ensemble du site est constitué à minima de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•détecteurs de fumée haute sensibilité par aspiration pour les ateliers et le stockage de peaux,</li> <li>•détecteurs optiques de fumées pour le reste des locaux.</li> </ul>                                  |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le site est équipé d'un système de détection incendie couvrant la totalité du bâtiment avec déclenchement d'alarmes automatique (détecteurs) et déclenchement manuel dans les ateliers et depuis la centrale incendie.</p> <p>Il existe trois types de détection :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- têtes de détection de fumée : dans les bureaux, salles de réunion, accueil, etc. ;</li> <li>- têtes thermiques : dans les locaux dépoussiéreurs ;</li> <li>- système de détection de fumée précoce VESDA : dans les ateliers et dans le stockage de peaux (tubes au plafond qui aspirent l'air et l'envoient vers des centrales de détection de fumée).</li> </ul> <p>Un report des alarmes incendie et de sécurité est effectué au PC sécurité du groupe où une présence est effective 24 h/ 24 et 7 j/7. Un panneau d'affichage déporté est situé dans le bureau du directeur de production.</p> <p>Un contrat d'astreinte a également été mis en place avec la société Vinci Facilities.</p> <p>En cas de déclenchement évacuation et/ou désenfumage, l'encadrement du site est tenu de s'assurer du déroulement correct des opérations.</p> <p>Seule l'équipe maintenance a le droit d'agir sur le panneau de commandes de la centrale SSI et c'est l'équipe maintenance qui doit remettre en service les installations mises à l'arrêt (portes coupe-feu, vannes d'isolement incendie,...).</p> <p>Un plan d'implantation des détecteurs incendie a été envoyé par l'exploitant par courriel du 05/12/2023. La localisation des détecteurs a été définie par la société Chubb.</p> <p>Concernant l'entretien des détecteurs, la société Vinci réalise un contrôle semestriel (une tête par</p> |

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zone) et un contrôle annuel (toutes les têtes).<br>La surveillance des zones à risque incendie ne repose pas sur un seul point de détection. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                 |

**N° 3 : Caractéristiques minimales des voies d'accès aux engins de secours**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/05/2021, article 7.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Caractéristiques des voies d'accès                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Deux façades de l'établissement sont accessibles aux engins de lutte contre l'incendie par des voies dont les caractéristiques minimales sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–largeur de la bande de roulement : 3 m ;</li> <li>–rayon intérieur de giration minimal <math>R = 11</math> m, surlargeur <math>S=15/R</math> dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 m ;</li> <li>–hauteur libre : 3,50 m ;</li> <li>–pente inférieure à 15 % ;</li> <li>–force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo-newton avec un maximum de 90 kilo-newton par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 m au minimum ;</li> <li>–non-exposées à un flux thermique supérieur à 3 kW/m<sup>2</sup> en cas d'incendie.</li> </ul> <p>Le bassin de réserve incendie est équipé de 3 aires de pompage de 4 m par 8 m munies d'un poteau d'aspiration bleu chacune.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les façades ouest et est sont les façades considérées par l'exploitant comme accessibles aux engins de lutte contre l'incendie. Les caractéristiques de ces voies sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la largeur de la bande de roulement est d'au moins 7 m pour la façade ouest et d'environ 8 m pour la façade est (elle est d'environ 4 m pour la façade nord et de 3 m pour la façade sud) ;</li> <li>- l'exploitant n'a pas justifié que le rayon intérieur de giration est au minimum de 11 m, et que la surlargeur est de <math>S=15/R</math> dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 m ;</li> <li>- la hauteur libre est supérieure à 3,50 m ;</li> <li>- la pente de la voie "engins" semble inférieure à 15 % ;</li> <li>- des tests de portance des voies pompiers ont été réalisés le 30/11/2022 par la société Urano. 10 essais ont été réalisés et sont conformes avec la valeur seuil de référence utilisée de 50 MPa (et dont les résultats sont bien supérieurs à la force de portance définie dans la prescription). Cependant, les essais ont été réalisés sur de la grave naturelle alors que, lors de l'inspection, il a été constaté que les voiries étaient recouvertes de terre (mélange de terre/pierre selon l'exploitant).</li> </ul> <p>De plus, les sondages ont été réalisés autour du bâtiment et aucun sondage n'a été réalisé jusqu'aux poteaux incendie. Or, lors d'une manœuvre incendie qui a eu lieu le 10/11/2023 avec les pompiers, l'exploitant a indiqué que les pompiers avaient émis des doutes sur le fait qu'un fourgon pompe-tonne puisse y circuler. Une nouvelle manœuvre aura lieu le 26/04/2023. Lors de l'inspection, il a d'ailleurs été constaté la présence d'ornières (résultant de la manœuvre des pompiers).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aucun scénario dangereux n'a été identifié dans l'étude de dangers avec un flux thermique supérieur à 3 kW/m<sup>2</sup> en dehors des bâtiments.</li> </ul> <p>Le bassin de réserve incendie est équipé de 3 aires de pompage de 4 m par 8 m munies d'un poteau d'aspiration bleu chacune.</p> |
| <b>Observations :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>L'exploitant doit réaliser de nouveaux tests de portance avec l'état actuel du terrain, y compris au niveau des voies d'accès aux poteaux d'aspiration, afin de justifier de la conformité avec la prescription.</b></p> <p>L'exploitant doit justifier que le rayon intérieur de giration est au minimum de 11 m, et que la surlargeur est de <math>S=15/R</math> dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 m.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### N° 4 : Bâtiments et locaux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/05/2021, article 7.3.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Caractéristiques</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>À l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre. [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Le stockage des peaux est situé dans un local dont les murs présentent un niveau REI 120, muni d'une toiture Broof t3. Il est équipé d'une extraction mécanique des fumées dimensionnées sur une base de 12vol/h conformément à l'instruction technique IT246, équivalent en performance à un désenfumage de 2 % de la surface concernée.</li> <li>•[...]</li> <li>•Les ateliers, et le hall disposent d'un désenfumage en toiture à hauteur de 1 % de la surface concernée.</li> <li>•Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont de qualité coupe-feu adaptée et munies d'un dispositif de fermeture automatique (portes DAS).</li> <li>•Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (classe A1).</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>À l'intérieur des ateliers, lors de l'inspection, il n'a pas été constaté d'obstacles dans les allées empêchant la circulation.</p> <p>Le stockage des peaux est situé dans un local dont les murs semblent d'un niveau REI 120. Ce local est équipé d'une extraction mécanique des fumées dimensionnées sur une base de 12vol/h (dossier ouvrages exécutés de décembre 2022, société Idex). L'exploitant n'a cependant pas justifié que sa toiture est Broof t3.</p> <p>L'exploitant n'a pas justifié que les ateliers et le hall disposent d'un désenfumage en toiture à hauteur de 1 % de la surface concernée.</p> <p>Au niveau du stockage des peaux (dont les murs doivent être REI 120), il existe 2 portes et 2 blocs coulissants. Toutes les portes coupe-feu sont munies de fermes-portes et sont reliées à la centrale incendie. L'exploitant a transmis les éléments caractéristiques de ces portes justifiant de la qualité EI2120 (dossier ouvrages exécutés de la société Arti Production en date de novembre et décembre 2022). Par sondage, il a été vérifié que ces portes étaient bien de qualité coupe-feu.</p> <p>Les sols des aires et locaux de stockage semblent incombustibles (béton).</p> |
| <p><b>Observations :</b></p> <p><b>L'exploitant doit justifier que la toiture du local de stockage est Broof t3.</b></p> <p>L'exploitant doit justifier que les ateliers et le hall disposent d'un désenfumage en toiture à hauteur de 1 % de la surface concernée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Type de suites proposées : Susceptible de suites |
|--------------------------------------------------|

N° 5 : Confinement des eaux de sinistre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 27/05/2021, article 7.6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Thème(s) : Risques accidentels, Bassin de confinement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le site est équipé d'un bassin étanche d'un volume minimal de 755 m3 pouvant accueillir les eaux destinées à l'extinction d'un incendie. Aménagé au Nord-Ouest du site, il est correctement entretenu, signalé et dispose d'une vanne de barrage asservie à la détection incendie du bâtiment permettant de bloquer les eaux dans le bassin en cas de sinistre.</p>                                |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le site est équipé d'un bassin étanche au Nord-Ouest du site d'un volume de 912 m3 pouvant accueillir les eaux destinées à l'extinction d'un incendie. Lors de l'inspection, il était correctement entretenu. Il dispose d'une vanne de barrage asservie à la détection incendie du bâtiment permettant de bloquer les eaux dans le bassin en cas de sinistre.</p> <p>Le bassin n'est cependant pas signalé.</p> |
| <p><b>Observations :</b></p> <p><b>Le bassin de confinement doit être signalé.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Type de suites proposées : Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

N° 6 : Ressources en eau incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 27/05/2021, article 7.7.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thème(s) : Risques accidentels, Ressources en eau incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le site dispose :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• d'une réserve incendie d'une capacité minimale de 460 m3 à l'Ouest du site, disposant de trois aires d'aspiration de 8 m par 4 m équipées de poteaux d'aspiration bleus (deux au coin Nord-Ouest du bâtiment, une au Sud-Ouest) ;</li> <li>• d'un poteau d'incendie interne, situé au Nord-Ouest du bâtiment, alimenté par le réseau public pouvant délivrer un minimum de 100 m3.h-1 d'eau sous une pression d'un bar.</li> </ul> <p>[...]</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le site dispose :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• d'une réserve incendie d'une capacité de 593 m3 à l'Ouest du site, disposant de trois aires d'aspiration de 8 m par 4 m équipées de poteaux d'aspiration bleus ;</li> <li>• d'un poteau d'incendie interne, situé au Nord-Ouest du bâtiment et alimenté par le réseau public. Un test du poteau incendie a été réalisé le 28/11/2022 par la société SAPIAN. Le poteau incendie délivre 119 m3/h à une pression de 4,2 bar.</li> </ul>                         |
| <p><b>Observations :</b></p> <p><b>L'exploitant veillera à s'assurer que la portance du sol au niveau des aires d'aspiration est suffisante pour que ces aires puissent être utilisées correctement par les engins des services d'incendie et de secours (cf constat n°3).</b></p> <p>Il serait judicieux que l'exploitant mette en place un marquage dans son bassin afin de pouvoir s'assurer que le volume minimal à disposer est bien disponible en permanence.</p>                                                                                  |
| Type de suites proposées : Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## N° 7 : Formation du personnel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/05/2021, article 7.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Formation du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.<br>Cette formation comporte notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>-toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en œuvre,</li><li>-les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,</li><li>-des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité,</li><li>-un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis-à-vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci,</li><li>-une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au danger.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant n'emploie pas d'intérimaires.<br>Un accueil sécurité est réalisé auprès de chaque nouvel arrivant et porte notamment sur le risque incendie. A l'issue de cette formation, chaque nouvel arrivant doit remplir un questionnaire à ce sujet.<br>Le jour de l'inspection, une seule personne (travaillant à temps plein sur le site de Tournes) était formée à la manipulation d'extincteurs.<br>Par courriel du 05/12/2023, l'exploitant a transmis des justificatifs de formation à la manipulation d'extincteurs de 10 personnes le 01/12/2023 (formation réalisée par l'organisme EFF Formation, d'une durée de 2 heures). Les personnes formées travaillent essentiellement au niveau du secteur de découpe du cuir. L'exploitant a précisé que, en cas de congés, les personnes formées n'étaient pas toutes absentes en même temps.<br>Un exercice d'évacuation (20/09/2023) et un exercice incendie avec les services d'incendie et de secours (10/11/2023) ont été réalisés sur le site dernièrement.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## N° 8 : Consignes générales d'intervention

|                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/05/2021, article 7.7.4                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Consignes générales d'intervention                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs. [...]                                     |
| <b>Constats :</b><br>Des consignes écrites ont été établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs. Elles sont affichées dans le hall d'accueil du site. |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Type de suites proposées : Sans suite |
|---------------------------------------|

N° 9 : Plan de secours interne

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 27/05/2021, article 7.7.5 |
|---------------------------------------------------------------------------|

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Thème(s) : Risques accidentels, Plan de secours interne |
|---------------------------------------------------------|

**Prescription contrôlée :**

L'exploitant tient à jour un plan sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analysés pour un certain nombre de scénarii dans l'étude de dangers.

En cas d'accident, l'exploitant assure à l'intérieur des installations la direction des secours.

Le plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention, les mesures d'alerte (secours, collectivité, entreprises voisines, gestionnaire de réseaux, administration...) et les moyens nécessaires à mettre en œuvre en cas d'accident en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement. [...]

**Constats :**

L'exploitant dispose d'un plan de secours interne. Il définit les mesures d'organisation (rôles et responsabilités), les méthodes d'intervention, les mesures d'alerte des secours et les moyens nécessaires à mettre en œuvre en cas d'accident en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement. Il est à noter qu'en cas de déclenchement de l'alarme incendie ou de détection automatique de fumée ou de température, plusieurs actions sont réalisées automatiquement : la fermeture des 6 portes coupe-feu du site, l'arrêt de la ventilation chauffage/climatisation et l'arrêt des aspirations sur les ponceuses. Les eaux d'extinction incendie sont également collectées sans nécessité d'intervention humaine (fermeture automatique des 3 vannes d'isolement du site, permettant aux eaux de toiture, aux eaux de façade et aux eaux usées d'être envoyées vers le bassin de confinement). Concernant le désenfumage, les trappes de désenfumage de la zone en question s'ouvrent automatiquement en cas de détection automatique de fumées ou de température.

|                                       |
|---------------------------------------|
| Type de suites proposées : Sans suite |
|---------------------------------------|