

Santé, Protection animale, Environnement
2 rue Pierre Bonnard
CS 70590
64010 Pau

Pau, le 19/11/2024

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 17/10/2024

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

BIOBEARN

ZAC des Champs de Lescaze
47310 Roquefort

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 17/10/2024 dans l'établissement BIOBEARN implanté Avenue du Lac 64150 Mourenx. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les jours précédents avaient connu une recrudescence de signalements de nuisances olfactives.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- BIOBEARN
- Avenue du Lac 64150 Mourenx
- Code AIOT : 0003106171
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

Biobéarn est un établissement de méthanisation de déchets non dangereux autorisé par l'arrêté préfectoral n° 2020-111 du 27 octobre 2020 modifié par l'arrêté préfectoral n° 2023-200 du 27 avril 2023 pour une capacité de traitement de 380 tonnes par jour.

Contexte de l'inspection :

- Plainte

Thèmes de l'inspection :

- Odeur

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Nuisance olfactive	Arrêté Ministériel du 10/11/2009, article 29	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Aucune odeur anormale n'est perceptible sur le site.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Nuisance olfactive

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 10/11/2009, article 29
Thème(s) : Autre, Odeurs
Prescription contrôlée : L'exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes (...)
Constats : Aucune odeur anormale n'est perceptible sur le site. L'andain de broyat de maïs est en cours de constitution, avec un bâchage toutes les semaines (représentant environ 10 m de tas). La bâche est lestée. Deux brumisateurs ont été installés à côté de la lagune de stockage de jus d'ensilage ; ceux-ci génèrent des gouttelettes de 90 - 120 µm de diamètre (taille idéale pour piéger les molécules odorantes) ; l'eau utilisée contient 0,1 % d'un produit désodorisant contenant notamment des huiles essentielles.
Type de suites proposées : Sans suite