

Unité départementale du Littoral
Rue du Pont de Pierre
CS 60036
59820 GRAVELINES

GRAVELINES, le 24/11/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 27/10/2023

Contexte et constats

Publié sur 

Parc éolien « extension des rossignols »

RD 138 -62140 MOURIEZ

Références : H:_Commun\2_Environnement\01_Etablissements\Equipe_G2\00_EOLIENNES\Rossignols_(PE Extension des)_Mouriez_038.00773\2_Inspections\2023_10_27\PE Extension des Rossignols_Mouriez_RAPVI_0003800773.odt
Code AIOT : 0003800773

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 27/10/2023 dans l'établissement Parc éolien « extension des rossignols » implanté RD 138 - 62140 Mouriez. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La découverte d'une mortalité importante de chiroptères (12 cadavres) sur le mois de septembre a conduit l'inspection à prendre un arrêté préfectoral de mesures d'urgence afin de protéger ces derniers. Cet arrêté a été notifié le 23 octobre 2023.

L'inspection s'est rendue sur site le 27 octobre afin de juger de l'efficacité des mesures prescrites.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- Parc éolien « extension des rossignols »
- RD 138 - 62140 Mouriez
- Code AIOT : 0003800773
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le parc éolien de l'extension des rossignols est implanté sur les communes de Mouriez et Tortefontaine.

Il est composé de 5 aérogénérateurs E10, E21, E22, E23 et E24.

Ce parc est autorisé par arrêté préfectoral du 20 juillet 2018.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Respect d'un arrêté préfectoral de mesures d'urgence

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

À chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Arrêt nocturne des éoliennes	AP de Mesures d'Urgence du 19/10/2023, article 2	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral imposant des mesures d'urgence du 19/10/23 ont été suivies par l'exploitant. Elles se sont avérées efficaces puisqu'aucun cadavre de chiroptères n'a été découvert durant le mois d'octobre.

Il est rappelé à l'exploitant que selon l'article 3 de cet arrêté il doit encore transmettre à l'inspection un rapport d'analyse avant le 15/02/2024. Ce rapport doit proposer des mesures en vue de réduire le risque de collision et barotraumatisme pour les chiroptères en vue de leur prochaine saison d'activité au printemps prochain.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Arrêt nocturne des éoliennes

Référence réglementaire : AP de Mesures d'Urgence du 19/10/2023, article 2
Thème(s) : Autre, Protection des chiroptères
Prescription contrôlée : À compter de la date de notification du présent arrêté, l'exploitant procède à l'arrêt des éoliennes E 10, E 22, E 23, et E 24 lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément : <ul style="list-style-type: none">– vitesse de vent inférieures ou égale à 7 m/s ;– température supérieure ou égale à 12 °C ;– période s'étendant de une heure avant le coucher du soleil jusqu'une heure après le lever du soleil Ce fonctionnement est effectif jusqu'au 31 octobre inclus minimum. Au-delà du 31 octobre 2023 l'exploitant pourra demander à lever l'arrêt des machines si les températures nocturnes passaient sous les 12 °C au moins 3 nuits consécutives avant la date retenue.

Les justificatifs de cet arrêt seront tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

Un suivi hebdomadaire de la mortalité est réalisé sur le parc à compter de la notification du présent arrêté et jusqu'au 31 octobre 2023 inclus. L'exploitant informe immédiatement l'inspection en cas de découverte d'un cadavre et un compte rendu de ce suivi lui est transmis à minima de manière hebdomadaire.

Constats :

L'inspection s'est rendue sur le parc éolien le 27/10/23. Il n'a pas été constaté la présence de cadavres de chiroptères dans un rayon de 50 m autour des mâts.

L'exploitant a transmis par courriel du 8/11/23 les justificatifs de l'arrêt des éoliennes sur la période du 15 octobre au 7 novembre 2023.

L'exploitant a transmis par courriel du 7/11/23 le compte rendu du suivi hebdomadaire de la mortalité sur la période s'étalant du 3 au 30/10/23. Il ne fait pas état de découverte de cadavres de chiroptères.

Par courriel du 6/11/23, l'exploitant demande à l'inspection la levée du plan d'arrêt à compter du 6/11/23. Compte tenu du graphe des températures ambiantes joint à sa demande, les conditions de température sont réunies pour donner une suite favorable à cette demande.

Type de suites proposées : Sans suite

Proposition de suites : Sans objet