

Unité départementale de l'Oise  
Z.A. de la Vatine  
283, rue de Clermont  
60021 BEAUVAIS

BEAUVAIS, le 29/06/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 22/06/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **Lafarge Granulats France**

2 avenue du Général de Gaulle  
92140 Clamart

Références : CAR-R/0276/23-AC/SA  
Code AIOT : 0003800784

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22/06/2023 dans l'établissement Lafarge Granulats France implanté lieu-dit Le Buissonnet 60750 Choisy-au-Bac. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Cette inspection a été réalisée suite au dépôt d'une plainte déposée le 30 novembre 2022 et complétée par téléphone le 8 juin 2023. Cette plainte visait des écarts de phasage et de remise en état du site. Elle mentionnait également des dépassements des horaires d'exploitation du site. Ces éléments ont été analysés lors de l'inspection.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- Lafarge Granulats France
- lieu-dit Le Buissonnet 60750 Choisy-au-Bac
- Code AIOT : 0003800784
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société LAFARGE est autorisée par arrêté du 27 juillet 2017 à exploiter sur la commune de Choisy-au-Bac une carrière alluvionnaire pour une durée de 5 ans.

Par arrêté préfectoral complémentaire du 30 mars 2021, cette autorisation d'exploiter a été prolongée jusqu'au 27 décembre 2023.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- phasage du site;
- remise en état;
- horaires d'exploitation.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Horaires d'exploitation de la carrière	Arrêté Préfectoral du 27/07/2017, article 5.2.1	/	Sans objet
2	Phasage	Arrêté Préfectoral du 27/07/2017, article 6.2.3	/	Sans objet
3	Décapage et découverte	Arrêté Préfectoral du 27/07/2017, article 6.2.4	/	Sans objet
4	Remise en état	Arrêté Préfectoral du 27/07/2017, article 6.3.1	/	Sans objet
5	Nature de la remise en état	Arrêté Préfectoral du 27/07/2017, article 6.3.2.3	/	Sans objet

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection a permis de constater que l'exploitation du site a été réalisée conformément à l'arrêté préfectoral d'autorisation du 27 juillet 2017. L'extraction et la remise en état du site ont été coordonnées, et cette dernière est bien avancée.

Le seul écart concerne l'exploitation du site en dehors des horaires autorisés par la société extérieure sous-traitante. Cet écart a été corrigé par la société LAFARGE par un rappel des consignes.

L'exploitant a encore jusqu'au 27 décembre 2023 pour finaliser la remise en état du site et lancer la phase de cessation d'activité de la carrière.

## 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Horaires d'exploitation de la carrière**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/07/2017, article 5.2.1
<b>Thème(s) :</b> Autre, Nuisances sonores
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitation de la carrière se fait de 7h à 20h du lundi au vendredi et exceptionnellement le samedi. En dehors de ces horaires, l'exploitation peut être réalisée de manière exceptionnelle après accord de l'inspection des installations classées.  L'exploitation les dimanche et jours fériés est interdite ainsi que l'exploitation nocturne.
<b>Constats :</b> Le 8 juin 2023, l'inspection a reçu une plainte par téléphone concernant le dépassement d'horaires d'exploitation de la carrière inspectée.  Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué qu'une société sous-traitante a été démarchée pour réaliser le surcreusement du bassin. Cette société a effectivement dépassé d'une demie-heure lors des deux premiers jours l'horaire de soirée fixé à 20h.  L'exploitant a indiqué que dès qu'il en a été informé, il a fait un rappel des horaires à la société.  Aucun dépassement n'a été enregistré depuis.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

## N° 2 : Phasage

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/07/2017, article 6.2.3
<b>Thème(s) :</b> Autre, Phasage
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitation de la carrière est composée de 5 phases dont quatre d'exploitation et une dédiée à la finalisation de la remise en état. Le phasage d'exploitation joint en annexe 2 du présent arrêté doit être respecté.  Chaque phase a une durée d'exploitation d'un an. L'exploitation débute à l'Est du périmètre et progresse vers l'Ouest.  Toute modification apportée au phasage doit faire l'objet d'un porter à connaissance au Préfet.
<b>Constats :</b> Le phasage d'exploitation a été respecté, et la remise en état du site a été coordonnée à l'exploitation du site.  L'exploitant a indiqué en séance que l'extraction sur le site est terminée, et que les dernières étapes de la remise en état sont en cours.  L'exploitant indique que la remise en état du site sera bien terminée avant la date d'expiration de l'arrêté préfectoral du site, à savoir le 27 décembre 2023.  Les étapes à finaliser sont le surcreusement du bassin principal pour arriver à la côte NGF indiquée dans l'arrêté, et la réalisation du sentier autour de ce bassin.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

### N° 3 : Décapage et découverte

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/07/2017, article 6.2.4
<b>Thème(s) :</b> Autre, Exploitation
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> Le décapage et la découverte sont réalisés au fur et à mesure de la progression de l'exploitation avec réaménagement coordonné. Il est limité aux besoins annuels des travaux d'exploitation.  Le décapage et la découverte se font à l'aide d'une pelle hydraulique.  Une partie des matériaux de décapage et de découverte constituent les merlons définis à l'article 5.2.4 qui sont réalisés au fur et à mesure de l'exploitation.  L'autre partie est également mise en stock et reprise au fur et à mesure de la remise en état ou réutilisée directement pour celle-ci. La localisation de ces merlons est indiquée sur l'annexe 2.
<b>Constats :</b> L'exploitant a indiqué que les merlons définis à l'article 5.2.4 à but d'intégration paysagère et d'isolation contre les nuisances sonores ont été mis en place pendant la phase d'extraction, et ont été récemment étalés lors de la remise en état du site.  Lors de la visite du site, il a été constaté que ces merlons ne sont plus présents sur le site.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

### N° 4 : Remise en état

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/07/2017, article 6.3.1
<b>Thème(s) :</b> Autre, Remise en état
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b> La remise en état doit être effectuée au fur et à mesure de l'avancement des travaux d'exploitation dans les conditions fixées dans le présent arrêté notamment vis-à-vis des enjeux de biodiversité en présence. Elle doit être achevée au plus tard à l'échéance de la présente autorisation, sauf dans le cas de renouvellement de l'autorisation d'exploiter.
<b>Constats :</b> Comme indiqué précédemment, l'exploitant a confirmé les délais de remise en état du site.  Cette remise en état a été faite de façon coordonnée avec l'extraction, et est en grande partie terminée.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**N° 5 : Nature de la remise en état**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 27/07/2017, article 6.3.2.3
<b>Thème(s) :</b> Autre, Remise en état
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>La majeure partie du site d'exploitation remise en état constitue un plan d'eau dont la géométrie dédiée à l'activité nautique sportive et de loisirs.</p> <p>Ce plan d'eau a les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- largeur minimum de 110 m,</li><li>- longueur de 790 m ;</li><li>- fond du plan d'eau établi à minima à 30,2 m NGF (nécessitant localement un surcreusement au sein des argiles sous-jacentes au gisement exploitable) ;</li><li>- une banquette de 4 m à la côte des plus basses eaux (32,2 m NGF) avec une pente d'environ 36° avant la banquette et une pente de 22° au niveau de la partie sous eau.</li></ul> <p>Au sud-est du site, un plan d'eau à vocation écologique est créé sur une superficie d'environ 25 000 m<sup>2</sup>.</p> <p>Au nord-est du site, une zone humide est créée sur une superficie d'environ 4 500 m<sup>2</sup>. Cette zone humide dispose de pentes douces La cote de fond est à 32,4 m NGF.</p>
<p><b>Constats :</b> L'inspection du site a permis de constater que les éléments constituant la remise en état du site étaient présents.</p> <p>Le bassin principal à destination d'activité nautique sportive est présent, et est en cours de surcreusement pour atteindre un fond de plan d'eau à minima à 30,2 m NGF comme défini dans le dossier.</p> <p>Le plan d'eau au sud-est du site à vocation écologique est également présent, et la végétalisation naturelle du site est avancée.</p> <p>La zone humide au nord-est du site a été creusée, mais n'était pas en eau lors de la visite.</p> <p>Il est constaté que la remise en état du site est en bonne voie, et correspond globalement aux éléments définis et suscités.</p>
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet