

Unité départementale de l'Oise
283 rue de Clermont
60000 Beauvais

Beauvais, le 24/04/2026

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 01/04/2026

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

CHANEL SAS

Chemin d'Aiguisy - RD 36 E
ZAC du Bois de Plaisance
60280 Venette

Références : IC-R/130/26-MB/SL
Code AIOT : 0003802279

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 01/04/2026 dans l'établissement CHANEL SAS implanté Chemin d'Aiguisy - RD 36 E ZAC du Bois de Plaisance 60280 Venette. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- CHANEL SAS
- Chemin d'Aiguisy - RD 36 E ZAC du Bois de Plaisance 60280 Venette
- Code AIOT : 0003802279
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil haut
- IED : Non

La société CHANEL PARFUMS BEAUTÉ est autorisée par arrêté préfectoral du 29 juillet 2022 à exploiter une usine de production de parfums sur le territoire de la commune de Venette.

L'établissement a le statut Seveso seuil haut pour le stockage de produits dangereux pour l'environnement aquatique.

Les activités du site sont progressivement mises en service depuis le début de l'année 2026.

Thèmes de l'inspection :

- Sécurité/sûreté

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de

la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Dispositifs anti-intrusion	Arrêté Préfectoral du 29/07/2022, article 8.1.3	Sans objet
2	Dispositifs anti-intrusion	Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 4	Sans objet
3	Contrôle des accès	Arrêté Préfectoral du 29/07/2022, article 8.1.3	Sans objet
4	Contrôle des accès	Arrêté Préfectoral du 29/07/2022, article 8.5.1.2	Sans objet
5	Contrôle des accès	Arrêté Préfectoral du 29/07/2022, article 8.1.1	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection n'a pas relevé de non-conformité par rapport aux dispositions contrôlées et en particulier sur les conditions de limitation d'accès au site (clôture, contrôle des accès).

Si certaines procédures ont été présentées par l'exploitant pendant l'inspection, l'intégration des mesures mises en œuvre dans le cadre de la gestion de la sûreté du site dans le système de gestion de la sécurité (SGS) n'a pas été contrôlée. Le site ayant été mis en service en 2026, une inspection spécifique sera réalisée ultérieurement pour contrôler l'existence et la complétude du SGS.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Dispositifs anti-intrusion

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 29/07/2022, article 8.1.3
Thème(s) : Risques accidentels, Clôture, portail
Prescription contrôlée : L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. La clôture, d'une hauteur minimale de 2 mètres, mesurée à partir du sol côté extérieur, doit être suffisamment résistante afin d'empêcher les éléments indésirables d'accéder aux installations. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité physique de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement.
Constats :

Aucune non-conformité n'a été constatée sur ce point de contrôle lors de la visite d'inspection.

En particulier, le site est clôturé sur la totalité du périmètre sur une hauteur de 2,5 mètres.

Lors de l'inspection, la présence de la clôture sur la totalité de la périphérie du site a été constatée.

On note que l'arrêté préfectoral du 29/07/2022 prescrit une hauteur de 2 mètres pour la clôture. L'arrêté ministériel du 03/10/2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables étant applicable à l'établissement, une hauteur de 2,5 mètres est applicable. Un porter à connaissance étant en cours d'instruction, ce point sera modifié par voie d'arrêté préfectoral complémentaire.

Le détail des constats est donné en annexe confidentielle.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Dispositifs anti-intrusion

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 4

Thème(s) : Risques accidentels, Clôture, portail

Prescription contrôlée :

Toutes les dispositions sont prises afin d'empêcher les personnes non autorisées d'accéder aux installations.

Les réservoirs sont implantés sur un site clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité physique de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement.

La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur, est de 2,5 mètres.

Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux installations existantes dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté.

La disposition du troisième alinéa n'est pas applicable aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un établissement existant à la date de publication du présent arrêté.

Constats :

Comme indiqué au point de contrôle n° 1, le site est clôturé sur la totalité du périmètre sur une hauteur de 2,5 mètres.

Par ailleurs, l'ensemble des stockages est situé à l'intérieur du bâtiment dont l'accès est strictement réservé aux personnes autorisées et formées, ou accompagnées (voir dans la suite du présent rapport).

Type de suites proposées : Sans suite
--

N° 3 : Contrôle des accès

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 29/07/2022, article 8.1.3
Thème(s) : Risques accidentels, Surveillance de l'installation
Prescription contrôlée : Les accès à l'établissement sont constamment fermés ou surveillés. Seules les personnes autorisées par l'exploitant, et selon une procédure qu'il a définie, sont admises dans l'enceinte de l'établissement.
Constats : Aucune non-conformité n'a été constatée sur ce point de contrôle lors de la visite d'inspection. Le détail des constats est donné en annexe confidentielle.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 4 : Contrôle des accès

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 29/07/2022, article 8.5.1.2
Thème(s) : Risques accidentels, Gardiennage
Prescription contrôlée : Une surveillance des installations par gardiennage est mise en place 24h/24 et 7j/7 afin de transmettre l'alerte en cas de sinistre. Si cette alerte est transmise directement aux services d'incendie et de secours, l'exploitant définit les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics dans les meilleures conditions possibles. Les conditions de gardiennage sont définies par consigne.
Constats : Aucune non-conformité n'a été constatée sur ce point de contrôle lors de la visite d'inspection. En particulier, un gardiennage est assuré 24h/24 et 7j/7. Le détail des constats est donné en annexe confidentielle.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 5 : Contrôle des accès

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 29/07/2022, article 8.1.1
Thème(s) : Risques accidentels, Localisation des risques
Prescription contrôlée :

<p>L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'établissement qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'explosions, d'atmosphères nocives, toxiques ou explosives.</p>
<p>Constats :</p> <p>L'exploitant dispose d'un plan recensant l'ensemble des risques de l'établissement.</p> <p>Toutes les zones à risques identifiées ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées selon les modalités décrites dans les points de contrôle précédents.</p> <p>Comme indiqué dans les points de contrôle précédents, toutes les installations à risques se trouvent à l'intérieur du bâtiment. Aucun stockage de substances dangereuses n'est donc situé à proximité des clôtures.</p>
<p>Type de suites proposées : Sans suite</p>