



**PRÉFET  
DE LA GIRONDE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Départementale de la  
Protection des Populations de Gironde**

Protection de l'environnement  
5 boulevard Jacques Chaban-Delmas  
CS 60074  
33070 Bruges

Bruges, le 22/09/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 19/09/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **TRUITE ARGENTIERE**

moulin de la cassadotte  
33380 Biganos

Références : 2025-4241  
Code AIOT : 0005200416

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 19/09/2025 dans l'établissement TRUITE ARGENTIERE implanté moulin de la cassadotte 33380 Biganos. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Dans le cadre de l'instruction du dossier de porter à connaissance de La Truite Argentièrre pour le renouvellement de son arrêté préfectoral d'autorisation, la méthodologie visant à garantir le respect du débit réservé de 110 l/s dans le Lacanau devait faire l'objet d'une inspection.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- TRUITE ARGENTIERE
- moulin de la cassadotte 33380 Biganos
- Code AIOT : 0005200416
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société La Truite Argentièrre élève et transforme des esturgeons pour la production de caviar et produits dérivés.

Son arrêté d'autorisation date de 1994 et les prescriptions applicables doivent être révisées pour se



### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 1994 sont en grande partie caduques et doivent être actualisées.

Pour autant le site est exploité en respectant le débit réservé et le porter à connaissance du 5 juin 2023, complété, va permettre sa mise en conformité avec l'arrêté ministériel du 1er avril 2008.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Prélèvement d'eau

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 12/07/1994, article 2.7

**Thème(s) :** Autre, Maintien d'un débit minimal dans le cours d'eau

**Prescription contrôlée :**

Le permissionnaire doit laisser écouler en tout temps à l'aval du barrage un débit minimal de 110 l/s.

**Constats :**

L'inspection a permis de mesurer le débit laissé dans le Lacanau à l'aval immédiat du barrage avant et après nettoyage de l'accumulation de feuilles en pied de barrage.

Deux séries de 15 points de mesures chacune ont permis de déterminer :

- un débit aval de 190 l/s avant défeuillage
- un débit de 240 l/s après défeuillage



Le débit réservé de 110 l/s est donc bien respecté.

L'exploitant cale le débit laissé dans la pisciculture en manœuvrant les pales du barrage et en réglant leur hauteur.



**Type de suites proposées :** Sans suite