

Unité bidépartementale du Calvados et de la Manche  
1 bis rue de la Libération  
BP 70271  
50001 SAINT-LÔ Cedex

SAINT-LÔ, le 09/01/2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 09/01/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur 

#### **SAS EGM WIND**

Parc éolien de la Héroudière  
GUILBERVILLE  
50160 TORIGNY LES VILLES

Références : 2023-50-018  
Code AIOT : 0005306851

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/01/2023 dans l'établissement SAS EGM WIND implanté Parc éolien de la Héroudière GUILBERVILLE 50160 TORIGNY LES VILLES. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SAS EGM WIND
- Parc éolien de la Héroudière GUILBERVILLE 50160 TORIGNY LES VILLES
- Code AIOT : 0005306851
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Parc de 4 éoliennes

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :** balisage lumineux réglementaire

### **2) Constats**

#### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;

- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Point de contrôle provenant d'une <u>précédente</u> inspection	Autre information
1	Risque navigation aérienne	Arrêté Ministériel du 26/08/2011 modifié, article 11	/	Sans objet

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Toute la moitié est du parc éolien ne dispose pas de signalisation lumineuse.

## 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Risque navigation aérienne**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel 26/08/2011 modifié, article 11
<b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Balisage/signalisation
<b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet
<b>Prescription contrôlée :</b>  Le balisage de l'installation est conforme aux dispositions prises en application des articles L. 6351-6 et L. 6352-1 du code des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du code de l'aviation civile.

**Constats :**

L'inspection des installations classées s'est rendue sur le site le 9 janvier 2023, avant la levée du soleil : il a été constaté que seules les éoliennes n°1 et n°2 disposaient d'un balisage lumineux fonctionnel.

En période nocturne comme en période diurne, le balisage lumineux de l'éolienne n° 4, la plus à l'est du parc, ne fonctionne pas. L'éolienne n° 3, voisine de la précédente, étant réglementairement dispensée de balisage lumineux, toute la moitié est de ce parc n'est donc pas signalée. Ce constat vaut de jour, comme de nuit, et présente donc un risque pour la navigation aérienne.

**Type de suites proposées :** Susceptible de suites

**Proposition de suites :** Sans objet

-----<<<<0>>>>-----