

Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'Inspection ICPE

DRIRE Bourgogne

Groupe de Subdivisions : 58/89		Subdivision : SUB 3	
Nom(s) du ou des inspecteurs : Eric GIROUD		Date de l'inspection : 09/12/2009	
Date de la lettre d'annonce de l'inspection : 23/11/2009			
Type d'inspection :			
<input type="checkbox"/> approfondie		<input checked="" type="checkbox"/> courante	
<input type="checkbox"/> inopinée		<input type="checkbox"/> ponctuelle	
<input checked="" type="checkbox"/> planifiée		<input checked="" type="checkbox"/> non inopinée	
		<input type="checkbox"/> circonstancielle	
Motif de la planification : carrière à visiter tous les ans (c1)			
Etablissement : MEAC		A	
Commune: CIEZ.		Priorité : autre	
Activité principale : carrière et traitement de matériaux			
Thèmes : Respect autorisation ICPE			
Liste des installations inspectées : carreau de la carrière			
Référentiels de l'inspection :			
<ul style="list-style-type: none">• Arrêté préfectoral du 09 octobre 1985 autorisant M. le Directeur de la Société des Carrières de Jussy à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de CIEZ ;			
Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection :			
M.HUCHET, directeur environnement et ressources minérales			
M. BON, directeur technique ;			
M.LETEUR, chef de carrière			
Principales constatations effectuées :			
Voir tableaux des constats en annexe 1			
Conclusions ou suites envisagées : Courrier à l'exploitant			
Liste des documents établis suite à la visite : Lettre à l'exploitant			
A Auxerre, le 22 décembre 2009			
L'Inspecteur des Installations Classées			
signé			
Eric GIROUD			

Article	Points vérifiés	Conformité	Observations
<i>Arrêté du 09 octobre 1985 relatif à la carrière</i>			
1	Emprise de la carrière	Oui	Selon le plan fourni
3.1	Bornage des terrains	Oui	Selon le plan fourni
	Respect de la bande de protection de 10m	Oui	Selon le plan fourni
3.2	Mise en place de panneaux sur les voies d'accès avec la référence et la date de l'arrêté, l'objet des travaux.	Oui	Accès condamné par une barrière Existence de clôture selon le plan fourni
	Carrière ceinturée par une clôture robuste constamment en bon état, constituée par 5 rangs de fils de fer barbelés montés sur pieux d'accacias, ou par toute autre clôture défensive au moins équivalente.	Oui	
	La clôture doit être placée à 10 mètres au moins du bord supérieur des fouilles.	Oui	
	Mise en place de panneaux signalant le danger	Oui	
3.3	Cote minimales d'extraction de 230m NGF	Oui	
4.1	Seules les zones destinées à l'extraction peuvent être défrichées	-----	Un nouveau dossier de demande est prévu pour fin 2010.
4.2.1	Pas de stockage d'hydrocarbures	Oui	
	Ravitaillement des engins sur aire étanche	Oui	
4.6.3	Les terres de découvertes, déblais, stériles et matériaux sont stockés séparément les uns des autres et de telle façon que leur hauteur ne fassent pas saillies dans le paysage.	Oui	
5.2	L'exploitant doit tenir un mémoire exposant le mode d'exploitation et un plan explicatif	Oui	Le mémoire correspond au dossier « Garanties Financières » réalisé en août 1998.
6.1 4 ^{ème} alinéa	En ce qui concerne la bordure Est, 5 ans avant l'échéance, l'exploitant doit informer le préfet et la dire de son intention d'étendre ou non l'exploitation sur les terrains avoisinants.	Oui	Courrier du 08/12/2009 Réserve de 100 000 tonnes sur le site actuel