

# Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

## DREAL Bourgogne – Aspect ICPE

<b>Unité territoriale : 71</b>		<b>Subdivision : 3</b>	
<b>Nom(s) du ou des inspecteurs :</b> Frédéric FAYARD <b>Date de la lettre d'annonce de l'inspection :</b> 10/11/2010 <b>Date de l'inspection :</b> 30/11/2010 <b>Type d'inspection :</b> <input type="checkbox"/> approfondie      ou <input type="checkbox"/> courante      ou <input type="checkbox"/> ponctuelle <input type="checkbox"/> inopinée      ou <input type="checkbox"/> annoncée <input type="checkbox"/> planifiée      ou <input type="checkbox"/> circonstancielle <b>Motif de la planification ou détail des circonstances :</b> programme pluriannuel de contrôle			
<b>Société :</b> TRMC <b>Commune :</b> IGE <b>Activité :</b> carrière de roche massive		<b>AS / A / D / NC</b>  <b>Priorité :</b> A enjeux	
<b>Liste des installations inspectées :</b> la carrière (hors installation de traitement)  <b>Thèmes :</b> niveau d'exploitation, garanties financières, protection des tiers, remise en état, vibrations.  <b>Référentiels de l'inspection :</b> AP d'autorisation du 01/10/1993 ; AM du 22/09/1994 AP complémentaire du 05/05/1999 (garanties financières)			
<b>Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection :</b> M. GRUET : directeur foncier et environnement ; M. DOUARRE : directeur technique M. VERMOREL : directeur de production ; M. ROLLET : animateur sécurité			
<b>Principales constatations effectuées :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• présence de salissures et trous en formation sur la route départementale en sortie de la carrière,</li> <li>• remise en état : achever les travaux de talutage dans la partie Ouest de la carrière et faire un récolement des travaux de remise en état et de végétalisation du site au regard de l'arrêté d'autorisation et du dossier de demande,</li> <li>• vibrations : absence de dépassement constaté lors des mesures effectuées en 2010, néanmoins une consigne pour cette autosurveillance est à établir par l'exploitant (point exact de la mesure, pose du capteur, étalonnage du sismographe...),</li> <li>• le stationnement des engins de chantier n'est pas réalisé sur l'aire étanche du site.</li> </ul>			
<b>Suites envisagées :</b> lettre à l'exploitant			
<b>Liste des documents établis suite à la visite :</b> Tableau des constats ; lettre à l'exploitant			
<b>Chalon-sur-Saône, le 30 décembre 2010</b>  L'inspecteur des installations classées  Signé  Frédéric FAYARD		<b>Vérification et approbation :</b>  Le responsable de l'unité territoriale de Saône-et-Loire  Signé  Patrick ROBINEAU	