

# Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

DREAL Bourgogne

<b>UNITE TERRITORIALE :</b> Nièvre - Yonne		<b>Subdivision :</b> S89-5	
<b>Nom(s) du ou des inspecteurs :</b> Frédéric FILLAUDEAU accompagné de Mohamed EL-BAKKOURI <b>Date de la lettre d'annonce de l'inspection :</b> 18/05/2010 <b>Date de l'inspection :</b> 03/06/2010 <b>Type d'inspection :</b> <input type="checkbox"/> approfondie      ou <input type="checkbox"/> courante      ou <input type="checkbox"/> ponctuelle <input type="checkbox"/> inopinée      ou <input type="checkbox"/> annoncée <input type="checkbox"/> planifiée      ou <input type="checkbox"/> circonstancielle <b>motif de la planification :</b> <b>ou</b> <b>détail des circonstances :</b> Plan de contrôle des installations classées. .      /      .....			
<b>Société :</b> SHAMROCK ENVIRONNEMENT <b>Commune :</b> AUXERRE <b>Activité :</b> Récupération et recyclage de déchets industriels banals		<b>Autorisation</b>  <b>Priorité :</b> autre	
<b>Liste des installations inspectées :</b> établissement  <b>Thèmes :</b> Récolement des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 03 février 2000 modifié par les arrêtés préfectoraux des 27 mars 2003 et 31 mai 2007.  <b>Référentiels de l'inspection :</b> - arrêté préfectoral d'autorisation n° PREF-DCLD-B1-2000-0035 du 03 février 2000 - arrêté préfectoral n° PREF-DCLD-2003-0145 du 27 mars 2003 - arrêté préfectoral n° PREF-DCDD-2007-225 du 31 mai 2007 - arrêté ministériel du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations			
<b>Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection :</b> M. Damien SEGUIN, responsable centre de profit			
<b>Principales constatations effectuées, principaux constats d'écarts par rapport au référentiel d'inspection :</b>  La société SHAMROCK ENVIRONNEMENT a intégré le groupe SITA en janvier 2007. Elle est certifiée ISO 14001. L'état des installations est satisfaisant. Les principales observations faites lors de l'inspection sont les suivantes :  - article 13.4.1 : Les eaux usées résultant du lavage des véhicules ne sont pas recyclées. D'autre part, le revêtement de l'aire de lavage des véhicules est détérioré. - article 13.4.2 : L'exploitant n'a pas été en mesure de fournir les justificatifs concernant le dimensionnement et la capacité de traitement du décanteur-séparateur d'hydrocarbures situé à l'entrée du site. D'autre part, la présence de l'alarme de trop plein de ce décanteur-séparateur d'hydrocarbures n'a pu être mise en évidence. - article 32.4 : L'exploitant ne dispose pas d'un plan d'intervention. - article 37.3 : Concernant le stockage des déchets métalliques, Il est demandé à l'exploitant de ne pas dépasser la hauteur des palissades.			
<b>Suites envisagées :</b> Lettre à l'exploitant afin de lui rappeler les observations mentionnées lors de l'inspection.			

**Liste des documents établis suite à la visite :**

Bordereau de transmission au Préfet

Tableau des constats

Lettre à l'exploitant

Dijon, le 09 juin 2010

L'inspecteur des installations classées,

***SIGNE***

Frédéric FILLAUDEAU