

## Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

## DREAL Bourgogne

<b>Unité Territoriale de Saône-et-Loire</b>		<b>Mission déchets - Mâcon</b>	
<b>Nom de l'inspecteur : Marc LESCOUET</b> <b>Date de l'annonce de l'inspection : 07 octobre 2013</b>			
<b>Type d'inspection :</b> <input type="checkbox"/> approfondie         ou <input type="checkbox"/> inopinée         ou <input type="checkbox"/> planifiée		<b>Date de l'inspection : 25 octobre 2013</b> <input type="checkbox"/> courante         ou <input type="checkbox"/> ponctuelle         ou <input type="checkbox"/> annoncée         ou <input type="checkbox"/> circonstancielle	
<b>Motif de la planification : Campagne d'inspection 2013</b>			
<b>Établissement : CHIMIREC CENTRE EST</b> <b>Commune : MONTCEAU LES MINES</b> <b>Activité : Transit de déchets – récupération d'huiles usagées</b>		<b>A</b>  <b>Priorité : A Enjeux</b>	
<b>Liste des installations inspectées :</b> Centre de transit et de regroupement <b>Thèmes :</b> Conformité des installations <b>Référentiel de l'inspection :</b> Arrêté préfectoral d'autorisation n° 89-484 du 29/11/1989 modifié le 10/02/ 2012 Arrêté préfectoral d'agrément du 19 avril 2010			
<b>Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection :</b> Monsieur Christophe SAVEL – Directeur adjoint			
Les observations formulées lors de la visite d'inspection précédente du 5 mars 2010 ont fait l'objet d'actions correctives de la part de l'exploitant. Le site qui ne dispose pas de personnel à demeure est bien entretenu.			
<b>Principales constatations effectuées, principaux constats d'écarts par rapport au référentiel d'inspection :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il n'a pas été possible de vérifier le raccordement des quatre cuves à la terre. L'exploitant doit justifier de l'efficacité du raccordement.</li> <li>Le dernier rapport du contrôle visuel des cuves ne figure pas dans les documents présents sur le centre.</li> <li>Les renseignements relatifs à l'activité du centre ne sont pas systématiquement transmis tous les trimestres à l'inspection des installations classées, accompagnés des informations relatives aux éliminateurs. L'exploitant nous a remis les enlèvements réalisés au 2ème et 3ème trimestre 2013, ceux du premier trimestre sont à transmettre.</li> <li>La gestion et le suivi des bordereaux de déchets n'est pas vérifiable sur le site de Montceau les Mines, l'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées une capture d'écran du logiciel de suivi montrant la conformité du contenu des informations vis-à-vis de l'arrêté ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres.</li> <li>Le centre n'est pas équipé d'un canon à mousse avec réserve d'émulseur. L'exploitant a justifié au travers d'un échange de courriel avec le SDIS que les moyens actuels du centre de Montceau les Mines étaient disponibles et permettaient de faire face à un sinistre.</li> <li>L'analyse du risque foudre conforme aux dispositions de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques industriels est à transmettre à l'inspection des installations classées.</li> <li>Suite à une coupure générale d'électricité, il n'a pas été possible de vérifier le fonctionnement de l'alarme de niveau installée sur la cuve de rétention de la zone de dépotage.</li> </ul>			
<b>Rédacteur</b>  Mâcon, le <b>12 novembre 2013</b>  L'inspecteur de l'environnement  signé  <b>Marc LESCOUET</b>			

**Suites envisagées :**

Observations mineures à traiter par courrier.

**Liste des documents établis suite à la visite :**

Lettre à l'exploitant.

**Vérificateur**

Mâcon, le **13 novembre 2013**

L'inspecteur de l'environnement

**signé**

**Nicolas GUERIN**

**Approbateur**

Mâcon, le **13 novembre 2013**

Le responsable de l'unité territoriale de Saône et Loire

**signé**

**Patrice CHEMIN**