

Unité Départementale du Morbihan

LORIENT, le 23/01/2023

34, rue Jules LEGRAND
56 100 LORIENT

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 17/01/2023

Contexte et constats

Publié sur



FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS

14 rue du sous-marin Vénus
56100 LORIENT

Références : XB/PD/E/2023-16

Code AIOT : 0005517733

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 17/01/2023 dans l'établissement FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS implanté 00 56500 RADENAC. L'inspection a été annoncée le 06/12/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Mise en service de l'éolienne E5, une Vestas V100, en extension du parc de Radenac constitué de 4 MM90.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS
- 00 56500 RADENAC
- Code AIOT : 0005517733
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Parc éolien équipé de 4 MM 90 exploité par Engie Green faisant l'objet d'une extension au moyen d'une cinquième éolienne de modèle VESTAS V100 de 2.2 Mw.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Caractéristiques techniques
- Mesures spécifiques liées à la phase travaux

- Suivis environnementaux

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'Inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Caractéristique s techniques	AP Complémentaire du 22/06/2020, article 4.2	/	Sans objet

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
2	Exploitation	Arrêté Préfectoral du 29/03/2019, article II-4	/	Sans objet
3	Exploitation	Arrêté Préfectoral du 29/03/2019, article II-9-1	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Gestion conforme.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Caractéristiques techniques

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 22/06/2020, article 4.2
Thème(s) : Risques chroniques, Caractéristiques techniques
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Parc : 55-17733 Constructeur : VESTAS Exploitant : ENGIE Green 1 éolienne (en extension d'un parc de 4) de hauteur 100 m, diamètre 100 m, modèle VESTAS V100 2.2 Mw
Constats : Conforme, l'éolienne encore dans le « giron » VESTAS est en cours d'essai de mise en service.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Exploitation

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 29/03/2019, article II-4
Thème(s) : Risques chroniques, Mesures spécifiques liées à la phase travaux
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Les mesures de compensation liées à la destruction de zone humide nécessaire à la construction de l'éolienne E5, restauration des zones humides dégradées du site de la Lande de Vachegard, seront réalisées conformément au Plan de Gestion mis en place par le SAGE BLAVET précisé à l'étude d'impact annexe 14.
Constats : Les mesures compensatoires ont été réalisées par le propriétaire de la parcelle où se trouve sise la zone humide à restaurer. Une réunion tripartite ENGIE / SAGE BLAVET / Propriétaire est programmée le 02 février 2023 pour s'assurer qu'elles ont été mises en œuvre, conformément au Plan de Gestion du SAGE BLAVET.
Observations : L'exploitant, ENGIE Green, produira et transmettra à l'inspection un compte rendu de cette réunion permettant d'obtenir l'avis du SAGE BLAVET sur la bonne réalisation de ces travaux. Dans l'hypothèse où le SAGE BLAVET demanderait de réaliser des compléments et / ou un suivi de la restauration, ce compte rendu devra permettre de juger de l'engagement de l'exploitant à les mettre en œuvre, ou les sous-traiter.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : Exploitation

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 29/03/2019, article II-9-1
Thème(s) : Risques chroniques, Suivis environnementaux
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Dès la première année de fonctionnement de l'éolienne en extension, un suivi environnemental, reconductible pendant les trois premières années, sera mis en place sur l'ensemble du parc afin d'évaluer l'impact réel du parc et son extension. Le bilan de ces suivis sera produit sous la forme d'un rapport conclusif, portant sur l'ensemble du parc. Il précisera, le mode de bridage en vigueur et, si des impacts significatifs étaient constatés, les propositions d'actions supplémentaires à mettre en œuvre, adaptation du plan de bridage notamment.
Constats : La mise en service de l'éolienne E5 (extension du parc de Radenac) étant prochainement, l'exploitant a démarré les démarches pour engager le suivi environnemental du parc dès l'année 2023. Ce suivi portera sur les 5 machines.
Observations : L'inspecteur a rappelé l'importance du suivi du parc dès l'année « une », même si celui-ci ne pouvait, pour des raisons organisationnelles, démarrer dès avril. L'article II – 6 - 1 précise que le suivi d'activité doit être réalisé sur toute la période d'activité des chiroptères, au moins sur l'année « une », ce qui n'impose pas le mois d'avril, qui n'est pas la période d'activité des chiroptères la plus élevée. Par contre, il est important de conserver l'année « une » comme point de démarrage de la définition d'un plan de bridage portant sur l'ensemble du parc.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet