



**PRÉFET
DU MORBIHAN**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
de Bretagne**

Unité départementale du Morbihan
34, rue Jules Legrand
56100 LORIENT

LORIENT, le 04/09/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 09/08/2023

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

LES MOULINS DU LOHAN

Les Ecuries

La Régie

56120 Forges de Lanouée

Références : XB/FD/E/2023-259

Code AIOT : 0005518054

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/08/2023 dans l'établissement LES MOULINS DU LOHAN implanté Forêt de Lanouée - 56120 Forges de Lanouée. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- LES MOULINS DU LOHAN
- Forêt de Lanouée - 56120 Forges de Lanouée
- Code AIOT : 0005518054
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le parc éolien des Moulins du Lohan est équipé de 17 éoliennes (modèle VESTAS V126 – 3,45 MW – hauteur totale 200 m). Il est situé dans la forêt de Lanouée sur la commune de Les Forges de Lanouée et a été construit durant l'année 2022.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
2	inspection du 09/08/2023 (ACP)	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 11	/	Sans objet

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	inspection du 09/08/2023 (ACP)	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14	/	Sans objet
3	inspection du 09/08/2023 (ACP)	AP Complémentaire du 29/06/2020, article 1er	/	Sans objet
4	inspection du 09/08/2023 (ACP)	AP Complémentaire du 29/06/2020, article 1er	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection a permis de relever des dysfonctionnements sur les éoliennes.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : inspection du 09/08/2023 (ACP)

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14
Thème(s) : Risques accidentels, consignes de sécurité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : ... « Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes sur des panneaux positionnés sur le chemin d'accès de chaque aérogénérateur, sur le poste de livraison et, le cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concernent notamment : « - les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ; « - l'interdiction de pénétrer dans l'aérogénérateur ; « - la mise en garde face aux risques d'électrocution ; « - la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace. »
Constats : L'exploitant affiche bien les prescriptions à observer par les tiers sur le chemin d'accès de chaque aérogénérateur et sur le poste de livraison.
Observations : Les consignes de sécurité affichent uniquement le n° 18 des pompiers à appeler en cas de situation anormale. Aucun numéro d'urgence de l'exploitant n'est affiché. En cas de situation anormale (dégagement de fumée, défaut de pale, absence de balisage, feu de forêt, ...) l'exploitant ne pourra pas être prévenu par un tiers et pouvoir prendre rapidement de mesures de sécurité . En effet, une information de l'exploitant par un tiers en cas de situation anormale pourrait permettre à ce dernier de respecter les obligations faites par l'article 23 de l'arrêté ministériel du 26/08/2011 , qui requière de transmettre l'alerte aux services d'urgence compétents dans un délai de 15 minutes suivant l'entrée en fonctionnement anormal de aérogénérateur.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : inspection du 09/08/2023 (ACP)

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 11
Thème(s) : Risques accidentels, balisage
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Le balisage de l'installation est conforme aux dispositions prises en application des articles L.6351-6 et L.6352-1 du code des transports et des articles R.243-1 et R.244-1 du code de l'aviation civile.
Constats : Les balisages diurnes n'étaient pas en fonction au moment du contrôle sur le parc. En effet, l'inspection n'a pas observé de feux blancs allumés à éclats sur les éoliennes contrôlées dans le parc (feux à 150 m et 200 m de hauteur et sur tous les azimuts (360°).
Type de suites proposées : Susceptible de suites
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : inspection du 09/08/2023 (ACP)

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 29/06/2020, article 1er
Thème(s) : Risques chroniques, Conformité au dossier
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : La société LES MOULINS DU LOHAN SAS, filiale du groupe Boralex, dont le siège social est situé 71 rue Jean Jaurès - 62575 BLENDÉCQUES, est autorisée à exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de FORGES DE LANOUÉE, composé de 17 éoliennes selon les conditions définies au dossier de porter à connaissance de modification notable transmis le 16 avril 2020, portant sur la modification du modèle de machines, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté.
Constats : L'observation des éoliennes au point de vue le calvaire du Tertre à Lanouée donne une vision cohérente avec l'insertion paysagère du photomontage. Les positions et les hauteurs relatives des éoliennes sont semblables avec celles représentées sur l'image du photomontage.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 29/06/2020, article 1er
Thème(s) : Risques chroniques, Conformité au dossier
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : La société LES MOULINS DU LOHAN SAS, filiale du groupe Boralex, dont le siège social est situé 71 rue Jean Jaurès 62575 BLENDECQUES, est autorisée à exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de FORGES DE LANOUEE, composé de 17 éoliennes selon les conditions définies au dossier de porter à connaissance de modification notable transmis le 16 avril 2020, portant sur la modification du modèle de machines, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté.
Constats : Les conditions météorologiques au bourg de MOHON (brume) au moment du contrôle n'ont pas permis de faire la comparaison de l'insertion paysagère réelle avec le photomontage.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet