

Elevages
9, rue du sabot
22440 Ploufragan

Ploufragan, le 12/12/2025

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 13/11/2025

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

GIE DES CHENES

LA VILLE NEEN
22550 Hénanbihen

Code AIOT : 0005518058

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 13/11/2025 dans l'établissement GIE DES CHENES implanté LA VILLE BLOT 22240 Plurien. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

PPC

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- GIE DES CHENES
- LA VILLE BLOT 22240 Plurien
- Code AIOT : 0005518058
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Station de traitement collective

Thèmes de l'inspection :

- Suivi station de traitement

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection ⁽¹⁾	Proposition de délais
3	respect de la gestion des dysfonctionnement	Arrêté Préfectoral du 04/05/2022, article 5.2	Mise en demeure, respect de prescription	3 mois

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Respect du traitement des effluents	Arrêté Préfectoral du 04/05/2022, article 2.4	Sans objet
2	Respect des éléments techniques de l'unité	Arrêté Préfectoral du 04/05/2022, article 2.4	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Absence de déclaration accident/Incident depuis 2022

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Respect du traitement des effluents

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 04/05/2022, article 2.4
Thème(s) : Élevage, Unité traitement effluent.
Prescription contrôlée : Cette unité de traitement traitera une partie des déjections des l'élevages adhérents , à savoir : 13845 m3 de lisier (47029 kg d'azote).
Constats : conforme
Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Respect des éléments techniques de l'unité

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 04/05/2022, article 2.4
Thème(s) : Élevage, Unité traitement effluent.
Prescription contrôlée : Le GIE des Chênes, ci après dénommé les exploitants, sont autorisés à exploiter, conformément aux plans et mémoires annexés à la demande : => une unité de traitement des lisiers comprenant : - une séparation de phase en tête (produisant un co-produits ci-après dénommé "résidus organiques") ; - un hangar de stockage du résidu organique ; - un réacteur biologique de nitrification/dénitrification par boues activées ; - une séparation du lisier traité par filtration secondaire des boues (produisant deux co-produits ci-après dénommés "lisier centrifugé traité décanté" et "effluent épuré") ; - une lagune de stockage de l'effluent épuré.
Constats : conforme

Type de suites proposées : Sans suite
--

N° 3 : respect de la gestion des dysfonctionnement

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 04/05/2022, article 5.2
Thème(s) : Élevage, Unité traitement effluent.
Prescription contrôlée : En cas de dysfonctionnement momentané, le lisier est stocké sur l'exploitation en amont de l'unité de traitement. Le service des installations classées est immédiatement prévenu.
Constats : Non conforme, depuis le dernier contrôle (16/03/2022), la centrifugeuse dysfonctionne sans être stable. Il avait été rappeler que dès lors qu'il y a un dysfonctionnement, une déclaration d'accident/incident devait être faite. Le jour du contrôle, la centrifugeuse était fonctionnelle depuis la veille. Les exploitants et le technicien de suivi de la station ne peuvent assurer de la stabilité de la centrifugeuse actuellement. Il n'y a pas eu ses 3 dernières années de déclaration d'incident/accident auprès du service des installations classées.
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Mise en demeure, respect de prescription
Proposition de délais : 3 mois