

Unité interdépartementale Cantal/Allier/Puy de Dôme
65 Boulevard François Mitterrand
63033 CLERMONT-FERRAND

CLERMONT-FERRAND, le 14/10/2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 04/10/2022

Contexte et constats

Publié sur



ONYX AUVERGNE RHONE ALPES

216 avenue Jean Mermoz
63039 CLERMONT FERRAND

Références : 20221013-RAP-63-1164-insp_ONYX_ARA_Gerzat_VuSL.odt
Code AIOT : 0005600360

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 04/10/2022 dans l'établissement ONYX AUVERGNE RHONE ALPES implanté ZI Gerzat Sud - Rue François Arago 63360 GERZAT. L'inspection a été annoncée le 20/09/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Le site de transit et regroupement de déchets dangereux situé sur la commune de Gerzat a été sinistré par un incendie d'un bâtiment de stockage (bâtiment de stockage des déchets toxiques en quantité dispersée) en date du 12 août 2020. La visite d'inspection doit permettre de faire le point sur les travaux de remise en état du local endommagé par le sinistre.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- ONYX AUVERGNE RHONE ALPES
- ZI Gerzat Sud - Rue François Arago 63360 GERZAT
- Code AIOT : 0005600360
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- Ied : Oui

L'unité de transit et regroupement de la société ONYX à Gerzat est destinée à regrouper par catégorie les déchets spéciaux et dangereux afin d'optimiser leur transport vers des unités de traitement (destruction ou valorisation) extérieures. Le site relève de la rubrique 2718.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Les travaux de remise en état du bâtiment sinistré

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	volume annuel	Arrêté Préfectoral du 11/01/2013, article 1.3.1	/	Sans objet
2	déboureur-déshuileur	Arrêté Préfectoral du 11/01/2013, article 4.3.4	/	Sans objet
3	installations électriques	Arrêté Préfectoral du 11/01/2013, article 7.2.5	/	Sans objet
4	sécurité incendie	Arrêté Préfectoral du 11/01/2013, article 7.5.2	/	Sans objet
5	détecteur radioactivité	Arrêté Préfectoral du 11/01/2013, article 7.1.7	/	Sans objet
6	amiante	Arrêté Préfectoral du 11/01/2013, article 1.3.1	/	Sans objet
7	travaux de remise en état bâtiment B	Autre du 11/01/2013	/	Sans objet
8	refus déchets	Arrêté Préfectoral du 11/01/2013, article 2.1.3	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les travaux de remise en état du bâtiment sinistré sont terminés. L'exploitant a complété ses dispositifs de surveillance et d'alerte par un système de vidéo surveillance.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : volume annuel

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 11/01/2013, article 1.3.1
Thème(s) : Risques chroniques, quantité de déchets
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : état du stock
Constats : Le volume annuel d'activité est inférieur aux limites fixées par l'arrêté préfectoral. Sur l'année 2021, selon l'exploitant le site de Gerzat a connu une baisse d'activité de l'ordre de 10 %. Les projections sur l'année 2022 sont similaires sur les neuf premiers mois. Cependant, le volume d'activité est moindre depuis septembre. En séance l'exploitant a présenté un état du stock des produits ou substances présents sur le site.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : débourbeur-déshuileur

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 11/01/2013, article 4.3.4
Thème(s) : Risques chroniques, débourbeur
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : nettoyage et curage annuel
Constats : Le débourbeur-déshuileur a été nettoyé le 14 avril 2022 par la société SARP.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : installations électriques

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 11/01/2013, article 7.2.5
Thème(s) : Risques chroniques, electricité
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : vérification annuelle
Constats : Dernier contrôle du 29/08/2021 par DEKRA (un écart de type U2 à action corrective à court terme). L'exploitant a transmis, par mail daté du 14 octobre 2022 le justificatif d'intervention pour lever cet écart (ajout disjoncteur de phase par l'electricien, société AURELEC).
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 4 : sécurité incendie

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 11/01/2013, article 7.5.2
Thème(s) : Risques chroniques, sécurité incendie
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : sécurité incendie et contrôles périodiques
Constats : Constat : <ul style="list-style-type: none">- contrôles extincteurs : 01/10/2021 par la société Desautel programmation prévue le 14 octobre 2022- trappes de désenfumage : 01/10/2021- centrale d'alarme : septembre 2022
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 5 : détecteur radioactivité

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 11/01/2013, article 71.7
Thème(s) : Risques chroniques, verification
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Dispositif de détection de radioactivité
Constats : contrôle annuel le 06/07/2022 par l'entreprise @m2c – RAS (pv de contrôle a été transmis par mail daté du 10/10/2022)
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 6 : amiante

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 11/01/2013, article 1.3.1
Thème(s) : Risques chroniques, stock amiante
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : gestion des déchets amiantés
Constats : Le jour de l'inspection, le stock d'amiante lié et friable est stocké dans la zone prévue à cet effet, en respectant les prescriptions de conditionnement. Le marquage au sol délimite la zone de stockage. En séance, l'exploitant annonce qu'il va programmer, un transfert vers les centres agréés.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 7 : travaux de remise en état bâtiment B

Référence réglementaire : Autre du 11/01/2013
Thème(s) : Autre, Suites incendie
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : travaux bâtiment B suite incendie
Constats : Les travaux de reconstruction et de remise en état sont terminés. La toiture métallique a été refaite à neuf. Le mur endommagé a été refait. les dispositifs de sécurité dans le bâtiment DTQD : <ul style="list-style-type: none">- Détecteur de fumée x 6- Détecteur de flamme x 4- Détecteur de gaz x 3- Extinction automatique incendie <ul style="list-style-type: none">- Vidéo surveillance sur l'ensemble du site 24h/24 (intrusion et levé de doute): 12 caméras, 4 fixes, 6 motorisées et Thermographiques. L'exploitant a transmis le plan de localisation du système de surveillance.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 8 : refus dechets

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 11/01/2013, article 2.1.3
Thème(s) : Risques chroniques, track déchets
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Procédure pour les déchets refusés
Constats : En séance, l'exploitant explique que les BSD refus de déchets correspondent à des déchets non collectés. A ce jour, L'outil Track déchets ne permet pas de supprimer un bsd émis, même si le déchet n'a pas été collecté. Sur les six derniers mois, un seul refus a été recensé sur un défaut de conditionnement de déchets amiantés. La procédure de refus a été appliquée, avec retour des déchets non conformes à son expéditeur.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet