

Unité interdépartementale Cantal/Allier/Puy de Dôme  
5 place Jules Ferry  
69006 LYON

LYON, le 26/07/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 29/06/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



**DUMAS GILLES**

Augoules  
15400 MENET

Références : 20220801-RAPINSP-15-164-CarriereDumasMenet  
Code AIOT : 0005600729

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 29/06/2022 dans l'établissement DUMAS GILLES implanté PUY D'AUGOULES 15400 MENET. L'inspection a été annoncée le 24/06/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- DUMAS GILLES
- PUY D'AUGOULES 15400 MENET
- Code AIOT : 0005600729
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso

Carrière de roche ornementale associée à un atelier de taille, le tout de dimension artisanale. Le site comprend la maison d'habitation suivi de la carrière et de l'atelier.

#### **2) Constats**

##### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à

l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire                      | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-------------------|--|---|-------------------|
| 6  | PC7               | Arrêté Préfectoral du 15/11/2012, article 16 | /   | Sans objet        |
| 7  | PC8               | Arrêté Préfectoral du 15/11/2012, article 21 | /   | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire                      | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|-------------------|--|--|-------------------|
| 0  | PC1               | Arrêté Préfectoral du 15/11/2012, article 1  | /  | Sans objet        |
| 1  | PC2               | Arrêté Préfectoral du 15/11/2012, article 3  | /  | Sans objet        |
| 8  | PC3               | Arrêté Préfectoral du 15/11/2012, article 12 | /  | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitation de la carrière de modeste capacité engendre très peu de nuisances. Dernier tir de mine en 2018 réalisé par une société spécialisée. Eaux pluviales gérées par un bassin de décantation. Un plan d'exploitation actualisé sera réalisé dans les meilleurs délais, la garantie financière est à renouvelée avant fin 2022.

### 2-4) Fiches de constats

N°0 : PC1

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 15/11/2012, article 1 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Nature de l'autorisation               |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Rubrique 2510-1 A – 500 t/an              |
| <b>Constats :</b> Niveau d'exploitation en deçà des tonnages autorisés       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                    |

N°1 : PC2

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 15/11/2012, article 3 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Aménagements préliminaires             |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Cloture/Accès/Plate-forme engins          |
| <b>Constats :</b> Accès sécurisé et clôtures présentes                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                    |

**N°6 : PC7**

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 15/11/2012, article 16  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Garantie financière  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Renouvellement acte   |
| <b>Constats :</b> Acte couvrant la garantie jusqu'au 31/12/2022 : l'exploitant doit veiller à renouveler la caution bancaire |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet  |

**N°7 : PC8**

|  |
|--|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 15/11/2012, article 21  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Suivi de l'exploitation  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Plan orienté sur fond cadastral   |
| <b>Constats :</b> Absence de plan topographique actualisé : l'exploitant transmettra un plan actualisé conformément à l'article 21 de l'AP |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet  |

**N°8 : PC3**

|   |
|---|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 15/11/2012, article 12                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Tir de mines   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Contrôle vibrations  |
| <b>Constats :</b> Dernier tir de mine en 2018 - Présentation du contrôle de vibration en séance |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet   |