



**PRÉFÈTE
DE LA HAUTE-MARNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Grand Est**

Unité Départementale Aube - Haute-Marne

CHAUMONT, le 10 février 2026

Nos réf. : SHM/TA/MT n° 26 – 34

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 29/01/2026

Contexte et constats

Publié sur **GÉORISQUES**

FRANZ KAMINSKI FRANCE SARL

Rue Gérard Schmitt - 52300 JOINVILLE

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 29 janvier 2026 dans l'établissement FRANZ KAMINSKI FRANCE SARL implanté Rue Gérard Schmitt 52300 JOINVILLE. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La présente visite d'inspection a été programmée dans le cadre du suivi de l'évolution du remplissage des fosses de l'ancienne station de lavage. Le but principal de cette visite était de vérifier, que malgré l'absence de couverture sur les fosses, qu'aucun débordement imminent ne soit à craindre.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- FRANZ KAMINSKI FRANCE SARL
- rue Gérard Schmitt 52300 JOINVILLE
- Code AIOT : 0005701249
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le site, anciennement SWFT, a été repris par la société FRANZ KAMINSKI FRANCE en 2016, pour une activité de dégageage, nettoyage et réparation de wagons citernes et autres wagons.

Suite à la perte de contrat avec le principal client du site, la société FRANZ KAMINSKI FRANCE a été placée en liquidation judiciaire sèche par jugement du 6 mars 2023. Le site est par conséquent en arrêt d'activité depuis cette date.

L'étude Berthelot et associés est en charge de cette liquidation judiciaire.

Le site est actuellement en cours de vente à la société GCF – Viale dell'Oceano Atlantico – 190 CAP – 99127 ROME

Thèmes de l'inspection :

- Déchets
- Eau de surface

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Suivi remplissage des fosses	AP de Mesures d'Urgence du 31/10/2025, article 2	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Depuis le dernier pompage, le niveau d'eau dans les fosses est remonté à un niveau inférieur de celui atteint lors de la visite d'inspection du 29 octobre 2025 et qui avait donné lieu à un arrêté préfectoral de mesures d'urgence du 31 octobre 2025 qui prévoyait à son article 2 : « En cas de nouveau remplissages de ces fosses, notamment par les eaux météoriques, un pompage préventif des eaux souillées présentes est à nouveau réalisé. » Néanmoins, comme on peut le voir sur la planche photographique en annexe le niveau atteint au 29 janvier 2025 nécessite une surveillance méticuleuse et sans aucun doute une nouvelle vidange dans les jours ou semaines qui viennent en fonction de la pluviométrie. L'inspection des installations classées demande à l'exploitant de l'informer sur la date d'intervention du pompage des fosses.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Suivi remplissage des fosses

Référence réglementaire : AP de Mesures d'Urgence du 31/10/2025, article 2
Thème(s) : Risques accidentels, Suivi remplissage des fosses
Prescription contrôlée : [...] En cas de nouveau remplissages de ces fosses, notamment par les eaux météoriques, un pompage préventif des eaux souillées présentes est à nouveau réalisé. [...]
Constats : Les niveaux des fosses semblent s'équilibrer à un niveau ne laissant qu'une marge réduite d'une dizaine de centimètres avant débordement. Les conditions météorologiques données par METEO-FRANCE prévoit pour les 15 jours à venir, un temps perturbé avec une succession de passages pluvieux sans qu'un scénario dominant ne se dégage pour la deuxième quinzaine de février. En conséquence, une surveillance accrue doit se faire et une nouvelle vidange des fosses semble nécessaire dans les prochains jours ou semaines selon les conditions pluviométriques rencontrées et ceci afin d'éviter tout débordement vers les eaux de La Marne et le risque de pollution de ses eaux. L'exploitant informera dans les meilleurs délais de la date de pompage des fosses.
Type de suites proposées : Sans suite

Planche photographique associée à la visite d'inspection

N°1 : Suivi remplissage des fosses



Fosse sous la citerne



Fosse à proximité de la Marne



Fosse à proximité de la Marne



Fosse à proximité de la Marne