

Fiche d'information - Établissement SEVESO Seuil Bas

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l'information du public
Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)
Arrêté du 26/05/14 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées

Nom de l'établissement :	ICOA FRANCE
Adresse de l'établissement :	Zone Industrielle 10100 CRANCEY
Respect du code de l'environnement :	Etablissement SEVESO seuil bas, soumis à autorisation Arrêté préfectoral d'exploitation n°08-2742 (2008) modifié par l'arrêté PCICP2023235-0001 (2023) Etude de danger réalisée en 2018
Activités de l'établissement :	Plasturgie : fabrication de mousse polyuréthane en barre et découpe des barres en blocs, plaques et formes pour le marché de l'ameublement
Substances dangereuses présentes dans l'établissement :	Diisocyanate de toluène : - mortel par inhalation - sensibilisant respiratoire - peut provoquer des symptômes allergique, asthme ou difficultés respiratoires - Susceptible de provoquer le cancer - Nocif pour les organismes aquatiques
Information du public en cas d'accident :	Sirène POI interne Pas de nécessité particulière d'informer les alentours

Dernière inspection de l'établissement :	04/02/2025 (rapport disponible sur Géorisques)
---	--

Autres informations pertinentes :	Adresser les demandes à ICOA France, ZI, 10100 CRANCEY
--	--