



**PRÉFET
DE LA HAUTE-MARNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Grand Est**

Unité départementale Aube/Haute-Marne

Chaumont, le

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 9 mars 2023

Contexte et constats

Publié sur



DERICHEBOURG ESKA

29 Rue Pierre Marie Faché
52099 CHAMOUILLEY

1) Contexte

Le présent rapport rend compte des visites d'inspection réalisées les 14 et 15 juin 2023 sur la parcelle sur la parcelle AK 283 située sur l'emprise de l'ex installation DIB 52 située à Chamouilley, au 31 rue Pierre-Marie Faché et appartenant à l'établissement DERICHEBOURG ESKA implanté 29 Rue Pierre Marie Faché dans la même commune. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite a été faite à la suite d'un appel du SDIS à l'astreinte de la DREAL le même jour signalant un incendie sur cette parcelle.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- DERICHEBOURG ESKA
- 29 Rue Pierre Marie Faché, 52099 CHAMOUILLEY
- Code AIOT : 0005702276
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

2) Constats :

A la suite d'un signalement reçu par l'astreinte DREAL et après échange téléphonique avec le SDIS, une visite d'inspection a été effectuée les 14 et 15 juin 2023 sur la parcelle AK 283 située sur l'emprise de l'ex installation DIB 52 située à Chamouilley, au 31 rue Pierre-Marie Faché et appartenant à l'établissement DERICHEBOURG ESKA implanté 29 Rue Pierre Marie Faché dans la même commune.

Le feu a pris sur une parcelle en friche faisant autrefois partie de l'emprise de DIB52, installation de transit et traitement de déchets non dangereux ; pas de dégâts autre que des broussailles brûlées.

Le feu a été déclaré le 13 juin à 15h50 et après extinction a redémarré le même jour à 21h13. Le SDIS dit avoir déversé 20 000 puis 50 000 litres d'eau pour éteindre l'incendie et éviter un nouveau départ (Voir photo aérienne en annexe à ce rapport)

La société DIB52 a été déclarée en 2017 et mise en liquidation en 2018, puis gérée par Maître Dechristé jusqu'à sa cessation validée par une visite de recollement le 20 décembre 2019. Cette visite avait permis de constater que *"les déchets ont été évacués, et par conséquent que le site est totalement mis en sécurité"*. Il est possible que la zone de friche n'ait pas été détectée à l'époque, la nature du remblai n'étant sans doute pas perceptible sous la végétation.

Autour de 2022, le terrain et les bâtiments ont été achetés par la SCI DERICHEBOURG. L'entreprise DERICHEBOURG exploite en effet, de façon contigüe au nord du site, une installation de collecte et traitement de ferraille et VHU. La SCI de Derichebourg y projetait possiblement d'y étendre son exploitation. Il est précisé que DERICHEBOURG n'exploite pas les parcelles acquises par sa SCI.

Lors de l'intervention du SDIS, il a été constaté que la végétation recouvrait en fait une zone de remblai, probablement à même la terre d'environ 500 m² sur une hauteur variable de 0 à 2 mètres soit environ 500 m³.

Ce remblai est constitué d'une matière qui ressemble à de la sciure brune mélangée à de la fibre blanche (type laine de verre ou amiante possiblement) accompagnée de plusieurs pièces de ferraille, moteurs électriques et quelques pneus d'engins. En matière de combustion, ce matériau se comporte un peu comme de la tourbe avec une combustion lente (Voir photos en annexe à ce rapport).

Les responsables de Derichebourg, présents lors de la visite, se sont déclarés très surpris par la nature de ce remblai dont ils ont déclaré ne pas avoir connaissance.

Ils ont mis en place dès l'extinction du premier feu, la nuit, des rondes régulières et un système d'arrosage. Ils ont poursuivi ensuite les rondes et ont envisagé :

- de mettre en place éventuellement un gardiennage par caméra thermique ;
- une fois le feu éteint, de broyer et/ou labourer le pourtour de la zone pour éviter qu'un éventuel nouveau départ ne se propage vers la forêt située de façon contigüe à l'est du site ;
- d'engager une analyse des polluants à large spectre, y compris amiante, BTX et formaldéhydes avec test de lixiviation et des sondages pour évaluer le contenu et la profondeur du remblai.

Il est à noter que le site de DIB52 était auparavant occupé par la SARL METAL HUMBLLOT, fonderie d'aluminium. Une dépollution partielle du site avait été effectuée entre 2014 et 2016, mais pas semble-t-il, au niveau du remblai concerné, qualifié de "terrain enherbé". Il est difficile de dater ce remblai. D'après les photos aériennes, il semblerait – mais sans certitudes - être déjà présent entre 2000 et 2005.

Il est à noter que l'usine ISOROY, aujourd'hui HOMATHREM située de l'autre côté de la route fabriquait des panneaux à partir de bois défibré. Cette entreprise est en cours de cessation depuis 2017.

A la suite des constats effectués sur le terrain et de l'analyse documentaire rapidement disponible, aucune conclusion ne peut être tirée quant à la nature et à l'origine de ces déchets et toutes les pistes doivent être explorées. Dans l'attente de la caractérisation, l'inspection des installations classées propose :

- d'informer le maire de la commune, les services de la DDT, le SDIS et l'ensemble des possibles "parties prenantes" des éléments disponibles ;
- de rappeler au propriétaire du site la nécessité de ne pas engager de travaux avant la réalisation d'une caractérisation et d'assurer une surveillance adaptée.

Sont ainsi joints à ce rapport :

- **un projet de courrier préfectoral à destination de DERICHEBOURG ESKA,**
- **un projet de courrier préfectoral à destination de l'ancien exploitant de DIB52,**
- **un projet de courrier préfectoral à destination de l'exploitant de HOMATHERM.**

Par ailleurs, la visite a été l'occasion de constater que le projet de Porter à Connaissance déposé par GDE (repris par ESKA puis DERICHEBOURG) le 29 mai 2020 n'est plus d'actualité. La cisaille ne sert plus et le site n'accueille plus de tournures métalliques. L'exploitant a confirmé cette annulation par un courriel à l'inspection, le jour même. Un nouveau dossier sera déposé cet été.

Annexe 1 : Planche Photographique :



Plan de situation des deux emprises (DERICHEBOURG et parcelles ex DIB52). Le dépôt supposé est en jaune



Le remblai est situé derrière le muret béton



Fibres blanches



Fibres blanches



Vieux pneus d'engins



Moteur électrique