

Unité Départementale Aube - Haute-Marne

TROYES, le 02/08/2023

Nos réf. : SAU/NC/MT n° 23-373

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 20/07/2023

Contexte et constats

Publié sur



SAICA PAPER FRANCE

3 cours Baron Thénard - Zone Industrielle Les Guignons
10400 NOGENT-SUR-SEINE

Code AIOT : 0005702721

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 20 juillet 2023 dans l'établissement SAICA PAPER FRANCE implanté 3 cours Baron Thénard - Zone Industrielle Les Guignons - 10400 NOGENT-SUR-SEINE. L'inspection a été annoncée le 20 juillet 2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Lundi 17 juillet 2023, un pêcheur a remarqué dans la Seine, au niveau du pont de la D619, un rejet de liquide brunâtre qui colore partiellement la Seine. Il a réalisé un passage à l'échosondeur montrant la présence de poissons vivants autour du rejet, sans noter de mortalité piscicole. Ce dernier a contacté l'OFB le 19 juillet 2023, qui a transmis le signalement à la DRIEAT, qui l'a elle-même transmis à l'inspection des installations classées de la DREAL Grand-Est. Une visite d'inspection réactive a été menée suite à ce signalement.

Ce phénomène est similaire à un évènement datant de 2019, où une coloration de la Seine était apparue suite aux rejets non-diffus d'effluents traités dans cette dernière. Ce caractère non-diffus était dû au fait qu'une plaque avait bougé sur la canalisation d'acheminement des effluents, en amont du diffuseur de ces derniers dans la Seine (diffuseur qui était lui-même colmaté). Cet incident avait nécessité l'intervention de plongeurs pour re-étanchéifier la plaque et décolmater le diffuseur.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- SAICA PAPER FRANCE
- 3 cours Baron Thénard Zone Industrielle Les Guignons 10400 NOGENT-SUR-SEINE
- Code AIOT : 0005702721
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

L'établissement est autorisé, depuis octobre 2004, à exploiter des activités de fabrication de papier pour carton ondulé de faible grammage à partir de balle PCR (Papier Carton Recyclé). Géographiquement, le site est implanté dans l'Aube, sur la commune de NOGENT-SUR-SEINE, dans la zone industrielle des Guignons, le long de la Seine, à 600 m environ au nord-ouest du centre-ville. Par conséquent, son environnement direct est industriel et urbain. L'exploitant emploie environ 130 personnes.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Rejets

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection (1)
2	Caractéristiques des effluents	Arrêté Préfectoral du 16/05/2017, article 4.3.7	/	Lettre de suite préfectorale

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
1	Respect des VLE (eaux résiduelles)	Arrêté Préfectoral du 16/05/2017, article 4.3.9	/	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le respect des valeurs limites d'émission en sortie de station de traitement et l'absence de mortalité piscicole au niveau du point de rejet des effluents traités confirment l'absence d'impact significatif du rejet sur le milieu le jour de l'inspection. Néanmoins, au regard des épisodes de coloration de l'eau de la Seine au droit de la zone de mélange, une lettre de suite préfectorale est proposée à la signature de madame la préfète de l'Aube afin d'inviter l'exploitant à optimiser les conditions de diffusion de ses effluents dans le cours d'eau.

N° 1 : Respect des VLE (eaux résiduaires)

N° 2 : Caractéristiques des effluents

Référence réglementaire : Arrêté Préfectoral du 16/05/2017, article 4.3.7
Thème(s) : Risques chroniques, Rejets
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
<p>Prescription contrôlée : Les effluents rejetés doivent être exempts :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de matières flottantes, • de produits susceptibles de dégager en égout ou dans le milieu naturel directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes, • de tous produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages. <p>De plus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ils ne doivent pas comporter des substances toxiques, nocives ou néfastes dans des proportions capables d'entraîner la destruction du poisson, de nuire à sa nutrition ou à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, • ils ne doivent pas provoquer une coloration notable du milieu récepteur, ni être de nature à favoriser la manifestation d'odeurs ou de saveurs.
<p>Constats : Par courriel du 19/07/23, la DRIEAT a transféré à l'inspection des installations classées une alerte qui leur a été transmise par l'OFB le même jour, suite au signalement le matin même d'un rejet de liq juillet 2023.</p> <p>Par échange téléphonique réalisé le 19 juillet 2023, l'exploitant déclare s'être rendu le jour même au niveau du rejet d'eaux résiduaires traitées dans la Seine, et avoir constaté la présence d'une zone colorée au niveau du pont. Il déclare cependant que l'apparition de cette zone est habituelle et que les valeurs limites de rejet imposées aux installations sont respectées en sortie de station.</p> <p>Par enquête téléphonique réalisée le 20/07/23, en amont de la visite d'inspection :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'OFB confirme les informations transmises par courriel à la DRIEAT le 19 juillet 2023. L'OFB a notamment transmis l'alerte aux pompiers, dont un représentant s'est rendu sur place. - le représentant des pompiers en question déclare avoir observé une coloration au niveau du pont, d'un diamètre d'environ 2 mètres et formant une trainée due au courant. <p>Le jour de la visite d'inspection, le 20 juillet 2023, les effluents en sortie de station sont clairs, dépourvus de matières flottantes et n'engendrent pas de coloration visible au niveau du point de rejet dans la Seine.</p> <p>L'exploitant confirme ses déclarations de la veille, en précisant que la zone formait un panache ovale d'environ 6 mètres à l'amont immédiat du pont de la D619. L'exploitant déclare également qu'il est possible que certains trous du diffuseur n'aient pas été décolmatés lors des derniers travaux d'entretien ayant eu lieu sur ce dernier, suite aux événements de 2019 présentés en contexte du présent rapport.</p>
<p>Observations : Les rejets de l'installation sont conformes le jour de la visite d'inspection.</p> <p>Les différentes déclarations recueillies montrent néanmoins l'apparition occasionnelle d'une coloration dans la Seine, localisée très ponctuellement, ce qui est le signe d'une mauvaise diffusion au niveau du rejet. Les effets de cette mauvaise diffusion ne concernent cependant que la zone de mélange immédiate du rejet, et présentent donc un impact environnemental très relatif. Il est proposé à madame la préfète de l'Aube d'inviter l'exploitant à étudier des moyens d'optimisation des conditions de diffusion de ses rejets dans la Seine, par le biais d'une lettre de suite préfectorale.</p>
Type de suites proposées : Avec suites
Proposition de suites : Lettre de suite préfectorale